Renè Bozzella

La vulnerabilità delle opere d'arte nel sistema stazioni

Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli

tesi di dottorato XXVI ciclo 2011 - 2014

tutors GABRIELLA CATERINA SERENA VIOLA


coordinatore LUIGI FUSCO GIRARD

Marzo 2014

DOTTORATO DI RICERCA IN METODI DI VALUTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE INTEGRATA, RECUPERO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO URBANO ED AMBIENTALE Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Università degli Studi di Genova – Università degli Studi di Palermo



Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli



DOTTORATO DI RICERCA IN METODI DI VALUTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE INTEGRATA, RECUPERO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO URBANO ED AMBIENTALE - Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Università degli Studi di Genova – Università degli Studi di Palermo



Indice

Introduzione1
PARTE I
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO 1.1 Dalla Normativa Comunitaria a quella Regionale
2. QUADRO DELLA CONOSCENZA
2.1 Le stazioni dell'Arte
PARTE II
3. VALUTAZIONE EX-POST : La Stazione Materdei 3.1 Anagrafica Opera d'Arte
4. GESTIONE DELLE VARIABILI DI VULNERABILITA'
4.1 Piano di Manutenzione della Stazione Materdei1404.1.1 Scheda Clinica1414.1.2 Scadenzario1754.1.3 Cronoprogramma180
5. CONCLUSIONI
Appendice
RicognitoriII Riferimenti normativiXIII
Bibliografia e SitografiaXIV
Analisi nuovi prezziXVII
Schede Tecniche dei prodotti per la manutenzioneXXVIII



Introduzione

Il Trasporto Pubblico Locale nell'ultimo decennio ha subito radicali trasformazioni, legate all'emanazione, a livello comunitario, nazionale e regionale, di alcune norme di settore che hanno modificato decisamente lo scenario attuale. Gli aspetti principali di tale riforma riguardano il trasferimento di mansioni (compiti di programmazione e di amministrazione) dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, l'utilizzazione di nuove procedure per l'affidamento dei servizi (passaggio dal regime concessorio a quello concorsuale) e la separazione tra gli Enti appaltanti e le aziende di TPL1 (mediante la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, in cui l'Ente appaltante non può essere, a regime, socio unico). Nello specifico, la Regione Campania in questo trascorso temporale ha visto la pianificazione urbanistica e la pianificazione dei trasporti particolarmente vivaci e feconde, come attestano l'approvazione di numerose leggi regionali, sia in materia di trasporti che di pianificazione territoriale. Si tratta di una mole rilevante di atti legislativi e pianificatori, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi, attraverso i quali la regione e soprattutto il suo capoluogo hanno cercato di mettere in pratica un ordinato assetto del territorio puntando sul riequilibrio del sistema infrastrutturale, ferroviario, stradale, portuale e marittimo esistente, allo scopo di garantire maggiore equità nell'accessibilità e negli spostamenti di merci e persone dentro e fuori i confini regionali.

Questo "sistema urbano" risulta dinamico e complesso con trasformazioni che producono modificazioni dei livelli prestazionali (efficienza) offerti, delle condizioni di vita e dell'identità urbana; esso è costituito da specifici e connessi sub-sistemi: patrimonio archeologico, infrastrutture viarie, metropolitana, verde, patrimonio edilizio, tutti afferenti ad enti gestori diversi che, interagendo sinergicamente, adempiono alle varie funzioni urbane.

In uno scenario così ampio e diversificato, che vede la coesistenza di numerose funzioni e la partecipazione di molte istituzioni ed enti, la fase d'uso e gestione è spesso caratterizzata da una serie di problematiche la cui origine è legata alla fase progettuale, problemi che si traducono in cadute prestazionali e conseguenti disagi

¹ TPL: Trasporto Pubblico Locale



legati al degrado accelerato degli elementi tecnici in uso. Da qui nasce l'esigenza sempre crescente di progettare la gestione, nonostante la difficoltà, in sede di progetto, di valutare l'attitudine di un elemento tecnico a mantenere un adeguato livello prestazionale nel tempo.

Il sistema stazione può essere definito come luogo di connessione in grado di innescare una profonda relazione con l'ambiente insediativo circostante, una parte della città che ha un importante ruolo nell'organizzazione urbana, uno spazio pubblico mediante il quale l'architettura deve risolvere problemi dei flussi nel quale l'utente può confrontarsi con funzioni diverse e connesse all'attività di trasporto, un insieme di attività che coinvolgono diverse categorie di attori ed utenti.

Le strategie messe in campo dal comune di Napoli in sinergia con Metronapoli² per realizzazione delle stazioni dell'arte hanno creato un nuovo modello di stazione, non solo per la mobilità ma anche per la diffusione della cultura e di nuovi valori. Achille Bonito Oliva³ evidenzia il valore etico ed estetico di questo progetto. Etico perché l' arte non è soltanto arredo della struttura architettonica ma interagisce con essa; Visioni diverse concordano nell'aprirsi alla fruibilità comune dell'arte attraverso la valorizzazione della città, con omaggi alla sua cultura, ai suoi luoghi, alle sue tradizioni. Estetico perché tecniche diverse hanno creato un "puzzle" di linguaggi, personali e sperimentali: pittura, scultura, installazioni, frontoni e pareti di ceramica e mosaico sono divenute parte integrante della struttura, un insieme di opere d'arte che hanno creato "l'opera d'arte" consentendo agli artisti di diffondere l'arte contemporanea al grande pubblico. Un'architettura innovativa, dunque, non assimilabile a procedure standardizzate, per la quale è opportuno elaborare nel tempo una banca dati statistica fatta di "esiti" utilizzabili. specifici

Il lavoro di ricerca si pone l'obiettivo di gestire il rischio di prestazioni inadeguate nel tempo attraverso l'analisi dell'esposizione ai guasti. La vulnerabilità è generalmente la propensione di un elemento al danneggiamento per effetto di un'azione esterna ed anche per il ruolo aggravante svolto da specifiche condizioni endogene; In ambito

² Società partecipata del comune di Napoli a capitale interamente pubblico. Dal 1 novembre 2013 è stata costituita la società unica ANM S.p.A. nata dalla fusione di Metronapoli e ANM.

³ Critico d'arte, docente di storia dell'arte contemporanea alla facoltà di architettura dell'Università La Sapienza di Roma, organizzatore e curatore di numerose mostre, fondatore del movimento artistico denominato Transavanguardia al quale aderiscono numerosi pittori e scultori; coordinatore artistico del progetto "le stazioni dell'Arte" della metropolitana di Napoli.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

urbano, invece, il concetto di vulnerabilità è legato alla complessità del sistema città, costituito da sub-sistemi e dalle relazioni che si generano tra di loro, che interagiscono sinergicamente adempiendo alle diverse funzioni urbane. In un tale sistema sono numerose le variabili che entrano in gioco nel calcolo degli impatti che ciascun elemento del sistema ha nei confronti degli altri (elementi a rischio). Attualmente la vulnerabilità e la conseguente valutazione del livello di attenzione rispetto al pericolo urbano, fondata principalmente su indicatori che esprimono valori di tipo quantitativo, ovvero riferiti alle condizioni fisiche delle stazioni e del suo contesto, è amplificato dalla presenza delle opere d'arte ed alle ripercussioni sulla sfera sociale ed economica.

Nelle città, sistemi complessi di relazioni ambientali, economiche, culturali e sociali, la vulnerabilità va ricercata nelle relazioni tra i sub-sistemi e tra le loro componenti. Pertanto risulta inefficace il ricorso a strumenti conoscitivi univoci, monodimensionali, mirati a ridurne la molteplicità entro poche categorie qualificanti, sulle quali eventualmente modellare gli strumenti operativi" 4.

La valutazione ex-post dei danni subiti dal patrimonio artistico esistente in termini di perdita di risorse di valore economico, sociale, culturale ed ambientale può diventare strumento di supporto alle decisioni ed allo stesso tempo elemento attraverso il quale valutare il livello di vulnerabilità delle opere, individuando l'esposizione al rischio. L'approccio tecnologico, che interpreta la città quale sistema di relazioni materiali ed immateriali tra gli elementi che la compongono, guida la definizione di un nuovo concetto di vulnerabilità, che, sulla base di "indicatori di vulnerabilità urbana", di tipo quantitativo e qualitativo, è in grado di esprimere in maniera efficace la complessità del Sistema Urbano. L'unicità delle stazioni dell'arte e dei valori di cui sono portatrici comporta che lo stesso evento può produrre conseguenze diverse in contesti diversi, così che un Sistema Urbano o Edilizio è più o meno vulnerabile di un altro. Le variabili che rappresentano la propensione al danno del Sistema Urbano o Edilizio in esame, sono utili non solo ad analizzarne i livelli di vulnerabilità e/o a verificare la compatibilità tecnica degli interventi di recupero, ma anche ad acquisire dati per un nuovo modello di conoscenza che possa supportare le scelte relative ad una programmazione efficace ed efficiente della manutenzione, con impatti positivi sul controllo

⁴ Ciribini G., in Fontana C. 1991. Recuperare, le parole e le cose. Alinea, Firenze.



tecnico-economico delle attività. In questo modo, l'Ente Gestore ha la possibilità di fornire con maggiore certezza la garanzia degli standard di funzionamento prefissati e

di rispondere alla collettività dell'efficacia delle scelte attuate.

Al fine di individuare, nell'ambito delle diverse tecniche applicative, modalità operative e casistiche di degrado all'attualità riscontrate dalle indagini conoscitive fin ora effettuate, la stazione "Materdei" si presta quale caso studio ottimale del nostro lavoro di ricerca.

La ricerca si articola attraverso le seguenti fasi:

• La conoscenza: qualsiasi strumento operativo da attuare per ripristinare una condizione prestazionale compromessa, presuppone necessariamente la costruzione di un'anagrafe descrittiva, tecnica e discretizzata, in grado di formalizzare, organizzare, conservare e trattare il corpus di informazioni necessarie a descrivere la consistenza e le caratteristiche tecniche, dell'oggetto d'osservazione. E' necessario elaborare un articolato piano di conoscenza strettamente correlato e contestualizzato all'oggetto d'osservazione che, nel caso specifico, ha una valenza complessa in quanto mette in gioco non solo la conoscenza del contesto fisico-ambientale, ma anche l'interfaccia con l'utenza, il controllo delle priorità tecnico-amministrative e la gestione delle professionalità coinvolte.

Sono state pertanto analizzate le 13 stazioni dell'arte, redigendo un'identificativa puntuale delle opere d'arte presenti all'interno delle singole stazioni, dei loro autori, del materiale e delle tecniche di realizzazione utilizzate, nonché la collocazione in ambito spaziale/funzionale e la definizione dell'elemento tecnico di supporto.

La valutazione ex-post dei danni subiti dal patrimonio artistico esistente in termini di perdita di risorse materiali, culturali ed ambientali: costituisce lo strumento di supporto alle decisioni ed allo stesso tempo l'elemento attraverso il quale valutare il livello di vulnerabilità del "sistema" stazioni ai fini della gestione del patrimonio artistico. L'approccio guida la definizione di un nuovo concetto di vulnerabilità, che, sulla base di "indicatori di vulnerabilità urbana" di tipo quantitativo e qualitativo, è in grado di esprimere in maniera efficace la complessità del Sistema Urbano dei trasporti nel quale interveniamo. Determinate, attraverso la valutazione del guasto, le variabili di vulnerabilità che



vanno ad influenzare le opere d'arte, di esse si analizzano le variabili di vulnerabilità predisponenti, legate per lo più ad assenza di cicli manutentivi o ad installazioni spesso inadeguate al luogo di collocazione, e le variabili di vulnerabilità aggravanti, per le quali, sono da evidenziare la localizzazione geografica, le azioni antropiche legate all'accessibilità ed al contesto sociale nel quale si opera.

• La gestione delle variabili di vulnerabilità: costituisce uno strumento innovativo ai fini dell'ottimizzazione delle attività manutentive consentendo di definire le priorità di intervento secondo il principio di conservazione delle opere d'arte. Il contributo che tale strumento fornisce è riscontrabile nell'attuazione di strategie di manutenzione preventiva, fondate sull'analisi della propensione al danneggiamento delle opere d'arte per effetto di azioni esterne e condizioni endogene in relazione all'ambito spaziale/funzionale nel quale sono collocate. L'analisi delle variabili di vulnerabilità risulta, pertanto, la via più adeguata per la definizione del complesso sistema di variabili organizzative, tecniche ed economiche che interagiscono ai fini della conservazione del patrimonio artistico delle stazioni garantendo un controllo costante sui singoli processi e sulle loro interazioni.

L'intento di questo lavoro di ricerca, è la definizione di una strategia di gestione, mediante l'elaborazione del piano di manutenzione programmata per il quale sono state redatte schede di manutenzione, contenenti le strategie manutentive da adottare per una corretta politica manutentiva, gli interventi e le tempistiche, nonché le ispezioni, i controlli ed il monitoraggio, il tutto corredato da tempistiche ed analisi dei costi unitari di intervento. Sulla base delle informazioni contenute nelle schede sono stati elaborati scadenzario e cronoprogramma; nel primo sono state individuate, per ciascuna opera d'arte, le attività previste per un monitoraggio ed un'azione manutentiva da "effettuarsi in continuità"; mentre nel secondo, concepito in forma di quadro sinottico degli interventi, si evidenzia la loro cadenza temporale, determinando un prospetto delle attività che si ripetono ogni mese in una sorta di agenda operativa.



PARTE I

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO

1.1 Dalla Normativa Comunitaria a quella Regionale

La normativa italiana in materia di TPL, scaturisce, dal recepimento di disposizioni comunitarie cogenti, facendo espressamente riferimento ad alcune norme emanate dell'Unione Europea. Tali possono essere classificate secondo due ordini:

- 1. norme riguardanti le caratteristiche, la struttura e la gestione del TPL;
- 2. norme relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Alla prima categoria appartengono il Regolamento 1191/69/CEE, il Regolamento 1893/91/CEE e la Direttiva 91/440/CEE. Il Regolamento CEE n.1191/69 (modificato dal Regolamento CEE n.1893/91) definisce gli obblighi di servizio pubblico e i principi comuni per la soppressione o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tale regolamento introduce, inoltre, il concetto di "contratto di servizio pubblico" definito come un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti (art.14). La Direttiva 91/440/CEE introduce, nel trasporto ferroviario, l'indipendenza gestionale delle imprese, la separazione tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (la gestione dell'esercizio), il risanamento finanziario delle imprese pubbliche esistenti, la liberalizzazione dell'accesso all'uso dell'infrastruttura.

Le norme relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti sono contenute nelle seguenti Direttive: 90/531/CEE, 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 93/38/CEE (modificata dalla 98/4/CEE).

La Costituzione Italiana all'art. 117 e 118 sancisce il compito delle Regioni di legiferare per disciplinare tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, viabilità di interesse regionale, navigazione e porti lacuali; inoltre afferma il principio secondo il quale lo Stato può, con legge, delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Le prime norme che, in accordo con i predetti articoli della Carta Costituzionale, delegano alle Regioni parte delle funzioni amministrative relative



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ai servizi di Trasporto Pubblico Locale risalgono agli anni 70 ma è necessario giungere alla seconda metà degli anni 90 per avere una profonda trasformazione del settore.

- La Legge 59/97, nota anche come "Legge Bassanini", all'art. 4, come successivamente modificato dall'art.7 della Legge 127/97 (Legge Bassanini bis):
- delega alle Regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;
- attribuisce alle stesse il compito di definire, d'intesa con gli Enti Locali, il livello dei servizi minimi "qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con costi a carico dei bilanci regionali";
- definisce le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano ed introduce regole di concorrenzialità nel periodo di affidamento dei servizi;
- prevede che le Regioni e gli Enti Locali regolino l'esercizio dei servizi mediante contratti di servizio pubblico che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano, entro il 1° gennaio 2000, il conseguimento di un rapporto pari a 0,35 tra costi operativi e ricavi da traffico;
- definisce le modalità di subentro delle Regioni, entro il 1 gennaio 2000, al contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato S.p.A." per servizi di interesse regionale e locale.

Il Decreto Legislativo n° 422 del '97, di attuazione della Legge n.59 del '97, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (art.1 comma 1). Nel decreto di attuazione della legge n.59 del '97 viene fornita la seguente definizione di Trasporto Pubblico Locale: "sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale [...]; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale" (art.1 comma 2). Con questo decreto si stabilisce il trasferimento alle Regioni di tutti i compiti e tutte le funzioni relativi ai servizi di trasporto di interesse regionale e locale; le Regioni, a loro volta, conferiscono



alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti Locali, tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di TPL che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art.7 comma 1). Sono delegate, inoltre, alle Regioni anche le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione inerenti le ferrovie in gestione commissariale, le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle "Ferrovie dello Stato S.p.A." ed i servizi ferroviari in concessione alle "Ferrovie dello Stato S.p.A." di interesse regionale e locale. L'art.7 (comma 3) impone, inoltre, alle Regioni un limite di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per l'adozione della legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti Locali; in caso contrario il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi 90 giorni, sentite le Regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra Regioni ed Enti Locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale (Legge n. 59/97, art.4 comma 5). Infatti, il D. Lgs. 345/98 stabilisce, per le Regioni inadempienti a quella data (Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria) a partire dal 1 gennaio 1999 fino all'entrata in vigore di ciascuna legge regionale, che: le Regioni esercitino le funzioni amministrative delegate (ai sensi del D. Lgs. 422/97) relative ai servizi ferroviari, servizi marittimi e servizi aerei; le Province esercitino le funzioni amministrative relative ai servizi automobilistici, a guida vincolata in sede propria (diversi da quelli ferroviari) e di navigazione interna; i Comuni esercitino tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso.

Nel D. Lgs. 422/97 è previsto, inoltre, che nell'esercizio dei compiti di programmazione, le Regioni (art.14 commi 2, 3 e 4) definiscano gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i Piani di Bacino (PdB), redigano i Piani Regionali dei Trasporti (PRT), tenendo conto della programmazione degli Enti Locali ed in particolare dei Piani di Bacino predisposti dalle Province e, ove esistenti, dalle Città metropolitane ed approvino i Programmi Triennali dei Servizi (PTS) di Trasporto Pubblico Locale; questi ultimi individuano: la rete e l'organizzazione dei servizi, l'integrazione modale e tariffaria, le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti, le modalità di determinazione delle tariffe, le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico, il sistema di monitoraggio dei servizi e i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale. Inoltre, le



Regioni hanno il compito di stabilire se sia conveniente garantire la mobilità nelle zone a domanda debole mediante modalità particolari di espletamento del servizio di linea. Nella determinazione del livello dei servizi minimi le Regioni devono definire quantità e standard di qualità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (art.16 comma 1), tenendo conto, dell'integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali, e delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

Le competenze dello Stato sono ridotte solo ad alcune materie di interesse generale: grandi reti infrastrutturali, servizi di interesse nazionale, sicurezza, linee guida per la tutela dell'ambiente, servizi internazionali.

E' necessario evidenziare che il trasferimento alle Regioni (decentramento amministrativo) comporta non solo dei diritti, quali la gestione del servizio, ma anche dei doveri in quanto le Città metropolitane, istituite da leggi regionali secondo quanto disposto dalla Legge n.142 del 8 giugno 1990 "Ordinamento delle autonomie locali", hanno funzioni amministrative analoghe a quelle di competenza provinciale ed in particolare hanno competenza in materia di viabilità, traffico e trasporti (L. 142/90 art.19 comma 1 lettera b) quando tali funzioni assumono carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana (L. 142/90 art.19 comma 1). L'istituzione dell'Area metropolitana (area nella quale la Città metropolitana svolge le proprie funzioni amministrative), se essa non coincide con il territorio di una Provincia, richiede una nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o l'istituzione di nuove Province considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova Provincia (L.142/90 art.17 comma 3) eventuali necessità di ripiani di bilancio sono a carico non più dello Stato ma delle Regioni stesse che sono responsabili sia del servizio offerto che della redditività dello stesso.

II D.P.C.M. n. 28 del 30 dicembre 1998 fornisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti (Carta della mobilità) a cui far riferimento nella definizione degli standard di qualità dei servizi di TPL. II D. Lgs. n.400/99 introduce le seguenti modifiche al D. Lgs. n.422/97:

- sono trasferiti alle Regioni, a titolo gratuito, i beni, gli impianti e le infrastrutture sia delle ferrovie in ex gestione commissariale governativa (già stabilito dalla Legge



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

n.662/96) sia delle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle "Ferrovie dello Stato S.p.A.";

- le Regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di trasferire alle "Ferrovie dello Stato S.p.A." i beni, gli impianti e le infrastrutture descritte al punto precedente;
- lo Stato e le Regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le "Ferrovie dello Stato S.p.A." per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;
- le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale possono istituire, d'intesa con la Regione ai fini della compatibilità della rete, servizi di trasporto aggiuntivi sulla base degli elementi del contratto di servizio con oneri a carico dei bilanci degli Enti stessi;
- sono escluse dalle gare di appalto di servizio le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica e le società dalle stesse controllate; tale esclusione non opera nel caso di gare aventi ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi;
- le Regioni e gli Enti Locali devono incentivare il riassetto organizzativo ed attuare, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata;
- le Regioni hanno a disposizione un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel quale è possibile mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalle trasformazioni predette; trascorso tale termine, tutti i servizi devono essere affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali.

Il D.P.C.M. del 16 novembre 2000, relativo agli artt. 8 e 12 del D. Lgs. 422/97, trasferisce alle Regioni le risorse per i servizi ferroviari di Trenitalia (FS) e delle ferrovie concesse ed in gestione commissariale. Per tali servizi ferroviari le Regioni stesse devono stipulare contratti di servizio sperimentali validi per il solo 2001 e successivamente contratti biennali, in sostituzione dei precedenti contratti di servizio nazionali. L'articolo 35 della Finanziaria 2002, Legge 488 del 28 dicembre 2001, introduce la possibilità di separare l'attività di gestione delle reti e degli impianti



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

dall'attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali, garantendo comunque l'accesso alle reti e agli impianti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei servizi. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della Provincia nei successivi 3 mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali suddette. e degli impianti rimane agli enti pubblici che potranno cederla solo ad una società di capitali con partecipazione maggioritaria (incedibile) dell'ente medesimo.



1.2 La normativa della Regione Campania

In attuazione delle Direttive Comunitarie, ai sensi del D. Lgs. 422/97 (e successive modifiche), tutte le Regioni a statuto ordinario hanno approvato una legge di riforma del TPL.

La Regione Campania ha emanato la L.R. n. 3 del 28 marzo 2002 "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania".

In Campania, con la citata legge, è stata istituita l'Agenzia regionale per la mobilità (ACAM)⁵ i cui compiti sono:

- la gestione del processo di pianificazione strategica (emanazione di direttive tecniche, redazione e stipula di intese, monitoraggio del sistema);
- la gestione del processo di pianificazione tattica (progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, servizi complementari per la mobilità, redazione dei contratti di servizio, individuazione dei beni mobili e immobili funzionali all'espletamento del servizio, monitoraggio delle performance, definizione e gestione delle politiche tariffarie);
- la costruzione e la gestione della banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela;
- controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti.

La Regione Campania si è mostrata da sempre sensibile al tema della "mobilità" e, più in generale, allo sviluppo sostenibile con la creazione di una rete su ferro intorno alla quale riqualificare e valorizzare le aree circostanti le stazioni. Il sistema di metropolitana regionale della Campania può considerarsi un esempio di mobilità integrata e sostenibile per uno sviluppo urbano che favorisca l'uso della ferrovia e più in generale del trasporto pubblico. Nel 2000 nasce il progetto di Sistema di Metropolitana Regionale della Campania, che rilancia alla scala regionale il progetto avviato nel 1997 con il Piano dei Trasporti e la metropolitana di Napoli. Infatti già nel 1993 con l'emanazione della legge n. 34 che approvava il Piano Regionale dei Trasporti e la legge Regionale n. 3 del 28 marzo 2002, la Regione e soprattutto il suo

⁵ L'ACAM – Agenzia campana per la mobilità sostenibile – è ente di diritto pubblico, istituito con la legge regionale 28 marzo 2002, n.3, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica.



capoluogo hanno cercato di mettere in pratica un ordinato assetto del territorio puntando sul riequilibrio del sistema infrastrutturale, ferroviario, stradale, portuale e marittimo esistente, allo scopo di garantire maggiore equità nell'accessibilità e negli spostamenti di merci e persone dentro e fuori i confini regionali.

Con legge regionale n. 34 dell'8 settembre 1993 "Norme e procedure per l'attuazione del Piano regionale dei trasporti" di approvazione del PRT, la Regione Campania articola la programmazione in materia di trasporti mediante un modello a cascata di piani progressivamente contestualizzati sul territorio, il cui obiettivo prioritario è il perseguimento di una efficace funzionalità dell'intero sistema come condizione e strategia per il supporto alle attività e all'accessibilità ai luoghi, e soprattutto come strumento efficace per sostenere lo sviluppo regionale. Nel PTR vengono proposte le strategie e gli obiettivi di implementazione, anche monotematici, inerenti le procedure da attuare soprattutto in merito alla conformazione generale del sistema trasporti della regione. L'emanazione della legge Regionale n. 3 del marzo 2002, va ad abrogare la precedente disposizione (legge regionale n. 34 dell'8 settembre 1993), integrando ed ampliando gli obiettivi e le finalità della precedente, proponendo in maniera congiunta, sistema pubblico dei trasporti e sistema della mobilità, favorendo lo sviluppo di un sistema integrato con investimenti mirati al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, e al miglioramento della gestione e della qualità della mobilità. Inoltre introduce uno strumento operativo mediante un modello di pianificazione, che prevede il Piano Regionale dei Trasporti, il Piano provinciale dei Trasporti e il Piano Urbano della Mobilità, nonché specifici piani di settore e studi di fattibilità, da revisionare ogni cinque anni in modo da renderlo dinamico ed attuale.

A scala comunale, l'area metropolitana di Napoli, tra le più densamente popolate al mondo con 1.900 ab./kmq, per prima ha dato avvio alla pianificazione integrata urbanistica e dei trasporti, avviando nel 1997 il progetto di completamento della rete cittadina su ferro, nonché approvando il Piano Comunale dei Trasporti⁶, predisposto dall' Assessorato alle Infrastrutture di Trasporto Dipartimento viabilità e infrastrutture del Comune di Napoli Servizio infrastrutture studi e progettazione, coordinato dal Prof. Ing. Ennio Cascetta. In itinere con quanto già avviato nel 1997 il Piano viene incluso

⁶ PCT, approvato dal Consiglio Comunale il 18 marzo 1997 con Delibere nn. 90 e 91.



nella variante al PRG del 20047, riconoscendo il cuore del sistema infrastrutturale provinciale e regionale, non solo in termini concreti per l'apertura delle maggior parte delle nuove stazioni e la messa in esercizio delle nuove linee, ma anche per la visibilità ricercata dall'amministrazione mediante il progetto delle stazioni dell'arte, che ha affidato ai maggiori nomi dell'architettura nazionale e internazionale la sistemazione delle nuove stazioni. Il cantiere di una metropolitana è una presenza che sconvolge per anni la vita di tutta l'area in cui sorge, per questo motivo Metropolitana di Napoli SpA, la società concessionaria per la realizzazione della linea 1, si è posta il problema di cosa lasciare una volta chiuso il cantiere; soprattutto in zone dove i lavori si erano innestati in un contesto di profondo degrado, non era certo pensabile rifare tutto come prima. Così, al di là di quanto era stato fatto sotto terra, le stazioni della metropolitana sono diventate una importante occasione di riqualificazione urbana, oltretutto, all'insegna dell'arte contemporanea, perché così sono state concepite le

stazioni inserite nell'ambizioso progetto Stazioni dell'Arte.

In un paese dove il patrimonio storico rappresenta una ricchezza ineguagliabile sarebbe stato scontato, "arricchire" le stazioni con opere e reperti sottratti ai musei; perciò Metropolitana di Napoli, incarica Achille Bonito Oliva⁸ del coordinamento artistico dell'intero progetto, il quale prende una strada opposta affermando che "un'infrastruttura dell'importanza di una metropolitana non può prescindere dall'essere espressione del proprio tempo" proponendo istallazioni di arte contemporanea. Lo sforzo è stato quello di garantire che le opere d'arte esposte diventassero parte integrante della struttura, e non un allestimento successivo, con il rischio di apparire finta, o comunque fuori luogo. Sono stati gli stessi architetti che hanno progettato le diverse stazioni a scegliere gli artisti e le opere da esporre, così ciascuno lo ha fatto in base alla propria sensibilità e in modo che le opere fossero in stretta relazione con il progetto. La perfetta integrazione tra arte ed architettura ha consentito che "l'arte" uscisse dalle stazioni, dando origine ad un progetto di riqualificazione urbana delle aree circostanti le stazioni, attraverso un discorso di visibilità riproposta, di un paradigma d'arte come attrattore per aumentare il flusso d'utenza, legato non solo

⁷ Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n° 323/11 giugno 2004 – approvazione definitiva della variante al PRG di Napoli; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 24 giugno 2005 preso atto delle modifiche indotte dalla G.R.C si procede alla pubblicazione.

⁸ Achille Bonito Oliva è un critico d'arte, accademico curatore italiano; fondatore del movimento artistico denominato Transavanguardia.



alla funzione trasporto pubblico, ma anche alla meta turistica, rendendo fruibili spazi fino ad allora denominati non-luogo per le condizioni di degrado ed abbandono in cui versavano. Le stazioni dell'arte nascono per volontà dell'amministrazione comunale di Napoli, in sinergia con Metronapoli, società partecipata costituita dal Comune di Napoli, Gruppo Trenitalia e ANM (Azienda Napoletana Mobilità). Dal 1 novembre 2013, la gestione del trasporto pubblico di Napoli è affidata alla "società unica" ANM S.p.A., nata dalla fusione di Metronapoli e ANM; la nuova realtà è controllata da Napoli Holding Srl, società del Comune di Napoli che ha coordinato il processo di fusione di ANM (ex trasporto su gomma) Metronapoli (ex trasporto su ferro) e Napolipark (sosta e parcheggi).



1.3 Il Piano Comunale dei trasporti⁹

Il PCT nasce dall'esigenza di soddisfare, in termini nuovi, il complessivo fabbisogno di trasporto, modificando il rapporto tra mezzo privato e trasporto collettivo, contenendo il primo attraverso il forte sviluppo, e ampliando il secondo recuperando spazi di vivibilità e qualità ambientale. D'altro canto la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema di mobilità sono le variabili chiave per la realizzazione e la messa in atto di alcune opzioni di fondo di per il recupero dei valori ambientali e di vivibilità delle aree centrali, nonché la riqualificazione e il recupero delle periferie, e in particolare dei nuovi insediamenti dell'area occidentale, orientale e settentrionale. Da questo contesto nasce la motivazione del Piano comunale dei trasporti (Pct), attraverso cui si intende attuare il ruolo di proposizione e di interlocuzione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, in uno scenario alquanto diversificato, sulla base di obiettivi, strategie e priorità motivate da approfondite analisi tecnico-economiche.

Il Pct mira alla individuazione di interventi infrastrutturali ed organizzativi sul sistema della mobilità di Napoli da realizzarsi per fasi a partire dal breve periodo, 2-4 anni, nel quale è già possibile configurare una prima struttura di rete per svilupparsi e completarsi nel medio e lungo periodo, 10-15 anni. Questo approccio, che è del tutto coerente con la moderna interpretazione del Piano come processo evolutivo di supporto alle decisioni, rappresenta una netta innovazione rispetto al passato. Il piano non si prefigge più l'obiettivo di definire scelte complessive e immutabili da realizzare in un indefinito intervallo temporale, spesso senza indicare priorità se non per grandi insiemi, ma piuttosto mira ad individuare gli interventi da realizzare nel breve-medio periodo compatibilmente con le risorse disponibili, in modo che partendo dallo stato attuale si possa ottenere il massimo dei benefici, ovvero il massimo grado di soddisfacimento degli obiettivi, nel più breve tempo possibile.

Il Piano propone il completamento del sistema dei trasporti di Napoli da realizzarsi nel lungo periodo attraverso un processo progettuale e decisionale di cui questo documento rappresenta il punto di partenza e secondo la disponibilità di risorse e le priorità urbanistiche dell'Amministrazione. Per questi interventi il Piano propone delle scelte con diverso ordine di priorità e un metodo di valutazione suscettibile di

-

⁹ Cfr. ibidem



rioni per via di modifiche progettuali e proposte alternative che nel ter

variazioni per via di modifiche progettuali e proposte alternative che nel tempo dovessero presentarsi.

In questa prospettiva gli obiettivi che il Pct si prefigge sono raggruppabili in alcune grandi categorie:

- -fornire un livello di servizio soddisfacente alla mobilità interna alla città e nei suoi collegamenti con l'area metropolitana;
- -rendere accessibili le diverse funzioni e i diversi luoghi urbani;
- -migliorare la qualità e la vivibilità dell'ambiente fisico ed urbano;
- -supportare i nuovi indirizzi di pianificazione urbanistica e territoriale con particolare riferimento al recupero delle periferie e alla riconversione degli insediamenti delle aree occidentale, orientale e settentrionale.

Nella individuazione degli interventi il Pct intende rispettare alcuni vincoli, e in particolare:

- -la possibilità tecnica di realizzare degli interventi per fasi funzionali in modo da ottenere dei benefici apprezzabili nel breve e medio periodo;
- -la disponibilità delle risorse finanziarie proprie, quelle attivabili su fonti di finanziamento nazionali ed europee, nonché quelle attivabili all'interno del sistema della mobilità per coprire sia i costi di investimento che di gestione del sistema;
- -l'ambito geografico e funzionale degli interventi proposti, che deve riguardare necessariamente il territorio della città di Napoli, anche se, ovviamente, viene tenuto fortemente in conto l'interazione con l'area metropolitana;
- -le scelte pregresse, solo per quanto vincolanti e giustificabili rispetto agli ulteriori costi nello schema complessivo del sistema della mobilità.

In un'ottica di interventi a medio e lungo periodo per l'attuazione del programma dettato dal piano in esame, in un'area metropolitana come quella di Napoli dove la mobilità rappresenta una funzione cruciale, non solo per la qualità della vita ma anche per realizzare le sue potenzialità di sviluppo economico e produttivo, la rilevanza di tale funzione è ancor più accentuata in una fase di importanti decisioni sul suo assetto urbanistico.

La stretta integrazione fra trasporti e pianificazione urbanistica richiede che l'Amministrazione abbia la massima capacità decisionale non solo sulle scelte strategiche di un Piano dei trasporti di medio-lungo termine ma anche sulle modalità attuative. Ciò vuol dire, rispetto delle priorità negli investimenti e del controllo dei flussi



di finanziamento, possibilità di aggiornare le proprie scelte e libertà di scelta dei partner con cui produrre i servizi di trasporto pubblico.

È opportuno che la durata del contratto di servizio sia la più breve possibile, in modo da ridurre le barriere all'entrata e stimolare la competizione tra i possibili gestori. Contro tale esigenza gioca la necessità di utilizzare una consistente dotazione di capitale fisso per la produzione del servizio, circostanza che richiede tempi lunghi per il recupero economico dell'investimento iniziale.

Tale contrasto può essere risolto conservando la proprietà pubblica del capitale fisso e concedendone l'uso al gestore all'interno del contratto di servizio a determinate condizioni di manutenzione e rinnovo. Se l'Amministrazione rimane proprietaria del capitale fisso, continua anche a essere l'unico soggetto abilitato a realizzare nuovi investimenti e ad acquisire i finanziamenti necessari. Di contro, il gestore non realizza un'operazione d'investimento di capitale proprio, ma semplicemente vende una prestazione di servizio per una durata predeterminata. La società mista di gestione non richiede di essere fortemente capitalizzata in quanto non deve effettuare rilevanti investimenti finanziari, ma deve semplicemente provvedere alla gestione. Il capitale d'esercizio potrebbe essere in buona misura rappresentato dai versamenti cui l'Amministrazione si impegna nell'ambito del contratto di servizio. Tale circostanza rende più agevole la partecipazione alla gara e allarga quindi la concorrenza tra i potenziali gestori. Il gestore assume la veste di società mista a partecipazione pubblica minoritaria, così come disciplinata dal recente regolamento emanato con Dpr n. 533 del 16 settembre 1996; in tal modo, l'Amministrazione ha la possibilità di essere rappresentata in Consiglio di amministrazione e di avere un maggior controllo dell'efficacia gestionale del partner gestore, restando comunque solo di costui la responsabilità gestionale.

La gestione del trasporto Pubblico Locale viene affidata alla società denominata Metronapoli S.p.A. costituita il 26 luglio 2000 e divenuta operativa il 1 febbraio dell'anno successivo, società partecipate del comune di Napoli a capitale interamente Pubblico. Dal 1 novembre 2013, la gestione del trasporto pubblico di Napoli è affidata alla "società unica" ANM S.p.A. Nata dalla fusione di Metronapoli e ANM, la nuova realtà è controllata da Napolipark, holding del Comune di Napoli che ha coordinato il processo di fusione di ANM (ex trasporto su gomma) Metronapoli (ex trasporto su ferro) e Napolipark (sosta e parcheggi). Tale operazione realizzata in un'ottica di

- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

gestione integrata del TPL, include: linee bus, tram e filovie, due linee metropolitane (Linea 1 e Linea 6), quattro impianti funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina), un sistema diffuso di scale mobili intermodali, ascensori cittadini e numerosi nodi di collegamento per l'accesso ai parcheggi di interscambio, compongono la fitta rete di trasporto cittadina (Fig 1).




Fig. 1 – PCT linee Metropolitane Urbane e progetto di rete

Fin dalla nascita nel 2001, Metronapoli ha svolto un importante ruolo nell'evoluzione della rete di trasporto urbano diventando asse portante e motore della mobilità sostenibile, rafforzando il ruolo di sostenitore e di parte attiva nel garantire una mobilità sostenibile orientando sempre l'azione al soddisfacimento del cliente, interno ed esterno, ponendosi come obiettivo sicurezza e il comfort, l'affidabilità e l' efficienza, accoglienza e dialogo costanti nel segno della trasparenza e del miglioramento continuo dei servizi offerti.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

All'attualità Il volume di passeggeri(Fig. 2) trasportato dalla Linea 1 e dalla Liea 6 è subisce un notevole incremento dovuto all'apertura della stazione Garibaldi, ubicata

nella omonima piazza
adiacente alla
stazione centrale che
costituisce un
importante nodo di
scambio, attraverso le
nuove stazioni
intermedie di Toledo




Fig. 2 – *Volume passeggeri a tutto il 2011*

e Municipio. Quest'ultima in continuità con la piazza Municipio, rappresenta un'altro punto di snodo fondamentale tra il mare e la città, in itinere con il nuovo piano regolatore che sancisce il ruolo di centralità, concorrendo alla realizzazione di uno spazio pubblico monumentale, pedonalizzato, che va dalla stazione marittima fino a piazza del Plebiscito, nell'intento di ristabilire un rapporto concreto tra la città ed il mare.

Il completamento dell'intera Linea prevede la realizzazione di un anello ferroviario (con 28 stazioni) che si chiuderà a Piscinola passando per piazza Garibaldi, il Centro Direzionale e l'Aeroporto di Capodichino ampliando notevolmente l'attuale lunghezza della tratta fino a raggiungere circa 25 km.

- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -


2. QUADRO DELLA CONOSCENZA

2.1 Le stazioni dell'arte

Le "Stazioni dell'Arte" nascono da un progetto promosso dall'Amministrazione Comunale di concerto con Metronapoli, attuando un piano strategico di potenziamento del TPL su ferro, individuando nella linea 1 l'asse portante della mobilità con la

costruzione di nuove stazioni, diventando allo stesso tempo occasione di riqualificazione urbana per alcuni punti nevralgici della città.

Delle del 34 stazioni Sistema Metronapoli, 13 sono quelle definite "Stazioni dell'Arte", 9 della linea uno e 4 della linea sei (Fig. 3), progettate da architetti di fama internazionale: Óscar Tusquets Blanca, Karim Rashid, Atelier Mendini, Gae Aulenti, Domenico Orlacchio. Michele Capobianco e Renato Miano.



La proposta dei progettisti, di concerto con il critico d'arte Achille Bonito Oliva, incaricato dal Comune di Napoli della direzione artistica, ha trasformato gli spazi di transito delle stazioni in luoghi di incontro tra i cittadini che ogni giorno si servono della linea 1 e 6 con l'arte contemporanea. Si tratta di un' allocazione inconsueta dell'arte, in un luogo di passaggio, definito spesso come "non-luogo" del pubblico trasporto, che diventa scenografia di un'operazione culturale di ampio respiro che vede coinvolti i maggiori nomi dell'arte contemporanea.

Metronapoli, che con il suo patrimonio artistico di circa 200 opere realizzate da 95 Artisti costituisce esempio unico di museo decentrato e distribuito sull'area urbana, esprime l'impegno di voler interagire ed integrarsi con il territorio, contribuendo non solo a migliorare la mobilità urbana ma anche a dare un valore aggiunto alla città dal



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

punto di vista etico ed estetico, incidendo in ambito socio-culturale. Con questo progetto, l'arte contemporanea trova vasta diffusione nel capoluogo campano sin dal 1995, quando l'allora amministrazione promosse, un progetto denominato «gli Annali delle Arti» e altre iniziative dirette a un pubblico spesso poco attratto da tale genere di arte, avvalendosi già da allora del coordinamento artistico del critico d'arte Achille Bonito Oliva, il quale in un'intervista spiega: "il tentativo è quello di stimolare l'attesa di un pubblico in transito, di quelle persone che non sono abituate ad andare nei musei, di intercettare un pubblico indiretto che non si raggruppa per un momento e inciampa in un'immagine"¹⁰. La metropolitana diventa un museo obbligatorio dal quale è impossibile sottrarsi: l'idea è quella di utilizzare il "nuovo metrò" come catalizzatore di un processo di rigenerazione urbana¹¹, realizzando un connubio tra città e arte.

Delle 13 stazioni dell'arte, nove sono oggetto del lavoro di ricerca; esse sono distribuite lungo la tratta della linea 1, definita anello strategico di collegamento tra i punti nevralgici della città (Stazione Centrale, Piazza Municipio e scalo portuale, aeroporto di Capodichino, ecc.). La linea 1 della metropolitana ha iniziato il suo esercizio nel 1993 con l'apertura delle stazioni Vanvitelli e Rione Alto, inserite nel circuito delle stazioni dell'arte solo dopo un evidente intervento di restyling. Nell'aprile

¹⁰ Cfr. intervista sul sito internet www.kwart.kataweb.it , 26/03/2002

¹¹La bellezza di un sito, non è solo un elemento estetico, ma contribuisce allo sviluppo economico. Già Giovanni Botero sottolineava nel XVI sec. "la bellezza rappresenta una delle quattro virtù attrattive di una città". La bellezza contribuisce anche a costruire la "buona vita" della comunità. Un ambiente di elevata qualità può migliorare il sentimento di benessere in un certo luogo e, quindi, l'utilità. Ma può anche creare senso di comunità, reti comunicative/relazionali, capitale sociale, spirito civico. Cioè la bellezza (valore estetico) produce valori economici, etici, culturali: la percezione che "è bene" prendersi cura di quel sito (Fusco Girard L. 1989). [...] Il "valore intrinseco" culturale/simbolico dell'ambiente costruito riflette, invece, la capacità di "sentire" un luogo di cogliere l'unità, il legame che esiste tra le parti e l'insieme. Il valore intrinseco si collega e riflette lo spirito di un luogo, il suo carattere specifico, unico, irriproducibile, la sua particolare identità e bellezza che (talvolta) determina senso di connessione tra soggetti diversi e tra comunità e capitale manufatto (monumento).

Il valore intrinseco esiste allorquando gli abitanti di un'area riconoscono in certi valori qualitativi, in alcune caratteristiche che esprimono il senso di uno spazio, il legame con la storia della sua gente, delle sue radici. Ma tali valori sono in grado di collegare un sito con il suo futuro. Questi luoghi hanno la capacità di contribuire a costruire integrazioni e di superare frammentazione. Sono in generale luoghi che hanno carattere pubblico, in cui la vivibilità è molto elevata e, quindi, la capacità di richiamare altre attività.

Essi "sostengono" la vita, la promuovono e la rigenerano. Questi luoghi pubblici (che hanno orientato le scelte nella crescita della città in una direzione invece che in un'altra) promuovono la percezione che la bellezza dello spazio si incrocia con il bene comune. Ma questo valore intrinseco che, nello stesso momento, esprime un valore "spirituale", perché lega individuo e comunità, passato e presente, valori estetici e valori d'uso, valori d'uso e valori indipendenti dall'uso, "va oltre" la dimensione individuale e si collega alla dimensione sociale. Esso rappresenta un'"invariante del territorio", cioè il valore non negoziabile nelle sue trasformazioni. Ma soprattutto, si può configurare la fonte di energia culturale, immateriale, altrettanto importante (se non di più di quella naturale, chimica e fisica). Fusco Girard L., Nijkamp P., (2004), Energia, bellezza, partecipazione: la sfida della sostenibilità. Valutazioni integrate tra conservazione e sviluppo, Franco Angeli, Milano.



del 2001, sono state aperte le stazioni Salvator Rosa, Quattro Giornate e Museo; poi è stata la volta della stazione Dante nel 2002, della stazione Materdei nel 2003, della

stazione Università nel marzo 2011; ultima in ordine cronologico è stata quella della

fermata Toledo aperta a settembre 2012.

L'intento è stato quello di creare un museo che non è spazio chiuso, luogo di concentrazione delle opere d'arte, ma percorso espositivo aperto, per una fruizione allargata, dinamica e sociale dell'arte, puntando sul valore etico ed estetico che ha dato origine ad un intervento di riqualificazione della città unico al mondo.

Le Stazioni dell'Arte, per le loro caratteristiche strutturali e per il valore simbolico che queste veicolano, sollecitano un rapporto attivo con il territorio in cui insistono.

Tutte le stazioni sono state progettate nel rispetto di moderni sistemi di sicurezza, privi di barriere architettoniche e dotate di percorsi privilegiati e mappe tattili per i non vedenti. In corrispondenza dei varchi di accesso ai tornelli è collocato un box, presenziato per tutta la durata dell'esercizio, in cui sono installati gli allarmi degli impianti di stazione (ascensori, scale mobili, gruppi elettrogeni), i sistemi di videosorveglianza, la diffusione sonora, i telefoni interni ed il citofono per il colloquio con gli ascensori. Sofisticati impianti di rilevazione incendi, collegati con centraline di azionamento di impianti sprinkler e sistemi a veli d'acqua per lo sbarramento fumi, garantiscono una protezione attiva contro gli incendi, consentendo l'evacuazione in sicurezza. Attraverso ascensori che collegano l'esterno con i vari piani fino alla banchina, sono state abbattute tutte le barriere architettoniche. Tutte le gallerie della linea sono dotate di banchina illuminata e di ventilazione forzata, tramite opportune condotte di ventilazione che garantiscono il ricambio d'aria con l'esterno.

Al fine di dare un quadro comparativo, chiaro e sintetico, si riporta una tabella di raffronto delle stazioni della linea 1 oggetto di studio (Tab. 1)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

Linea	ld Stazione	Stazione	Localizzazione	Data di Apertura	Progettista
1	01.01	Toledo	Via A. Diaz	17 settembre 2012	Óscar Tusquets Blanca
1	02.01	Università	Piazza Bovio	26 Marzo 2011	Karim Rashid
1	03.01	Materdei	Piazza S. Ammirato	5 Luglio 2003	Atelier Mendini
1	04.01	Dante	Piazza Dante	27 Marzo 2002	Gae Aulenti
1	05.01	Museo	Piazza Cavour	14 Aprile 2001	Gae Aulenti
1	06.01	Quattro Giornate	P.zza Quattro Giornate	14 Aprile 2001	Domenico Orlacchio
1	07.01	Salvator Rosa	Via S. Rosa	Aprile2001	Atelier Mendini
1	08.01	Vanvitelli	Piazza Vanvitelli	28 Marzo 1993	Michele Capobianco
1	09.01	Rione Alto	Via M. Semmola	1993	Renato Miano

Tab. 1 – Informazioni generali sulle stazioni

2.2 Anagrafica delle stazioni

La costruzione dell'anagrafe¹² descrittiva, tecnica e discretizzata, costituisce uno degli elaborati dell'area della conoscenza, in grado di formalizzare, organizzare, conservare e trattare il corpus di informazioni necessarie a descrivere la consistenza e le caratteristiche tecniche dell'oggetto d'osservazione. Essa avviene attraverso la predisposizione di una scheda che è stata elaborata assumendo come riferimento i contenuti della norma UNI 10874:2000¹³ previsti per la redazione delle schede identificative dei beni immobili.

Nella prima parte sono contenuti i dati localizzativi ed identificativi delle stazioni ed una descrizione relativa al contesto e agli elementi spaziali/funzionali caratterizzanti. Nella

¹² Insieme sistematico delle informazioni necessarie a descrivere la consistenza e le caratteristiche tecniche degli edifici, supportato da un opportuno metodo di classificazione e codifica degli stessi edifici e delle loro componenti tecnologiche ed ambientali. – Glossario del Facility Managment, S. Curcio e C. Talamo

¹³ NORMA UNI 10874:2000. Criteri di stesura dei manuali d'uso e manutenzione. La norma definisce contenuti e criteri per la stesura dei manuali relativi ai servizi di manutenzione degli immobili con riferimento ad ogni componente edilizio, al fine di guidare o supportare le parti coinvolte.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

stessa scheda è stato individuato il sistema funzionale/spaziale definito secondo la norma UNI 10836:199914

La complessità delle strategie progettuali, non può prescindere dalla destinazioni d'uso dei manufatti del sistema stazione e dalle modalità di svolgimento delle funzioni, al fine di determinare le relazioni tra le differenti attività che investono gli spazi d'uso ed i flussi d'utenza¹⁵.

La definizione del sistema stazione come sistema complesso di parti interagenti chiama in causa un approccio fondato sulla logica esigenziale-prestazionale, per il comportamento restituito in opera dal manufatto architettonico. L'approccio esigenziale-prestazionale si specializza nell'analisi degli elementi spaziali connessi alle singole funzioni, per rispondere efficacemente alle esigenze dell'utenza e consentire l'orientamento delle scelte di intervento che articolano il processo decisionale.

La definizione del sistema delle funzioni è tesa alla determinazione delle regole di aggregazione degli spazi e alla organizzazione dei percorsi per valutare, nel quadro delle congruenze e compatibilità con le strategie messe in campo dal comune di Napoli e da Metronapoli, la possibilità di integrazione di nuove funzioni ed alla necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività che coinvolgono diverse categorie d'utenza.

¹⁴ NORMA UNI 10838:1999, Terminologia riferita all'utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia. La norma contiene i termini e le definizioni relative alla qualità edilizia nei suoi aspetti generali e in quelli specifici: ambientali, funzionali, spaziali, tecnologici, tecnici, operativi e gestionali.

¹⁵ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE TOLEDO ¹⁶	ld
01	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE TOLEDO	01.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Toledo

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania - Napoli

Sub-area: Via Armando Diaz

	Dati identificativi
Proprietà	Comune di Napoli
Gestore	Metronapoli
Data di Apertura	17 settembre 2012
Interventi significativi	
Progettista Architettonico	Óscar Tusquets Blanca
Artisti	William Kentridge; Oscar Tusquets Blanca; Robert Wilson; Achille Cevoli; Robert Wilson; Oliviero Toscani; Lawrence Weiner; Shirin Neshat; Ilya Ed Emilia Kabakov; Francesco Clemente; William Kentridge;

INDIVIDUAZIONE Restituzione grafica e/o Foto Rione Alto Montedonzelli Medaglie d'Oro Vanvitelli (Quattro Giornate Salvator Rosa Materdei (Museo (Dante C Toledo (Università Garibaldi Uscita su via Diaz, scala mobile e ascensore (Foto 1) Linea 1

¹⁶ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



DESCRIZIONE

Il progetto dell'architetto catalano Oscar Tusquets Blanca ha interessato anche l'area sovrastante, trasformata in zona pedonale, attraverso un processo di riqualificazione. La comunicazione tra spazio esterno ed interno è affidata alle strutture-lucernario che, dalla strada, convogliano la luce solare negli ambienti sottostanti; all'esterno si presentano come strutture esagonali rivestite da piastrelle color blu e ocra, il colore dei lucernari è importante perché anticipa le tonalità dominanti all'interno della stazione. L'opera è stata inaugurata il 15 dicembre 2012, concludendo di fatto anche la riqualificazione di via Diaz. La stazione è dotata di tre uscite, due pedonali parallele con via Toledo, l'altra parallela con Via Diaz provvista del solo impianto di risalita meccanizzato costituita dal vano ascensore, rivestito di pannelli in vetro, posizionato in linea con la scala mobile (foto 1) dotato di una copertura ondulata in acciaio satinato; l'intervento di riqualificazione ha interessato anche lo spazio urbano costituito da parte di via Diaz e del'intersezione con via Toledo. Tra le opere di arredo urbano si rilevano, con particolare interesse un filare di pensiline circolari, assai simili a degli ombrelloni, che si sovrappongono reciprocamente con l'intento di rievocare le "bancarelle" dei mercatini rionali (foto 2). L'interno è caratterizzato da due grandi mosaici di Kentridge e realizzati dal mosaicista Costantino Aureliano Buccolieri: il primo è posto nell'atrio della stazione e raffigurante una tipica scena napoletana, piena di persone in movimento tra cui lo stesso autore e San Gennaro; il secondo si trova sulle scale mobili che conducono alle banchine e raffigurante Bonifica dei guartieri bassi di Napoli in relazione alla ferrovia metropolitana. Si denotano molti riferimenti a Pompei (in particolare ad alcune figure oltre che allo stile del mosaico in genere) e al Vesuvio. Sullo sfondo sono presenti mappe topografiche della città.

Lo stesso livello è inoltre caratterizzato dalla luce proveniente dai tre lucernari esterni e dalla presenza di parte delle strutture murarie aragonesi ritrovate durante gli scavi. Il 18 settembre 2013, è stato inaugurato il corridoio di collegamento, con l'uscita di largo Montecalvario, lungo 170 m. Il percorso è caratterizzato dalla presenza di pannelli con le fotografie scattate da Oliviero Toscani in vari punti del centro storico della città per la sua iniziativa Razza Umana/Italia. Le fotografie raffigurano i volti dei cittadini napoletani che hanno voluto partecipare all'iniziativa posando per il famoso fotografo.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

Foto



Vista aerea via Diaz incrocio via Toledo (Foto 2)



Interno, scale mobili che conducono alle banchine

IL SISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ¹⁷					
ld Stazione	Stazione	Localizzazione spaziale	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni
		Spazi Esterni	01.01.01	Accesso dall' Incrocio Via Diaz via Toledo	Interconnessione
			01.01.02	Atrio	Orientamento, informazioni e sosta
			01.01.03		
		Spazi Interni	01.01.04	Scale mobili	Collegamenti
	Toledo		01.01.05		
			01.01.06	Scale fisse Piano intermedio	Collegamenti
01.01			01.01.07	Corridoio Piano intermedio	Collegamenti
			01.01.08 Corridoio piano banchina	Collegamenti	
			01.01.09	II uscita - scale mobili	Interconnessione
			01.01.10	II uscita - Piano	Interconnessione
			01.01.11	intermedio	merconnessione
			01.01.12	II uscita - Piano atrio	Interconnessione

¹⁷ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo



Analisi dei requisuiti ¹⁸				
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti		
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità		
		Resistenza meccanica alle azioni statiche		
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio		
		Resistenza al fuoco		
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità		
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Stabilità chimico reattiva		
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità		
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità		
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità		
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità		
		Attitudine all'integrazione impiantistica		
		Resistenza alle azioni statiche		
		Resistenza alle azioni dinamiche		
		Sostituibilità		
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità		
		Attitudine all'integrazione impiantistica		
		integrazione dimensionale		
		Stabilità morfologica		
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità		
		Controllo dell'aggressività dei fluidi		
		Facilità d'intervento		
		Pulibilità		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Riparabilità		
		Sostituibilità		
	Di funzionamento	Affidabilità		
		Integrazione		
		Stabilità chimico reattiva		

¹⁸ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE UNIVERSITA' 19	ld
02	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE UNIVERSITA	02.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Università

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Bovio (detta Borsa)

Dati identificativi				
Proprietà	Comune di Napoli			
Gestore	Metronapoli			
Data di Apertura	26 marzo 2011			
Interventi significativi				
Progettista Architettonico	Karim Rashid			
Artisti	Karim Rashid			



¹⁹ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

La stazione si trova ad una profondità di 30 m al di sotto del livello della strada, si accede tramite due scale, una posta dinanzi al Palazzo della Borsa (foto 1), sede della Camera di Commercio di Napoli, l'altra sul marciapiede opposto, lato mare, dove c'è anche il vano ascensore. Percorrendo le scale di accesso (foto 2), il visitatore si ritroverà circondato da una moltitudine di parole riportanti neologismi dell'era digitale, legati al mondo dell'informatica, della cibernetica e della tecnologia, coniate negli ultimi cinquant'anni, stampate in rosa e in verde sui rivestimenti in ceramica, come "virtual", "network", "operativo", "portatile", "database", "interfaccia", "software".

L'atrio della stazione è caratterizzato da una grande scultura in acciaio satinato (Synapsi, simboleggiante il reticolo neuronale del cervello umano) e da due larghe colonne nere (Conversational profile) modellate come un profilo umano continuo lungo tutta la circonferenza (foto 3). Sulla parete antistante, un lungo light box (Ikon) contiene coloratissimi motivi geometrici tridimensionali galleggianti in uno spazio bianco. Numerosi sono i "giochi" cromatici presenti lungo il tragitto che accompagna il viaggiatore verso le banchine, anche con riferimenti umanistici legati alla divina commedia. Lungo le banchine, i pannelli che rivestono i muri presentano effetti stereoscopici tridimensionali. Altri giochi ottici luminosi si possono incontrare anche in vari punti dei piani intermedi. Degne di nota, infine, le raffigurazioni di Dante e Beatrice, dai colori vivi, sui gradini di accesso alle banchine.

Foto



Vista scale di accesso (foto2)



Interno atrio prima dei tornelli (Foto 3)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ²⁰					
ld Stazione	Stazione	Localizzazione spaziale	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni
		Spazi Esterni	02.01.01	Ingresso Stazione	Collegamento
		Spazi Interni	02.01.02	Atrio Orientamento, informazioni e so	Orientamento,
	Università		02.01.03		informazioni e sosta
			02.01.04	Scale fisse Piano	Callananati
			02.01.05	intermedio	Collegamenti
02.01			02.01.06		
			02.01.07		
			02.01.08	Piano intermedio	Collegamenti
			02.01.09		
			02.01.10		
			02.01.11	Banchina	Collegamenti

Analisi dei requisiti ²¹						
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti				
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità				
		Resistenza meccanica alle azioni statiche				
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche				
		Resistenza meccanica all'impatto				
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio				
		Resistenza al fuoco				
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità				
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento				
		Resistenza ad attacchi biologici				
		Stabilità chimico reattiva				
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità				
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità				
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche				
		Resistenza meccanica all'impatto				
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità				
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità				

²⁰ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo

²¹ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



		Attitudine all'integrazione impiantistica
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		Attitudine all'integrazione impiantistica
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità
	Di funzionamento	Affidabilità
		Integrazione
		Stabilità chimico reattiva



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLASTAZIONE MATERDEI ²²	ld
03	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLASTAZIONE MATERDEI	03.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli **Sub-area:** Piazza Scipione Ammirato

Dati identificativi		
Proprietà	Comune di Napoli	
Gestore	Metronapoli	
Data di Apertura	5 luglio2003	
Interventi significativi		
Progettista Architettonico	Atelier Mendini	
Artisti	Lucio Del Pezzo; Luigi Serafini; Ettore Spalletti; Sandro Chia; Luigi Ontani; Domenico Bianchi; Sol Lewitt; Anna Gili Stefano Giovannoni; Robert Gligorov; Innocente; Denis Santachiara; George Sowden; Mathelda Balatresi	

INDIVIDUAZIONE Restituzione grafica e/o Foto Rione Alto Montedonzelli. Medaglie d'Oro Vanvitelli (Quattro Giornate Salvator Rosa Materdei (Museo Dante (Toledo (Università (Garibaldi 💍 Vista da Via Ammirato della guglia che illumina l'atrio (Foto 1) Linea 1

²² Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

La stazione Materdei è stata progettata dall'Atelier Mendini, come quella di Salvator Rosa, la sua apertura, nel 2003, ha donato vitalità e prestigio alla bella piazza Scipione Ammirato, trasformata in isola pedonale, arricchita di spazi verdi, nuovi arredi urbani e opere d'arte (Foto 1), come Carpe diem (Foto 2), l'ironica scultura in bronzo colorato di Luigi Serafini e i rilievi in ceramica che rivestono l'ascensore esterno, opera di Lucio Del Pezzo. La discesa alla stazione avviene attraverso scale ed ascensori, i quali immettono su un pianerottolo dove vi sono i tornelli per la convalida dei biglietti. Molto scenografico è anche l'ingresso rivestito da mosaico e sormontato da una grande stella verde e gialla (Foto 3). La guglia in acciaio e vetri colorati, molto simile a quelle della stazione Salvator Rosa, connota la piazza e dà luce all'atrio della stazione, dove predominano i toni del verde e dell'azzurro. Il monumentale mosaico di Sandro Chia con figurazioni marine riveste la base della guglia all'interno, mentre su una parete bianca si stagliano i levigatissimi solidi geometrici di Ettore Spalletti. La rampa di scale che conduce ai piani inferiori è sormontata da un mosaico con rilievi in ceramica di Luigi Ontani. Il materiale ricorrente è la ceramica smaltata.

La stazione è collocata in un'area dove per decenni è regnata l'incuria e l'abbandono degli spazi pubblici, per tale motivi le installazioni presenti all'esterno della stazione sono spesso oggetto di vandalismo.

Foto



In asse con via Marsciano L. e la guglia,

Carpe diem di Luigi Serafini (Foto 2)



Vista dell'ingresso principale di Piazza Ammirato (Foto 2)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

	ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ²³				
ld Stazione	Stazione	Localizzazione spaziale	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni
		Spazi esterni	03.01.01	Accesso da Piazza Scipione Ammirato	Interconnessione
		Spazi esterni	03.01.02	Accesso da Via	Interconnessione
			03.01.03	Leone Marsciano	interconnessione
		Materdei	03.01.04	Atrio Corridoio piano banchina Banchina	Orientamento, informazioni e sosta Collegamenti
	Mate de		03.01.05		
			03.01.06		
			03.01.07		
03.01			03.01.08		
			03.01.09		
		Spazi interni	03.01.10		
			03.01.11		
			03.01.12		
			03.01.13		Collegamenti
			03.01.14		
			03.01.15		
			03.01.16		

Analisi dei requisiti ²⁴			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Resistenza al gelo	

²³ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo ²⁴ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



		Stabilità chimico reattiva
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità
		Attitudine all'integrazione impiantistica
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		Attitudine all'integrazione impiantistica
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità
	Di funzionamento	Affidabilità
		Integrazione
		Stabilità chimico reattiva
	T. C.	· ·



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE DANTE ²⁵	ld
4	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE DANTE	04.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Dante

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania - Napoli

Sub-area: Piazza Dante

Dati identificativi		
Proprietà	Comune di Napoli	
Gestore	Metronapoli	
Data di Apertura	27 marzo 2002	
Interventi significativi		
Progettista Architettonico	Gae Aulenti	
Artisti	Carlo Alfano; Joseph Kosuth; Jannis Kounellis; Michelangelo Pistoletto; Nicola De Maria	

INDIVIDUAZIONE DELL'EDIFICIO Restituzione grafica e/o Foto Rione Alto Montedonzelli Medaglie d'Oro Vanvitelli Quattro Giornate Salvator Rosa Materdei Museo (Dante Toledo Vista dall'alto di piazza Dante (Fig. 1) Università Garibaldi Linea 1

²⁵ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

La stazione, situata in Piazza Dante, da cui prende il nome, è' stata inaugurata il 27 marzo 2002. Il progetto dell'architetto Gae Aulenti ha riguardato anche la risistemazione urbanistica della piazza, che ha rispettato l'impianto settecentesco. La pavimentazione in pietra etnea a lastre e cubetti segue il disegno delle architetture progettate dal Vanvitelli e gli accessi alla stazione, in cristallo trasparente e acciaio (fig. 1), sono stati concepiti in modo da assicurare la visibilità dell'emiciclo da ogni lato. Ha 4 entrate, tutte nella piazza scendendo da una di queste si arriva all'atrio dove si trova un bar e i tornelli per la convalida dei biglietti. Nell'atrio è possibile osservare alcune opere: infatti anche la stazione di Dante fa parte del progetto di Stazioni dell'Arte. L'interno della stazione è rivestito da grandi pannelli in vetro bianco con borchie in acciaio e ospita le opere di alcuni protagonisti dell'arte contemporanea internazionale, al piano banchina troviamo un lungo mosaico colorato realizzato dall'artista Nicola De Maria (Fig. 3).Per il servizio passeggeri, oltre alle scale mobili, vi sono 2 coppie di ascensori per binario.

La stazione di piazza Dante si trova nel centro cittadino di Napoli, a pochi passi da via Toledo, Spaccanapoli e il Museo Archeologico Nazionale. Per piazza Dante transitano numerosi autobus urbani e filobus, mentre un pò più distante vi è la stazione di Montesanto della linea 2, della Cumana e l'omonima funicolare.

Foto



Scala che conduce all'atrio (Foto 2)



Mosaico realizzato dall'Artista Sannita Nicola De Maria - *Universo senza bombe, regno dei fiori, 7angeli rossi* - (Foto 3)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

	ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ²⁶				
ld Stazione	Stazione	Localizzazione spaziale	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni
	Spazi Interni	04.01.01		Orientamento,	
		Co oni lotomi	04.01.02	Atrio	,
04.04			04.01.03		informazioni e sosta
04.01		Spazi interni	04.01.04	Diana internaciia	Collogomonti
			04.01.05	Piano intermedio	Collegamenti
			04.01.06	Scale mobili	Collegamenti

Analisi dei requisiti ²⁷				
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti		
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità		
		Resistenza meccanica alle azioni statiche		
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio		
		Resistenza al fuoco		
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità		
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Stabilità chimico reattiva		
BENESSERE	Termici ed igrometrici	Tenuta all'acqua		
	Tattili	Controllo della scabrosità		
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità		
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità		
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità		
		Attitudine all'integrazione impiantistica		
		Resistenza alle azioni statiche		
		Resistenza alle azioni dinamiche		
		Sostituibilità		

²⁶ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo ²⁷ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione





INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		Attitudine all'integrazione impiantistica
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità
	Di funzionamento	Affidabilità
		Integrazione
		Stabilità chimico reattiva



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE MUSEO ²⁸	ld
5	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE MOSEO	05.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Museo

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania - Napoli

Sub-area: Piazza Cavour

Dati identificativi		
Proprietà	Comune di Napoli	
Gestore	Metronapoli	
Data di Apertura	14 aprile 2001	
Interventi significativi		
Progettista Architettonico	Gae Aulenti	
Artisti	Accademia Di Belle Arti Di Napoli; Mimmo Jodice; Fonderia Chiurazzi; Luciano D'alessandro; Fabio Donato; Raffaela Mariniello; Antonio Biasiucci;	

INDIVIDUAZIONE Restituzione grafica e/o Foto Rione Alto Montedonzelli. Medaglie d'Oro Vanvitelli (Quattro Giornate Salvator Rosa Materdei Museo Dante (Toledo (Università (Vista ingresso piazza Cavur (Foto 1) Garibaldi Linea 1

²⁸ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

La stazione Museo rappresenta un importante nodo del sistema metropolitano, sia per la posizione e gli intensi flussi turistici, sia per la presenza dell'interscambio con la stazione Cavour linea 2, e quindi con i treni della Metropolitana Regionale.

Costruita su progetto dell'architetto Gae Aulenti e inaugurata nell'aprile 2001, la stazione si presenta come una sequenza di volumi essenziali di intonaco rosso e pietra vesuviana (foto 1)che raccordano i diversi livelli delle strade, richiamando, nei materiali e nei colori l'edificio del vicino Museo Archeologico Nazionale. Gli interni, come quelli della stazione Dante, sono caratterizzati da rivestimenti in vetro bianco e dalle finiture in acciaio. La stazione "Museo" è oggi forse la più importante della linea 1 della metropolitana di Napoli per il suo ruolo esclusivo di interscambio con la frequentatissima linea 2 che connette Gianturco con Pozzuoli. La stazione, aperta nel 2002, si trova tra le stazioni di Materdei e di Dante ed è composta da una banchina centrale dove ai lati corrono i binari. Le uscite della stazione avvengono attraverso due rampe di scale mobili che permettono di raggiungere il pianerottolo dove trova sede un bar e i tornelli per la convalida dei biglietti. Dal tale pianerottolo è possibile usufruire di due uscite: da un lato, con una scala mobile, per Piazza Cavour, dall'altra si raggiunge il Museo Archeologico Nazionale, cui la stazione prende il nome (in questo corridoio è presente anche un'altra uscita per il rione Stella). Inoltre è stato realizzato anche un corridoio di collegamento sotterraneo, dalla banchina dei treni, che unisce la stazione Museo alla stazione di Cavour: questo corridoio si estende per circa 300 metri dove sono istallati dei tapis-roulant che facilitano la mobilità dei viaggiatori; il percorso ospita una selezione di opere di quattro artisti, di origine campana e di generazioni diverse, che sono tra i protagonisti della fotografia contemporanea (Foto 2). Anche la stazione di Museo fa parte del progetto di Stazioni dell'Arte: all'esterno si nota la presenza di giardini e fontane in stile ottocentesco mentre l'interno è stato adornato con sculture provenienti dal Museo Nazionale (Foto 3).

Foto



Stampe fotografiche con scatti di Mimmo Jodice Foto 2



Atrio, *calco dell'Ercole Farnese* – Accademia delle Belle Arti di Napoli Foto 3



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ²⁹					
ld	Stazione	Localizzazione	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni
Stazione		spaziale			
			05.01.01	Atrio	Orientamento, informazioni e sosta
			05.01.02	Secondo ingresso	
			05.01.03		
			05.01.04		
			05.01.05	Corridoio	Collegamenti
			05.01.06		
			05.01.07		
			05.01.08	ingresso - lato Museo Archeologico	
			05.01.09		Interconnessione
		Spazi interni	05.01.10	corridoio di collegamento	
	Museo		05.01.11		
			05.01.12		
05.01			05.01.13		
			05.01.14		
			05.01.15		
			05.01.16		
			05.01.17		
			05.01.18		Lutanaanaaniana
			05.01.19 05.01.20		Interconnessione
			05.01.20	Linea 1 - Linea 2	
			05.01.22	-	
			05.01.23	-	
			05.01.24	1	
			05.01.25	1	
			05.01.26		
			05.01.27		
			05.01.28		

²⁹ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo



Analisi dei requisiti 30			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	
	Di funzionamento	Affidabilità	
		Integrazione	
		Stabilità chimico reattiva	

³⁰ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE QUATTRO GIORNATE ³¹	ld
6	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE QUATTRO GIORNATE	06.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Quattro Giornate

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Quattro Giornate

Dati identificativi		
Proprietà	Comune di Napoli	
Gestore	Metronapoli	
Data di Apertura	14 aprile 2001	
Interventi significativi		
Progettista Architettonico	Domenico Orlacchio	
Artisti	Renato Barisani; Nino Longobardi;Marisa Albanese; Maurizio Cannavacciuolo; Betty Bee; Umberto Manzo; Sergio Fermariello; Baldo Diodato; Anna Sargenti;	



³¹ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



DESCRIZIONE

La stazione "Quattro Giornate", in un primo periodo chiamata anche Cilea, si trova tra le stazioni di Vanvitelli e Salvator Rosa della linea 1 della metropolitana di Napoli. La realizzazione della stazione, progettata dall'architetto Domenico Orlacchio e inaugurata nell'aprile 2001, ha rinnovato completamente l'aspetto di piazza Quattro Giornate, offrendo, nell'area antistante lo stadio Collana, nuovi luoghi di aggregazione con spazi verdi (Foto 1). L'esterno è stato realizzato in modo da separare nettamente l'area di accesso alla stazione dal traffico veicolare, attraverso la realizzazione di giardini e la reimmissione di statue di atleti com'era in passato. Quattro Giornata è strutturata in modo abbastanza anomalo poichè il binario per Piscinola corre più in basso rispetto a quello per Dante, in questo modo la stazione è strutturata su tre livelli ed è proprio la galleria tra Quattro Giornate e Vanvitelli che forma la famosa curva elicoide. In futuro la stazione collegherà la linea 1 alle linee 5 e 7 della metro di Napoli attraverso la costruzione di una nuova stazione posta a 100 metri di profondità e che farà di Quattro Giornate la stazione della metro più profonda al mondo. L'uscita della stazione si trova a pochi passi dallo stadio Collana. L'architetto Orlacchio ha premesso anche un'opera di recupero e di riqualificazione nell'area attorno alla stazione e allo stadio Arturo Collana realizzando dei giardinetti, dove sono poste installazioni di Renato Barisani (Foto 2) e Lydia Cottone.

Il grande atrio accoglie i rilievi in bronzo e i dipinti di Nino Longobardi che si ispirano alla Resistenza napoletana. Lungo le discese che portano verso le banchine troviamo le scene di caccia e i "guerrieri" di Sergio Fermariello, la scultura in lamiera di alluminio accartocciata di Baldo Diodato (Foto 3) e "Sabe que la lucha es cruel", di Anna Sargenti. Le opere ospitate nel piano mezzanino sono tutte di Nino Longobardi. Le due discenderie servite da scale mobili, pur meno pratiche degli ascensori, permettono di ammirare i numerosi pannelli di artisti come Umberto Manzo, Anna Sargenti, Baldo Diodato, Maurizio Cannavacciuolo, Betty Bee, che si susseguono uno dopo l'altro sia nel percorso di discesa che in quello di salita. Il colore dominante della stazione è il verde.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

Foto



Opera di Renato Barisani Volumi concatenati (Foto 2)



Baldo Diodato – *Exit* – opera realizzata in lamiera alluminio e fibre ottiche (Foto 3)

ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ³²						
ld Stazione	Stazione	Localizzazione spaziale	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni	
		Spazi esterni	06.01.01	Accesso Antistante Stadio Collana	Interconnessione	
	01 Quattro giornate	Spazi interni	06.01.02 06.01.03 06.01.04 06.01.05	Atrio	Orientamento, informazioni e sosta	
00.04			06.01.06	Piano intermedio	Collegamenti	
06.01			06.01.07 06.01.08 06.01.09 06.01.10	Scale mobili		
			06.01.11		Collegamenti	
			06.01.12			
			06.01.13			
			06.01.14 06.01.15			

³² Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo



Analisi dei requisiti 33			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	
	Di funzionamento	Affidabilità	
		Integrazione	
		Stabilità chimico reattiva	

³³ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE SALVATOR ROSA ³⁴	ld
07	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE SALVATOR ROSA	07.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Salvator Rosa

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli

Sub-area: Via Salvator Rosa

Dati identificativi		
Proprietà Comune di Napoli		
Gestore	Metronapoli	
Data di Apertura	Aprile 2001	
Interventi significativi		
Progettista Architettonico	Atelier Mendini	
Artisti	Renato Barisani; Mimmo Rotella; Mimmo Paladino; Gianni Pisani; Ernesto Tatafiore; Alex Mocika; Renato Barisani; Salvatore Paladino; Nino Longobardi; Lucio Del Pezzo; Ugo Marano; Augusto Perez; Riccardo Dalisi; Enzo Cucchi; Ugo Marano; Lello Esposito; Raffaella Nappo; Luca (Luigi Castellano); Enzo Cucchi; Santolo De Luca;Natalino Zullo; Quintino Scolavino; Perino & Vele; Anna Sargenti; Fulvia Mendini;	

INDIVIDUAZIONE

Restituzione grafica e/o Foto





Vista laterale dell'edificio della stazione (Foto 1)

³⁴ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

La stazione di Salvator Rosa, progettata, come quella di Materdei, dall'Atelier Mendini, è stata aperta al pubblico nell'aprile del 2001. La stazione nasce dalla stretta collaborazione tra architetti e artisti; le opere d'arte, all'interno e nell'ampio giardino terrazzato, dialogano con gli spazi architettonici e con le testimonianze del passato. Il risultato, come ha detto lo stesso Alessandro Mendini, è un'opera estetica globale che coinvolge profondamente il cittadino e fa da palcoscenico alla sua vita quotidiana. L'area circostante la stazione ha beneficiato di una profonda riqualificazione che ha riportato allo splendore i resti di un ponte romano e una bella cappella neoclassica e ha valorizzato i palazzi circostanti, trasformandoli in opere d'arte, grazie all'intervento di artisti come Mimmo Rotella, Ernesto Tatafiore, Mimmo Paladino, Renato Barisani e Gianni Pisani. I diversi livelli del parco sono collegati attraverso una lunga scala mobile esterna, che conduce al piazzale dei giochi, progettato da Salvatore Paladino e Mimmo Paladino. Sul pavimento, in travertino e pietra lavica, sono stati realizzati, mediante intarsi, tre giochi praticabili (Foto 3): il tris, la campana e il labirinto. Un richiamo al gioco, con i loro vivacissimi colori, sono anche le sculture ludiche di Salvatore Paladino. Nello stesso piazzale, ma in posizione più appartata, si trova la monumentale "mano" di Mimmo Paladino (Foto 2). L'edificio della stazione è caratterizzato da un fantasioso eclettismo (Foto 1). La parte fuori terra, dalle linee essenziali e rivestita da marmi dorati, riprende nella successione delle ampie arcate l'analogo motivo del vicino ponte romano, la guglia in acciaio e vetri colorati sembrano rimandare ad un mondo fiabesco, mentre i tunnel delle scale mobili sono rivestiti d'acciaio. La stazione è dotata anche di una seconda uscita a valle di via Salvator Rosa (aperta nel dicembre 2002), la cui presenza è segnalata da un'altra guglia dell'Atelier Mendini, posta al centro di un piazzale. Il basamento della guglia è ricoperto dai rilievi in ceramica di Enzo Cucchi, raffiguranti alcune icone dell'immaginario partenopeo, mentre poco distante un altro simbolo della città, il Pulcinella di Lello Esposito, con sfrontata curiosità, "guarda dall'alto la strada, osserva il mondo e la vita". Alle sue spalle, il palazzo che fu abitato da Giovanni Capurro, autore di 'O sole mio, è arricchito da una serie di stendardi colorati e da una scenografica pioggia di raggi dorati, opera di Mimmo Paladino.

Foto



In primo piano la scultura ludica di Salvatore Paladino; "mano" di mimmo Paladino (Foto 2)



Sculture Ludiche di Salvatore Paladino (Foto 3)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ³⁵					
ld S	Stazione	Localizzazione	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni
Stazione		spaziale			
07.01	Salvator Rosa	Spaziale Spazi Esterni Spazi interni	07.01.01 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 07.01.06 07.01.07 07.01.08 07.01.09 07.01.10 07.01.11 07.01.12 07.01.13 07.01.14 07.01.15 07.01.16 07.01.17 07.01.18 07.01.19 07.01.20 07.01.21 07.01.22 07.01.23 07.01.24 07.01.25 07.01.26 07.01.27 07.01.28	Area Circostante, fianco palazzo Area Circostante area circostante, piazzale dei giochi area circostante, giardino stazione giardino stazione, interno della cappella neoclassica Il uscita, esterno Atrio piano intermedio	Interconnessione Interconnessione Interconnessione Interconnessione Interconnessione Orientamento, informazioni e sosta Collegamenti Collegamenti

³⁵ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo.



Analisi dei requisiti ³⁶			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	
	Di funzionamento	Affidabilità	
		Integrazione	
		Stabilità chimico reattiva	

³⁶ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE ³⁷	ld
08	SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IIVIIVIODILE	08.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Vanvitelli

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania - Napoli

Sub-area: Piazza Vanvitelli

Dati identificativi		
Proprietà	Comune di Napoli	
Gestore	Metronapoli	
Data di Apertura	28 marzo 1993	
Interventi significativi	Restyling 2005	
Progettista Architettonico	Michele Capobianco	
Artisti	Vettor Pisani; Olivo Barbieri; Gabriele Basilico Giulio Paolini; Mario Merz; Gregorio Botta; Gilberto Zorio; Gilberto Zorio; Isabella Ducrot;	



³⁷ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

Progettata dall'architetto Michele Capobianco e aperta al pubblico nel 1993, la stazione Vanvitelli tra il 2004 e il 2005 è stata interessata da un'operazione di restyling (a cura di Lorenzo e Michele Capobianco, con la consulenza artistica di Achille Bonito Oliva) che ne ha rinnovato gli ampi ambienti in modo da accogliere le opere di otto maestri dell'arte contemporanea, trasformandola così nella settima stazione dell'arte della Linea 1. La stazione è stata una delle prime ad entrare in funzione, ossia nel 1993, quando fu aperto il primo tratto della linea da Vanvitelli ai Colli Aminei. Le uscite sono poste ai quattro angoli di Piazza Vanvitelli, oltre ad un corridoio sotterraneo che porta dalla stazione direttamente alle due funicolari di Chiaia e Centrale. La discesa al livello dei binari avviene tramite due rampe di scale fisse e mobili; mentre la risalita è consentita o attraverso ascensori oppure attraverso un unica rampa di scale mobili. Sul pianerottolo posto al primo livello interrato vi è la divisione per Piscinola o Dante. Sulla volta dello scalone di accesso ai binari, un'ampia spirale luminosa, opera di Mario Merz (foto 2), rappresentante le geometrie legate alla sequenza di Fibonacci. Percorrendo le scale per raggiungere i treni, l'accesso alle due banchine è adornato dai due grandi mosaici colorati di Isabelle Ducroit (foto 3). A Vanvitelli sono presenti la biglietteria, un bar, un'edicola. I binari, due passanti, sono serviti da due distinte banchine. Numerosi autobus urbani transitano sulla piazza sovrastante la stazione.

Foto



Opera di Mario Merz – Senza Titolo – (Foto 2)



Mosaico, di Isabella Ducrot (Foto 3)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

	ILSISTEMA FUNZIONALE-SPAZIALE ³⁸											
ld	Stazione	Localizzazione	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni							
Stazione		spaziale										
		Spazi interni	08.01.01									
	ille		08.01.02	Atrio	Orientamento,							
			08.01.03	Allio	informazioni e sosta							
			08.01.04									
			00.04.05	Volta a Parete del	Collogomenti							
08.01	/anvitelli		08.01.05	piano intermedio	Collegamenti							
	\ 8		08.01.06									
			08.01.07	Piano intermedio	Collegamenti							
			08.01.08									
			08.01.09	Banchina	Collegamenti							
			08.01.10	Dancinia	Collegamenti							

	Analisi dei requisiti 36	9				
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti				
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità				
		Resistenza meccanica alle azioni statiche				
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche				
		Resistenza meccanica all'impatto				
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio				
		Resistenza al fuoco				
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità				
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento				
		Resistenza ad attacchi biologici				
		Stabilità chimico reattiva				
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità				
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità				
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche				
		Resistenza meccanica all'impatto				
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità				
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità				
		Attitudine all'integrazione impiantistica				

³⁸ Cfr. Diano D. (2009) II Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo.

³⁹ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		Attitudine all'integrazione impiantistica
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità
	Di funzionamento	Affidabilità
		Integrazione
		Stabilità chimico reattiva



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE RIONE ALTO ⁴⁰	ld
09	SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA STAZIONE RIONE ALTO	09.01

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Rione Alto

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli

Sub-area: Via Mariano Semmola

Dati identificativi								
Proprietà	Comune di Napoli							
Gestore	Metronapoli							
Data di Apertura	1993							
Interventi significativi	14 dicembre 2002 Realizzazione uscite pedonali e restyling							
Progettista Architettonico	Renato Miano							
Artista	David Tremlett; Giuseppe Zevola; Bianco-Valente; Katharina Sieverding; Marco Anelli; Donatella Di Cicco; Ivan Malerba; Danilo Donzelli ; Marco Zezza; Pina Gigi; Pennacchio Argentato;							

INDIVIDUAZIONE Restituzione grafica e/o Foto Rione Alto Montedonzelli Medaglie d'Oro Vanvitelli Quattro Giornate Salvator Rosa Materdei Museo Dante Toledo (Cupola di metallo e vetro a coperture Università delle scale (Foto 1) Garibaldi Linea 1

⁴⁰ Assume come riferimento i contenuti della SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL BENE IMMOBILE prevista dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

DESCRIZIONE

Rione Alto è l'unica stazione preesistente, appartenendo alla tratta Piscinola-Vanvitelli, in funzione già dal 1993. Tuttavia, alla precedente unica uscita, che si basava sull'uso esclusivo di un sistema di ascensori, è stata affiancata, dal 14 dicembre 2002, una tripla uscita pedonale supplementare, La seconda uscita della stazione Rione Alto è stata inaugurata nel dicembre 2002, ed è entrata a far parte del novero delle stazioni dell'arte per la presenza di numerose installazioni di artisti di fama internazionale e di giovani emergenti napoletani. La sistemazione esterna, con cupole di metallo e vetro in corrispondenza di ciascun accesso (foto1), è arricchita da una fontana, al cui interno si trova il mosaico di Achille Cevoli. L'atrio è caratterizzato dai wall drawings di David Tremlett (foto 2), con le loro forme geometriche che si inseguono lungo le pareti. Tra i tapis roulant e le scale mobili, si incontrano invece sette pannelli polimaterici del napoletano Giuseppe Zevola, poi le sequenze di volti ossessivamente reiterati di Katharina Sieverding e Rem e Jsr, i due light-box della coppia Bianco-Valente (Giovanna Bianco e Pino Valente), che sovrastano il viaggiatore dall'alto delle volte della galleria di accesso ai binari. A conclusione della discesa, accompagnano il viaggiatore fino alle banchine i calciatori in azione di Marco Anelli e la mostra permanente di artisti emergenti selezionati da Paola Guadagnino: Pennacchio Argentato, Donatella Di Cicco, Danilo Donzelli, Pina Gigi, Ivan Malerba e Marco Zezza.

Foto



Vista dell'Atrio, pitture su intonaco di David Tremlett (Foto 2)



Light box sulla volta delle scale mobili (Foto 3)



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

		ILSISTEMA F	UNZION	ALE-SPAZIALE41		
ld Stazione	Stazione	Localizzazione spaziale	Cod.	Elementi spaziali	Funzioni	
			09.01.01	Atrio	Orientamento, informazioni e sosta	
			09.01.02			
			09.01.03			
			09.01.04			
	Rione Alto		09.01.05	Piano intermedio	Collegamenti	
		_	09.01.06		Conegament	
			09.01.07			
00.04			09.01.08			
09.01		Spazi interni	09.01.09			
	Ξ		09.01.10	Scale mobili	Collegamenti	
			09.01.11		- Conogamona	
			09.01.12			
			09.01.13			
			09.01.14			
			09.01.15	Banchina	Collegamenti	
		_	09.01.16			
		_	09.01.17			
			09.01.18			

	Analisi dei requisiti 42										
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti									
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità									
		Resistenza meccanica alle azioni statiche									
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche									
		Resistenza meccanica all'impatto									
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio									
		Resistenza al fuoco									
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità									
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento									
		Resistenza ad attacchi biologici									
		Stabilità chimico reattiva									
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità									

 ⁴¹ Cfr. Diano D. (2009) Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo
 42 Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità Resistenza meccanica alle azioni dinamiche Resistenza meccanica all'impatto				
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità				
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità				
		Attitudine all'integrazione impiantistica				
		Resistenza alle azioni statiche				
		Resistenza alle azioni dinamiche				
		Sostituibilità				
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità				
		Attitudine all'integrazione impiantistica				
		integrazione dimensionale				
		Stabilità morfologica				
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità				
		Controllo dell'aggressività dei fluidi				
		Facilità d'intervento				
		Pulibilità				
		Resistenza ad attacchi biologici				
		Riparabilità				
		Sostituibilità				
	Di funzionamento	Affidabilità				
		Integrazione				
		Stabilità chimico reattiva				



2.3 Identificativa delle opere d'arte per stazione

Per completare il processo di conoscenza si ritiene opportuno redigere un elenco puntuale delle opere d'arte presenti all'interno delle singole stazioni, dei loro autori, del materiale e delle tecniche di realizzazione utilizzate, nonché la collocazione in ambito spaziale/funzionale e la definizione dell'elemento tecnico⁴³ di supporto. L'elenco, inteso quale strumento metodologico di base a fini manutentivi, risponde all'imprescindibile necessità di archiviare, trattare e veicolare grandi quantità di dati utili alla conoscenza del sistema edilizio, finalizzata all'elaborazione di strumenti operativi per la pianificazione e la programmazione delle attività gestionale. I dati in esso contenuti potranno essere implementati sulle base di sopraggiunte esigenze gestionali, garantendo un costante aggiornamento ed attualizzazione delle informazioni. Data la notevole eterogeneità tipologica del consistente corpus di informazioni relativo alle opere d'arte in esame, è necessario avvalersi di strumenti di rigorosa catalogazione assimilabili ad una sorta di dizionari con le voci codificate, il cui uso ha il fine di normalizzare il linguaggio degli operatori e di veicolare in maniera spedita le informazioni. L'adozione di un rigoroso sistema di codifica numerica nasce con l'identificativo (Id) delle stazioni, implementato con l'elemento spaziale delle stesse e la relativa opera d'arte in esso collocata. Le informazioni, suddivise per classi omogenee di dati, sono definite ricognitori⁴⁴ (elenco in appendice). Si tratta, di un vero e proprio "lessico" in grado di costruire un repertorio di voci, fondamentale per rendere "funzionale" il piano di manutenzione. Queste check-list codificate supportano l'attività di acquisizione delle informazioni non solo in fase prettamente anagrafica, ma nell'intero iter manutentivo, coinvolgendo anche l'analisi del guasto e quello programmatorio della prassi gestionale (in questo caso avremmo anche codici alfanumerici). Da qui la necessità di progettare una codifica del tipo "aperto", in grado di implementare il livello di dettaglio dei dati, mantenendone invariata la struttura.

-

⁴³ "Prodotto edilizio, più o meno complesso, capace di svolgere completamente o parzialmente funzioni proprie di una o più unità tecnologiche e che si configura come componente caratterizzante di un subsistema tecnologico" UNI 10838:1999.

⁴⁴ Costituiscono una sorta di dizionari con le voci codificate il cui uso ha il fine di normalizzare il linguaggio degli operatori. Caterina G., Fiore V., *La manutenzione edilizia ed urbana. Linee guida e prassi operativa*, Esselibri, Napoli, 2005.

Identificativa delle Opere d'Arte per Stazione

ld azione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore	Datazione opera d'arte	Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
			Accesso dall'Incrocio via Diaz					Formatura a caldo e processo di ossidazione; ancorata		Base in Calcestruzzo armato	CC02 PN02 / PN	Conglomerato cementizio armato
		01.01.01	via Toledo	Il Cavaliere di Toledo	WILLIAM KENTRIDGE	2012	acciaio COR-TEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n.d	rivestiento	03	Marmi / Pietre calcaree
				Ferrovia Centrale per la città			mosaico in pietra e pasta	Incollaggio con adesivo				Conglomerato cementizio
		01.01.02	atrio	di Napoli	WILLIAM KENTRIDGE	2012	vitrea	cementizio	n.d	Parete perimetrale verticale	CC02	armato
				Bonifica dei quartieri bassi di								
				Napoli in relazione alla			mosaico in pietra e pasta	Incollaggio con adesivo				Conglomerato cementizio
	_	01.01.03	Scale mobili	ferrovia metropolitana	WILLIAM KENTRIDGE	2012	vitrea		n.d	Parete perimetrale verticale	CC02	armato
					OSCAR TUSQUETS		mosaico in pietra e pasta	Incollaggio con adesivo				Conglomerato cementizio
	_	01.01.04	Scale mobili	Crater de luz	BLANCA	2012	vitrea	cementizio	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
	01											Conglomerato cementizio
	2012	01.01.05	Scale mobili	Relative light	ROBERT WILSON	2012	LED Full Colors	Strisce di led fissate al soffitto	n.d	Solai su spazi aperti	CC02	armato
01.01	_											
1.01	9				40111115051011	0040		stampa digitale sublimata				Conglomerato cementizio
	Foledo	01.01.06	scale fisse piano intermedio	Men at work	ACHILLE CEVOLI	2012	Stone (quarzo ricomposto)	incollata con resine organiche	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
	-							Stampa lenticolare in telai di				
								acciaio con ancoraggio				Conglomerato cementizio
	-	01.01.07	corridoio piano intermedio	By the sea you and me	ROBERT WILSON	2012	Policarbonato e led		n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
			.,		01 1) ((500 700 00 1)	0040	D) (D : 1 : 1 - 1 - 1	stampa inkjet su PVB,				Conglomerato cementizio
		01.01.08	corridoio piano banchina	Razza Umana Molten copper poured on the	OLIVIERO TOSCANI	2012	PVB inkjet e led	retroilluminata a LED PVC incollato su pannelli	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		01.01.09	II uscita – scale mobili	rim of the bay of Naples	LAWRENCE WEINER	2012	PVC		n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
		01.01.03	ii doold oodio iiiooiii	Time of the bay of Hapito	LAWALITOL WEINER	2012	1 10	Stampa fotografica incollata a		r arcti interne verticali	0002	Conglomerato cementizio
		01.01.10	II uscita - piano intermedio	Il teatro è vita. La vita è teatro	SHIRIN NESHAT	2012	carta Hahnemühle Photo		n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
		0.101110						Maiolica, Incollaggio con		- area memor veragan		Conglomerato cementizio
		01.01.11	II uscita - piano intermedio	The Flying - Le tre finestre	ILYA ED EMILIA KABAKOV	2012	Ceramica		n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
	-		'	, 0				pietra e maiolica, Incollaggio				Conglomerato cementizio
		01.01.12	II uscita - piano atrio	Engiadina	FRANCESCO CLEMENTE	2012	pietra e ceramica		n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
								Maiolica, Incollaggio con				Conglomerato cementizio
		02.01.01	ingresso stazione	Linguaggi della nuova era	KARIM RASHID	2010	Ceramica	adesivo cementizio	n.d	Scale esterne	CC02	armato
												Conglomerato cementizio
		02.01.02	atrio	Synapsi	KARIM RASHID	2010	Acciaio	Tornitura	n.d	Solai su spazi aperti	CC02	armato
				serigrafie su cristallo				Stampa su vetro, ancoraggio				Conglomerato cementizio
		02.01.03	atrio	retroilluminato	KARIM RASHID	2010	Cristasllo	meccanico	n.d	Solai su spazi aperti	CC02	armato
												Conglomerato cementizio
		02.01.04	scale fisse piano intermedio	Dante	KARIM RASHID	2010	PVC	Stampa su film sottile adesivo	n.d	Scale interne	CC02	armato
	2011											Conglomerato cementizio
	/ 20	02.01.05	scale fisse piano intermedio	Beatrice	KARIM RASHID	2010	PVC	Stampa su film sottile adesivo	n.d	Scale interne	CC02	armato
2.01	tà /											Conglomerato cementizio
	ersi	02.01.06	piano intermedio	Fusion	KARIM RASHID	2010	Metacrilato	Stampaggio ad iniezione	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
	Università /											Conglomerato cementizio
	Ď	02.01.07	piano intermedio	Transpose blue	KARIM RASHID	2010	Metacrilato	Stampaggio ad iniezione	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
		00.04.00	niana intan di-	Mutablaha	KADIM DACUID	2042	Moto orilat-	Ctompossis ad intertere		Daniel interes and the	0000	Conglomerato cementizio
		02.01.08	piano intermedio	Mutablobs	KARIM RASHID	2010	Metacrilato	Stampaggio ad iniezione	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
		00.04.00	niano intormadia	Ikan lantia dar	KADIM DACUID	2040	Motocriloto	Stampaggia ad inii	m d	Doroti intore a continue!	0000	Conglomerato cementizio
	_	02.01.09	piano intermedio	Ikon lenticular	KARIM RASHID	2010	Metacrilato	Stampaggio ad iniezione	n.d	Pareti interne verticali	CC02	armato
		02.01.10	niano intermedio	Conversational profile	KARIM RASHID	2010	Corian	Tornitura	n d	Coloi ou opozi opozi	CC02	Conglomerato cementizio
		07 07 70	piano intermedio	Conversational profile	IVALVINI LVAOLID	2010	Corian	Tornitura	n.d	Solai su spazi aperti	CC02	armato
	-	02.01.10		·				Stampa lenticolare,				Conglomerato cementizio

ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore	Datazione opera d'arte	Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
		03.01.01	Accesso da piazza Scipione Ammirato	Stagioni	LUCIO DEL PEZZO	2003	ceramica e pietra	Maiolica incollata con adesivo cementizio, pietra sovrapposta incollata con adesivo organico minerale	320 x 320	Pareti perimetrali verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.02	Accesso da via Leone Marsicano	Paradiso pedestre	LUIGI SERAFINI	2003	poliestere precolorato	Colata a freddo in stampi di silicone precolorati	n.d	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.03	Accesso da via Leone Marsicano	Carpe diem	LUIGI SERAFINI	2003	bronzo dipinto	Scultura ancorata meccanicamente	n.d	Monolite di pietra lavica	PN01	Pietre vulcaniche
											CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.04	atrio	Colonna persa	ETTORE SPALLETTI	2003	marmo del Belgio, Corian e ottone	Scultura, tornitura, fusione	300x700	Solai su spazi aperti	MAC05	Gres
		03.01.05	atrio	Bagnanti	SANDRO CHIA	2003	Mosaico in pasta vitrea e ceramica	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico minerale		Copertura	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.06	atrio	Spulcinellando, Sguazzando, Scugnizzando,	LUIGI ONTANI	2002	Mosaico in pasta vitrea e ceramica	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico minerale	n.d	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.07	corridoio piano banchina	Senza titolo	DOMENICO BIANCHI	2003	Pasta vitrea, corallo e legno di ciliegio	Pannelli, ancorati a parete mediante fissaggio meccanico, Ageminatura	n.d	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
	2003	03.01.08	corridoio piano banchina	Wall drawings #1092	SOL LEWITT	2002	acrilico su cartongesso	tinteggiatura	n.d	Pareti interne verticali	COS32	Cartongesso
03.01	Materdei / 2003										CC02	Conglomerato cementizio armato
	Mate	03.01.09	corridoio piano banchina	Splotch, Non geometric form #8	SOL LEWITT	2002	schiuma, resina epossidica, vetroresina	estrusione	n.d	Solai su spazi aperti	MAC05	Gres
		03.01.10	banchina	Something drink	ANNA GILI	2003	Film in PVC	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente	n.d	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.11	banchina	Jam session	STEFANO GIOVANNONI	2003	Film in PVC	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.12	banchina	La leggenda di Bobe	ROBERT GLIGOROV	2003	Film in PVC	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente	n.d	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		03.01.13	banchina	Dodici ritratti fondamentali	INNOCENTE	2003	Film in PVC	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente	n.d	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
								Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati				Conglomerato cementizio
			banchina		DENIS SANTACHIARA GEORGE SOWDEN		Film in PVC	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati			CC02	armato Conglomerato cementizio armato
				Mine in fiore, dalla serie Della	MATHELDA BALATRESI		Film in PVC	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente				Conglomerato cementizio armato

Id Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore	Datazione opera d'arte	Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
		04.01.01	atrio	Frammenti di un autoritratto anonimo	CARLO ALFANO	2002	acrilico su tela	Pitturazione a pennello	202x222	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		04.01.02	atrio	Luce-grigio,	CARLO ALFANO	2002	acrilico, grafite e filo su tela	Pitturazione a pennello, incollaggio	250x390	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
	2002	04.01.03	atrio	Queste cose visibili	JOSEPH KOSUTH	2001	neon tubolare	Ancoraggio meccanico	128x1413	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
04.01	Dante /	04.01.04	piano intermedio	Senza titolo	JANNIS KOUNELLIS	2001	scarpe, soprabito, cappello, trenini giocattolo	Ancoraggio meccanico su pannelli in legno	200x2340	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
	Ď			Universo senza bombe, regno				Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico				Conglomerato cementizio
		04.01.05	piano intermedio	, ,	NICOLA DE MARIA MICHELANGELO	2001	mosaico in pasta vitrea			Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio
		04.01.06	Scale mobili atrio - ingresso principale		PISTOLETTO ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	2001	metacrilato vetroresina		440x422 n.d.	Pareti interne verticali Solai su spazi aperti	CC02 CC02	armato Conglomerato cementizio armato
ı		05.01.02	Secondo ingresso		ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	2005	Bronzo		n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.03	corridoio	Atleti dalla Villa dei Papiri	MIMMO JODICE	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; Itelaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.04	corridoio	Danzatrici dalla Villa dei Papiri	MIMMO JODICE	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; Itelaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.05	corridoio	Anamnesi	MIMMO JODICE	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; Itelaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.06	corridoio	Atleti dalla Villa dei Papiri	MIMMO JODICE	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; Itelaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.07	corridoio	Cuma	MIMMO JODICE	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; Itelaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.08	ingresso - lato Museo Archeologico	CALCO DEL LAOCOONTE	Fonderia Chiurazzi	2005	Bronzo	Scultura	n.d.	Solai su spazi aperti	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.09	ingresso - lato Museo Archeologico	Laocoonte	MIMMO JODICE	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.10	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	II disoccupato	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.11	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2		LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.12	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Pesce azzurro	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato

ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore	Datazione opera d'arte	Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
		05.01.13	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Banco dei pegni	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
	2001	05.01.14	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Vico Arriviello	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
05.01	Museo/	05.01.15	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Palermo	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.16	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Cimitero dello sbarco in Normandia	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.17	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Venditore di uccellini di carta	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.18	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Via Cristallini	LUCIANO D'ALESSANDRO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.19	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	India '70	FABIO DONATO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.20	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Fate presto	FABIO DONATO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.21	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Eduardo	FABIO DONATO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.22	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Masaniello	FABIO DONATO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.23	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Natura morta "Giostra dismessa"	RAFFAELA MARINIELLO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.24	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Natura morta "sulla spiaggia"	RAFFAELA MARINIELLO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.25	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Natura morta "Cassettiera"	RAFFAELA MARINIELLO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.26	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Natura morta "Infissi"	RAFFAELA MARINIELLO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.27	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Italsider di Bagnoli vista da Nisida	RAFFAELA MARINIELLO	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		05.01.28	corridoio di collegamento Linea 1 - Linea 2	Polittico	ANTONIO BIASIUCCI	2002	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione; telaio in Pvc, ancorate meccanicamente		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato

ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore	Datazione opera d'arte	Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
06.01		06.01.01	Accesso antistante stadio Collana	Volumi Concatenati	RENATO BARISANI	1999	Acciaio Corten	Formatura a caldo e processo di ossidazione; ancorata meccanicamente	n.d.	Base in Calcestruzzo armato	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.02	atrio	Senza titolo	NINO LONGOBARDI	2001	bronzo a cera persa	Bassorilievo	100x75x5	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.03	atrio	Le quattro giornate di Napoli	NINO LONGOBARDI	2001	bronzo a cera persa	Bassorilievo	280x370x10	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.04	atrio	Senza titolo	NINO LONGOBARDI	2001	grafite e olio su tela	dipinto	280x170	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.05	atrio	Senza titolo	NINO LONGOBARDI	2001	grafite e olio su tela	dipinto	280x170	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
	o Giornate / 2001	06.01.06	piano intermedio	Caccia primitiva	SERGIO FERMARIELLO	2001	acciaio su vetroresina	Taglio al plasma, incollaggio con resine minerali	80x210	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.07	Scale mobili	Combattenti,	MARISA ALBANESE	2001	bronzo e acciaio	sculture in bronzo dipinto e acciaio	300x580	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.08	Scale mobili		MAURIZIO CANNAVACCIUOLO	2000	olio su tela	dipinto	205x450	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
								Stampa lenticolare in telai di acciaio con ancoraggio				Conglomerato cementizio
	Quattro	06.01.09	Scale mobili	Senza titolo	BETTY BEE	2001	Policarbonato e led	meccanico Stampa a sublimazione; telaio	200x300	Pareti interne verticali	CC02	armato
	O	06.01.10	Scale mobili	Senza titolo	UMBERTO MANZO	2001	travi in ferro, vetro, emulsione fotografica	in ferro, ancorate	270x580	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.11	Scale mobili	Guerrieri,	SERGIO FERMARIELLO	2001	ferro	Taglio al plasma	300x500	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		06.01.12	Scale mobili	Anime migranti	SERGIO FERMARIELLO	2001	vetroresina	Deposizione manuale su stampi aperti	300x520	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
								Deposizione manuale su stampi aperti, incollaggio con				Conglomerato cementizio
		06.01.13	Scale mobili	Zazen	SERGIO FERMARIELLO	2001	gomma su vetroresina	adesivo organico	215x220	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
	-	06.01.14	Scale mobili	Exit	BALDO DIODATO	2000	alluminio, fibre ottiche	Pressofusione	360x556	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		06.01.15	Scale mobili area circostante, fianco	Sabe que la lucha es cruel,	ANNA SARGENTI	2000	policarbonato	serigrafia	290x500	Pareti interne verticali	CC02 CC02 /	armato Conglomerato cementizio
	-	07.01.01	palazzo area circostante, fianco	Origine	RENATO BARISANI	2001	mosaico in vetricolor	dipinto	n.d.	Pareti perimetrali verticali	COS26 CC02 /	armato; Laterizio Conglomerato cementizio
	-	07.01.02	palazzo	Il volo di Icaro	MIMMO ROTELLA	2001	mosaico in vetricolor	dipinto	n.d.	Pareti perimetrali verticali	COS26	armato; Laterizio
	-	07.01.03	area circostante, fianco palazzo	Senza titolo	Mimmo Paladino	2001	Acrilico, metallo	Pitturazione	n.d.	Pareti perimetrali verticali	CC02 / COS26	Conglomerato cementizio armato; Laterizio
	-	07.01.04	area circostante, fianco palazzo	Il treno che parte dall'isola	Gianni Pisani	2001	mosaico in vetricolor	dipinto	n.d.	Pareti perimetrali verticali	CC02 / COS26	Conglomerato cementizio armato; Laterizio
		07.01.05	area circostante, fianco palazzo	Diderot Filosofia	ERNESTO TATAFIORE	2001	mosaico in vetricolor	dipinto	n.d.	Pareti perimetrali verticali	CC02 / COS26	Conglomerato cementizio armato; Laterizio
		07.01.06	area circostante, fianco palazzo	Senza titolo	MIMMO PALADINO	2002	Mosaico in ceramica e metallo	incollaggio	n.d.	Pareti perimetrali verticali	CC02 / COS26	Conglomerato cementizio armato; Laterizio
	_	07.01.07	area circostante	Tebe (Edipo e la Sfinge)	AUGUSTO PEREZ	2001	bronzo	Scultura	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
	_	07.01.08	area circostante	Sette angeli di Paul Klee,	RICCARDO DALISI	2000	ferro e rame	Scultura	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.09	area circostante	Atomo,	ALEX MOCIKA	2001	fiberglass	Fotoincisione attraverso vernice fotosensibile	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.10	area circostante	LEM	ALEX MOCIKA	2001	fiberglass	Fotoincisione attraverso vernice fotosensibile	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato

ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore	Datazione opera d'arte	Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
		07.01.11	area circostante	Ritmo nello spazio	RENATO BARISANI	2001	corten verniciato	Stampaggio, saldatura e	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
			area circostante, piazzale dei					Stampaggio, saldatura e				Conglomerato cementizio
		07.01.12	giochi area circostante, piazzale dei		SALVATORE PALADINO	2001	acciaio verniciato	pitturazione Taglio laser, processo di	n.d.	solaio a terra	CC02	armato Conglomerato cementizio
		07.01.13	giochi area circostante, giardino	Senza titolo	Mimmo Paladino	2001	Acciaio Corten	anodizzazione	n.d.	solaio a terra	CC02	armato Conglomerato cementizio
	01	07.01.14	stazione giardino stazione, interno della	'	NINO LONGOBARDI	2001	bronzo	Scultura	n.d.	solaio a terra	CC02	armato Conglomerato cementizio
	/ 2001	07.01.15	cappella neoclassica	Architettura,	LUCIO DEL PEZZO	2001	bronzo	Scultura	n.d.	solaio a terra	CC02	armato
07.01	Rosa	07.01.16	giardino stazione, interno della cappella neoclassica	Narciso	UGO MARANO	2000	mosaico in marmo	Incollaggio con adesivo cementizio	n.d.	Partizione verticale	MT04	Alluminio
	SalvatorRosa	07.01.17	II uscita, esterno	Senza titolo	ENZO CUCCHI	2002	ceramica	Incollaggio con adesivo cementizio	n.d.	Elemento di protezione	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.18	II uscita, esterno	Napoli città madre	UGO MARANO	2002	ceramica	Incollaggio con adesivo cementizio	n.d.	Elemento di protezione	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.19	II uscita, esterno	Eccomi qu	LELLO ESPOSITO	2002	bronzo	scultura	n.d.	Base in Calcestruzzo armato	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.20	atrio	Senza titolo	RAFFAELLA NAPPO	2001	Fibra di Carbonio	estrusione	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.21	atrio	Scrittura spazio virtuale	LUCA (Luigi Castellano)	2001	policarbonato	estrusione	n.d.	solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.22	atrio	Napoli	ENZO CUCCHI	2001	ceramica	Incollaggio con adesivo cementizio	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.23	piano intermedio	La liquidazione	SANTOLO DE LUCA	2002	Policarbonato	Stampa lenticolare	100x400	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.24	piano intermedio	Ermafrodito che si autofeconda	NATALINO ZULLO	2002	bronzo, vetroresina, plexiglas, laminato	Scultura, deposizone murale su stampi aperti	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
				Strabico, in questa o in quella			rame, legno, led luminosi,	Assemblanggio manuale di elementi presagomati,				Conglomerato cementizio
	-	07.01.25	piano intermedio	direzione	QUINTINO SCOLAVINO	2001	policarbonato	incollaggio led Deposizione a freddo;	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
	-	07.01.26	Banchina	A subway è chiù sicura	PERINO & VELE	2001	ferro, cartapesta, vetroresina	modellazione con collante	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		07.01.27	banchina	C'est la crapule,	ANNA SARGENTI	2001	acrilico su tela	Pitturazione a pennello	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato
		07.01.28	banchina	Senza titolo	FULVIA MENDINI	2000	mosaico in pasta vitrea	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico minerale		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		07.01.29	banchina	Senza titolo	FULVIA MENDINI	2000	mosaico in pasta vitrea	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico minerale		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato

ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Titolo dell'Opera d'Arte	Autore		Materiale dell'Opera d'Arte	Tecnica	Dimensioni in cm	Supporto	Cod.	Materiale del supporto
		08.01.01	atrio	Oriente e Occidente,	VETTOR PISANI	2005	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		08.01.02	atrio	Napoli	OLIVO BARBIERI	2005	Carta Fotografica	Stampa a sublimazione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
	3	08.01.03	atrio	'	GABRIELE BASILICO		Carta Fotografica	Stampa a sublimazione			CC02	Conglomerato cementizio armato
							vetroresina, pannelli in	Deposizione manuale su				Conglomerato cementizio
		08.01.04	atrio	Off limits	GIULIO PAOLINI	2005	policarbonato, cavi in acciaio	stampi aperti; termoformatura	n.d.	Solai su spazi aperti	CC02	armato
	1993	08.01.05	volta e parete del piano intermedio	Senza titolo	MARIO MERZ	2005	neon sabbiato, policarbonato, carta	Termoformatura; ancoraggio meccanico	n.d.	Solai su spazi aperti	CC02	Conglomerato cementizio armato
08.01	telli /						metallo, cristallo, cera,	Dipinto su mettallo con inserimento di pigmentio in				Conglomerato cementizio
	Vanvitelli /	08.01.06	piano intermedio	l pozzi	GREGORIO BOTTA	2005	pigmenti in polvere	polvere	n.d.	Solai su spazi aperti	CC02	armato
	>	08.01.07	piano intermedio	Le stelle	GILBERTO ZORIO	2005	acciaio, interventi pittorici	Dipinto; scultura	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		08.01.08	piano intermedio	Le stelle	GILBERTO ZORIO	2005	acciaio, interventi pittorici	Dipinto; scultura	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
							mosaico in pietra e pasta	Tessere di vetro colorate				Conglomorate comentizio
		08.01.09	banchina	Capo Miseno	ISABELLA DUCROT	2005	vitrea	incollate con adesivo organico minerale		Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
							mosaico in pietra e pasta	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico				Conglomerato cementizio
		08.01.10	banchina	Capo Miseno	ISABELLA DUCROT	2005	vitrea	minerale		Pareti interne verticali	CC02	armato
	Rione Alto /1993	09.01.01	atrio	Wall drawings	DAVID TREMLETT	2002	pastello su intonaco	dipinto	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		09.01.02	piano intermedio	Nomade in un mare di nebbia	GIUSEPPE ZEVOLA	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		09.01.03	piano intermedio	II principe	GIUSEPPE ZEVOLA	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
												Conglomerato cementizio
		09.01.04	piano intermedio		GIUSEPPE ZEVOLA		stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		09.01.05	piano intermedio	Mani	GIUSEPPE ZEVOLA	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		09.01.06	piano intermedio	Il vecchio marinaio	GIUSEPPE ZEVOLA	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		09.01.07	piano intermedio	Donna	GIUSEPPE ZEVOLA	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato
		09.01.08	piano intermedio	Figura mentis	GIUSEPPE ZEVOLA	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		09.01.09	piano intermedio	Die Sonne um Mitternacht schauen	KATHARINA SIEVERDING	2002	stampe fotografiche	in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
09.01								Stampaggio ad iniezione con				Conglomerato cementizio
		09.01.10	scale mobili	Jsr	BIANCO-VALENTE	2002	Policarbonato e led	incollaggio led Stampaggio ad iniezione con	550x190	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		09.01.11	scale mobili	Rem	BIANCO-VALENTE	2002	Policarbonato e led	incollaggio led	550x190	Pareti interne verticali	CC02	armato
		09.01.12	banchina	II Calcio 2001	MARCO ANELLI	2002	stampe fotografiche	in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		09.01.13	banchina	Duemilaeuno	DONATELLA DI CICCO	2002	stampe fotografiche	in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
		09.01.14	banchina	It's so quiet inside there	IVAN MALERBA	2002	Olio su tela	dipinto	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato
								in Pvc, ancorate				Conglomerato cementizio
		09.01.15	banchina	Senza titolo	DANILO DONZELLI	2002	stampa fotografica	meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		09.01.16	banchina	Giardino chiuso	MARCO ZEZZA	2002	tecnica mista su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato Conglomerato cementizio
		09.01.17	banchina	Airplanes and gulls	PINA GIGI	2002	stampa su pannello	Stampaggio ad iniezione	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	armato
		09.01.18	banchina	UB1 (Umore blu)	PENNACCHIO ARGENTATO	2002	stampa fotografica	in Pvc, ancorate meccanicamente	n.d.	Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato (

HOLES HAND

La Vulnerabilità delle Opere d'Arte nel Sistema Stazioni - Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

PARTE II

3. VALUTAZIONE EX-POST : La Stazione Materdei

La valutazione ex-post di un intervento è intesa come l'insieme delle attività analitiche ed interpretative volte ad esprimere un giudizio sui risultati raggiunti comparandoli con i risultati attesi (obiettivi prefissati). Questo tipo di valutazione è finalizzata quindi a comprendere ed esplicitare anche la validità e la rappresentatività tecnico scientifica di tali risultati, evidenziando, con giudizi sintetici e pertinenti, le positività ed i limiti dei risultati raggiunti.

Al fine di individuare, nell'ambito delle diverse tecniche applicative, modalità operative e casistiche di degrado all'attualità riscontrate dalle indagini conoscitive fin ora effettuate, la stazione "Materdei" si presta quale caso studio ottimale del nostro lavoro di ricerca.

La stazione in esame è stata progettata dall'Atelier Mendini; la sua apertura, risalente a luglio 2003, ha dato vitalità e prestigio alla bella piazza Scipione Ammirato, trasformata in isola pedonale, arricchita di spazi verdi, nuovi arredi urbani e opere d'arte. Anch'essa, come le altre del progetto "stazioni dell'arte", ha costituito un intervento non solo per la mobilità ma anche per la diffusione della cultura e di nuovi valori, riqualificando urbanisticamente un'area fortemente degradata.

Le Opere d'arte installate nella stazione sono sedici, di cui tre all'esterno e tredici distribuite lungo i percorsi interni. La stazione è collocata in un'area dove per decenni hanno regnato l'incuria e l'abbandono degli spazi pubblici, perciò le installazioni presenti all'esterno della stazione sono spesso oggetto di vandalismo, richiedendo continui interventi di manutenzione, al fine di conservare il valore etico ed estetico del patrimonio artistico altamente vulnerabile.

Il primo passo è stato quello di redigere una schedatura delle opere d'arte, in modo da costruire un'anagrafe dettagliata contenente tutte le informazioni necessarie ad una corretta identificazione dell' "opera".



3.1 Anagrafica Opera d'Arte

Le schede relative alle opere d'arte garantiscono una conoscenza approfondita delle stesse; redatte per singola opera, contengono nella prima parte le informazioni "identificative" dell'opera d'arte su cui si sta elaborando il piano, ossia: l'oggetto di osservazione, unità Territoriale minima, ambito geografico, sub-area di riferimento e l'elemento spaziale di collocazione.

La seconda parte è costituita dall'Anagrafica che risulta strutturata in diversi ambiti di informazione, così articolati: la collocazione, la datazione, l'artista, il materiale, la tecnica di realizzazione, la restituzione grafica e/o fotografica ed una breve descrizione.

Nella terza parte, si passa allo studio del supporto ed al sistema di ancoraggio, elementi fondamentali ai fini dell'analisi esigenziale-prestazionale del comportamento in uso rispetto alle classi di esigenza¹ ed ai requisiti² richiesti.

71

¹ Esigenza:ciò che di necessita è richiesto esplicitamente o implicitamente da parte degli utenti e/o del committente per il normale svolgimento di un servizio [UNI 11447:2012]

² Requisito.traduzione di un'esigenza in un insieme di caratteristiche che lo connotano quantitativamente e/o qualitativamente [UNI 11447:2012]



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	COLIEDA ODEDA D'ADTE	ld	
01	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.01	

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Piazza Scipione Ammirato

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte I rilievi in ceramica e pietra d'orata che rivestono l'ascensore esterno su tutte le facciate, sono opera di Lucio del Pezzo. Sono costituiti da lastre in ceramica smaltata. posate sulle pareti protezione dell'ascensore e da elementi decorativi sempre realizzati in ceramica smaltata e pietra sovrapposti alle lastre. Quest'opera è una delle più colpite dagli atti vandalici. Vista Frontale e Laterale dell'ascensore

Identificazione

Informazioni generali **LUCIO DEL PEZZO** Autore Titolo Stagioni Collocazione Accesso da Piazza Scipione Ammirato Datazione 2003 Materiale Ceramica e Pietra Maiolica incollata con adesivo cementizio, pietra sovrapposta incollata con adesivo Tecnica organico minerale Localizzazione ascensore Dimensioni 320x320 cm



SUPPORTO					
Denominazione	Cod.	Materiale del	Cod. collegamento	Tipo di	
componente		supporto		collegamento	
Pareti ascensore	CC02	Conglomerato	Ad	Aderenza	
r areti ascerisore		cementizio armato			

Analisi dei requisiti³				
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti		
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità		
		Resistenza meccanica alle azioni statiche		
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio		
		Resistenza al fuoco		
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità		
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Resistenza al gelo		
		Stabilità chimico reattiva		
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità		
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità		
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità		
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità		
		Attitudine all'integrazione impiantistica		
		Resistenza alle azioni statiche		
		Resistenza alle azioni dinamiche		
		Sostituibilità		
GESTIONE	Di manutenibilità	Facilità d'intervento		
		Pulibilità		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Riparabilità		
		Sostituibilità		
		Controllo dell'aggressività ai fluidi		

³ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	COLIEDA ODEDA D'ADTE	ld
02	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.02

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Via Leone Marsicano

Area Anagrafica

Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Percorrendo via L. Marsicano

Individuazione dell'Opera d'Arte



Il primo, partendo dalla piazza dei cinque pannelli installati su via Marsicano, opera di L. Serafini

Percorrendo via L. Marsicano che dopo l'intervento di riqualificazione dell'area è diventata pedonale, incontriamo l'opera di Luigi Serafini, dal titolo "paradiso pedestre". Consiste in 5 pannelli di forma ovale in poliestere precolorato, realizzato mediante colatura a freddo in stampi di silicone incollato su massetto in cls armato mediante adesivo organico minerale; raffigurante una moltitudine di stravaganti creature mutanti e da misteriose iscrizioni in una lingua immaginaria e indecifrabile. Anche quest'opera è spesso oggetto di azioni antropiche.

Identificazione			
	Informazioni	generali	
	Autore	LUIGI SERAFINI	
	Titolo	Paradiso Pedestre	
Studio force Pizzeri Di Me	Collocazione	Accesso da via Leone Marsicano	
Associatione Saman SERVIZID TRAQUIZIONI PROCESSIONALI Materiei M	Datazione	2003	
Falctto Leonida	Materiale	Poliestere	
n	Tecnica	Colata a freddo in stampi di silicone precolorati	
Via L. Marsicano	Dimensioni	600x450 cm	



Denominazione componente	Cod.	Materiale del supporto	Cod. collegamento	Tipo di collegamento	
Solaio a terra	CC02	Conglomerato cementizio armato	Ad	Aderenza	

Analisi dei requisiti ⁴			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di	
		incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Resistenza al gelo	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità agli spazi	Attrezzabilità	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

⁴ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	COUEDA ODEDA D'ADTE	ld
03	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.03

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Via Leone Marsicano

Area Anagrafica

Individuazione dell'Elemento Tecnico Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Un'altra opera dell'artista Luigi "arricchisce" gli spazi esterni della stazione di Materdei. L'artista, poliedrico e visionario, ha realizzato una scultura in bronzo verniciato, raffigurante una coloratissima giapponese che inghiotte la testa di un uomo in soprabito blu. Il titolo è un'ironico gioco di parole latine: "carpe diem" (afferra l'occasione). Posizionata in asse con Via L. Marsicano.

Vista frontale e posteriore della scultura titolata "carpe diem" di L. Serafini

Identificazione				
	Informazioni	generali		
	Autore	LUIGI SERAFINI		
	Titolo	Carpe diem		
	Collocazione	Accesso da via Leone Marsicano		
E E	Datazione	2003		
O REPORT	Materiale	Bronzo		
	Tecnica	Scultura dipinta		
Localizzazione dell'opera "Carpe diem"	Dimensioni	n.d.		

carpa



	SUPPORTO			
Denominazione componente	Cod. Materiale del supporto		Cod. collegamento	Tipo di collegamento
Monolite di pietra lavica	PN01	Pietre vulcaniche	In	Incastro

Analisi dei requisiti ⁵				
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti		
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità		
		Resistenza meccanica alle azioni statiche		
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
	Di Sicurezza al fuoco	Resistenza al fuoco		
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità		
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Resistenza al gelo		
		Stabilità chimico reattiva		
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità		
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e	Affidabilità		
	degli organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità		
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità		
		Resistenza alle azioni statiche		
		Resistenza alle azioni dinamiche		
		Sostituibilità		
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi	Affidabilità		
	tecnici	integrazione dimensionale		
		Stabilità morfologica		
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità		
		Controllo dell'aggressività dei fluidi		
		Facilità d'intervento		
		Pulibilità		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Riparabilità		
		Sostituibilità		
		Resistenza all'irraggiamento		

⁵ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	COLIEDA ODEDA D'ADTE	ld	ı
04	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.04	ı

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Su di una parete bianca emerge una colonna di colore scuro in marmo del belgio, corian e ottone. La forma essenziale diffonde una nota di severa eleganza lungo il percorso della stazione. La stabilità dell'opera è affidata ad uno "spinotto" innestato nel centro della colonna ed ancorato al solaio.

Opera di E. Spalletti, "Colonna persa" collocata nell'atrio della stazione.

Autore

Informazioni generali	
	ETTORE SPALLETTI
	Colonna persa
ne	Atrio
	2003
	La Dalais Contraction

Titolo	Colonna persa
Collocazione	Atrio
Datazione	2003
Materiale	marmo del Belgio, Corian e ottone
Tecnica	Tornio
Dimensioni	300 x 700 cm

Identificazione



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del	Cod.	Tipo di
componente	Cou.	supporto	collegamento	collegamento
Solai su spazi aperti	CC02	Conglomerato cementizio armato	An	Ancoraggio
	MAC05	Gres	Ар	Appoggio

Analisi dei requisiti ⁶				
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti		
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità		
		Resistenza meccanica alle azioni statiche		
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio		
		Resistenza al fuoco		
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità		
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Stabilità chimico reattiva		
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità		
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e	Affidabilità		
	degli organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche		
		Resistenza meccanica all'impatto		
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità		
ASPETTO	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità		
		Resistenza alle azioni statiche		
		Resistenza alle azioni dinamiche		
		Sostituibilità		
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi	Affidabilità		
	tecnici	integrazione dimensionale		
		Stabilità morfologica		
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità		
		Controllo dell'aggressività dei fluidi		
		Facilità d'intervento		
		Pulibilità		
		Resistenza ad attacchi biologici		
		Riparabilità		
		Sostituibilità		

⁶ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	Id
05	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.05

ESISTENTE	DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area Anagrafica

Restituzione grafica e/o Foto

Mosaico presente all'interno della "guglia" che sormonta l'atrio

Descrizione Opera d'arte

Nell'atrio, all'interno della guglia che funge da lucernario troviamo collocato il mosaico realizzato da uno dei protagonisti della transavanguardia, Sandro Chia. Realizzato in mosaico in pasta vitrea, raffigura monumentali figure di bagnanti che esprimono linguaggi del passato e del presente cosi come connota la grande tradizione figurativa italiana.

Identificazione

Individuazione dell'Opera d'arte

Informazioni generali



Opera collocata nel lato interno			
della guglia			

Autore	SANDRO CHIA		
Titolo	Bagnanti		
Collocazione	Atrio della Stazione, interno della guglia		
Datazione	2003		
Materiale	Mosaico in pasta vitrea		
Tecnica	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico minerale		
Dimensioni	n.p.		



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del	Cod. collegamento	Tipo di
componente		supporto		collegamento
Pareti ascensore	CC02	Conglomerato	Ad	Aderenza
r areti ascensore		cementizio armato	Au	Auerenza

Analisi dei requisiti 7			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Attitudine all'integrazione impiantistica	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Attitudine all'integrazione impiantistica	
ASPETTO INTEGRABILITÀ GESTIONE	tecino	integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

⁷ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	ld	
06		03.01.06	

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte La ramna di scale mobili che conduce ai niani inferiori è sormontata da un mosaico con rilievi in ceramica di Luidi Ontani una grande distesa marina in cui "squazzano" creature fantastiche scuonizzi nanoletani Pulcinella con il volto dell'artista Realizzato in mosaico vitreo con applicazioni di ceramica smaltata a rilievo. Mosaico collocato sulle scale mobili che dall'atrio conducono alla banchina Identificazione Informazioni generali **LUIGI ONTANI** Autore Spulcinellando, Sguazzando, Scugnizzando. Titolo Collocazione Atrio Stazione 2002 Datazione Materiale Mosaico in pasta vitrea e ceramica Tessere di vetro colorate incollate con adesivo organico minerale e maiolica sovrapposta Tecnica incollata con adesivo organico minerale Dimensioni

n.d.



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del	Cod. collegamento	Tipo di
componente Cod.		supporto	Cou. collegamento	collegamento
Constant		Conglomerato	٨٨	Adaranza
Copertura	CC02	cementizio armato	Ad	Aderenza

	Analisi dei requisiti ⁸		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

⁸ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	Id
07	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.07

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli **Sub-area**: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano Banchina

Area Anagrafica

Individuazione dell'Elemento Tecnico Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Al piano binari, appena scesi dalle scale mobili, troviamo i raffinati disegni su pannelli in legno di ciliegio di Domenico Bianchi. Sei opere che rivelano una grande attenzione verso la qualità della materia e la sua lavorazione. Al centro un nucleo circolare cattura la luce e la guida in un intreccio di segni. Pannelli in legno posizionati nel corridoio al piano banchina Identificazione Informazioni generali DOMENICO BIANCHI Autore Titolo Senza titolo Collocazione Corridoio piano Banchina Datazione 2003 Materiale Pasta vitrea, corallo e legno di ciliegio Ageminatura ancorati a parete mediante Tecnica fissaggio meccanico



	Dimensioni	n.d.	d.	
	SUPPORTO			
Denominazione componente	Cod.	Materiale del supporto	Cod. collegamento	Tipo di collegamento
Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato	An	Ancoraggio

Analisi dei requisiti 9		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni statiche
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio
		Resistenza al fuoco
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento
		Resistenza ad attacchi biologici
		Stabilità chimico reattiva
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
	tecino	integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità

⁹ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA ODEDA D'ADTE	Id	
08	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.08	

Individuazione dell'opera d'Arte

ESISTENTE	DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano Banchina

Area Anagrafica

Restituzione grafica e/o Foto

wall drawings, dipinti geometrici, ideati da Sol LeWitt

Descrizione Opera d'arte

Le pareti del corridoio centrale sono ricoperte da coloratissimi wall drawings, dipinti geometrici dalle accese cromie, ideati da Sol LeWitt, uno dei massimi esponenti dell'arte concettuale e del minimalismo. L'opera è realizzata su pannelli in cartongesso ancorati alla superficie muraria nella ricerca di una totale integrazione tra arte ed architettura.

Identificazione		
Informazioni generali		
	Autore	SOL LEWITT
	Titolo	Wall drawings #1092
	Collocazione	Corridoio piano banchina
	Datazione	2002
	Materiale	acrilico su cartongesso
	Tecnica	Tinteggiatura
	Dimensioni	n.d.



SUPPORTO				
Denominazione componente	Cod.		Cod. collegamento	Tipo di collegamento
Pareti interne verticali	COS32	Cartongesso	Ad	Aderenza

Analisi dei requisiti 10		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni statiche Resistenza meccanica alle azioni
		dinamiche Resistenza meccanica all'impatto
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio
		Resistenza al fuoco
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento
		Resistenza ad attacchi biologici
		Stabilità chimico reattiva
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità

 $^{^{\}rm 10}$ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	ld
09	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.09

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano banchina

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Quest'opera potrebbe definirsi totalmente "artificiale" realizzata in resina epossidica, schiuma e vetroresina su modellazione tridimensionale attraverso l'uso di un software. Va collocarsi a chiusura delle pannellature collocate lungo i corridoi di accesso alle banchine, usando le stesse cromie. Opera ideata dall'artista Sol Lewitt, titolata: Splotch, Non geometric form #8 Identificazione Informazioni generali Autore **SOL LEWITT** Titolo Splotch, Non geometric form #8 Collocazione Corridoio piano banchina 2002 Datazione Materiale schiuma, resina epossidica, vetroresina Tecnica estrusione

Dimensioni

n.d.



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del	Cod collegements	Tipo di
componente	supporto	Cod. collegamento	collegamento	
	CC02	Conglomerato	Ad	Aderenza
Solai su spazi aperti	CC02	cementizio armato	Au	Aderenza
	MAC05	Gres	Ad	Aderenza

	Analisi dei requisiti ¹¹		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'		Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

¹¹ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	ld	
10	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.10	

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte		
Restituzione gra	afica e/o Foto	Descrizione Opera d'arte
pannelli in metacrilato posizionati sulle pareti delle banchine		L'Artista Anna Gili ha scelto una serie di serigrafie colorate realizzate su film di PVC attaccati alla parete, raffiguranti dei bicchieri colorati, che contengono, come in un'allegra arca di Noè, leoni, elefanti e scimmie.
	Identifica	azione
	Informazion	i generali
	Autore	ANNA GILI
	Titolo	Something drink
	Collocazione	banchina
	Datazione	2003
	Materiale	Film in PVC
	Tecnica	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente
	Dimensioni	n.d.



SUPPORTO				
Denominazione		Materiale del	Cod. collegamento	Tipo di
componente	onente Cod.		Cod. collegamento	collegamento
Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato	٨٣	Angoroggio
Pareti interne verticali	CC02	cementizio armato	An	Ancoraggio

Analisi dei requisiti 12		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni statiche
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio
		Resistenza al fuoco
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento
		Resistenza ad attacchi biologici
		Stabilità chimico reattiva
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità
FRUIBILITA'		Affidabilità
organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità

¹² Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA ODEDA D'ADTE	ld	
11	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.11	

ESISTENTE	DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Colorate sagome bidimensionali impresse su PVC in film, raffiguranti oggetti simbolo della produzione del designer Giovannoni, sono collocate sulle pareti, lungo le banchine di attesa. Pannelli serigrafati collocati lungo le banchine Identificazione Informazioni generali STEFANO GIOVANNONI Autore Titolo Jam session Collocazione banchina Datazione 2003 Materiale Film in PVC Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato Tecnica ancorati meccanicamente Dimensioni n.d.



SUPPORTO				
Cod.		Materiale del supporto	Cod. collegamento	Tipo di collegamento
·	0000	Conglomerato	Λ.Ι	
Pareti interne verticali	CC02	cementizio armato	Ad	Aderenza

Analisi dei requisiti 13		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni statiche
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio
		Resistenza al fuoco
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento
		Resistenza ad attacchi biologici
		Stabilità chimico reattiva
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità
		integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità

¹³ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	ld	
12	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.12	

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

	Individuazione del	l'Opera d'Arte
Restituzione gra	afica e/o Foto	Descrizione Opera d'arte
Restituzione grafica e/o Foto Pannelli serigrafati collocati lungo le banchine		Continuando con le serigrafie in PVC su film, Robert Gligorv ha scelto dodici stili raffiguranti la bocca dell'artista dalla quale prendono il volo tre uccelli. Collocati lungo le banchine, ancorati meccanicamente alle pareti.
	Identifica	zione
	Informazioni	generali
	Autore	ROBERT GLIGOROV
	Titolo	La leggenda di Bobe
	Collocazione	banchina
	Datazione	2003
	Materiale	Film in PVC
	Tecnica	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente
	Dimensioni	n.d.



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del	Cod. collegamento	Tipo di
componente	Cou.	supporto Cod. collegamento		collegamento
Daroti interna verticali	CC02	Conglomerato	٨٨	Adaranza
Pareti interne verticali	CC02	cementizio armato	Ad	Aderenza

Analisi dei requisiti 14		
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità
		Resistenza meccanica alle azioni
		statiche
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio
		Resistenza al fuoco
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento
		Resistenza ad attacchi biologici
		Stabilità chimico reattiva
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e	Affidabilità
	degli organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche
		Resistenza meccanica all'impatto
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità
		Resistenza alle azioni statiche
		Resistenza alle azioni dinamiche
		Sostituibilità
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi	Affidabilità
	tecnici	integrazione dimensionale
		Stabilità morfologica
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità
		Controllo dell'aggressività dei fluidi
		Facilità d'intervento
		Pulibilità
		Resistenza ad attacchi biologici
		Riparabilità
		Sostituibilità

Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti
 (*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	ld
13	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.13

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Sempre collocate lungo la banchina a quota dei binari troviamo l'opera di Innocente, realizzata su film sottile in PVC serigrafato, incollato su pannelli in metacrilato, ancorati meccanicamente alle pareti perimetrali.

Pannelli serigrafati collocati lungo la banchina

Identificazione			
	Informazioni generali		
	Autore	INNOCENTE	
	Titolo	Dodici ritratti fondamentali	
	Collocazione	banchina	
	Datazione	2002	
	Materiale	Film in PVC	
	Tecnica	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente	
	Dimensioni	n.d.	



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del Cod. collegame		Tipo di
componente		supporto	collegamento	
Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato	Ad	Aderenza
r areti interne verticali	0002	cementizio armato	Au	Aderenza

Analisi dei requisiti 15			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni	
		statiche Resistenza meccanica alle azioni	
		dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni	
		dinamiche	
ASPETTO	Di conotto dogli ononi	Resistenza meccanica all'impatto Pulibilità	
7.0. 2110	Di aspetto degli spazi Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
	Braspotte degii element teemer	Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi	Affidabilità	
INTEGRALITY.	tecnici	integrazione dimensionale	
GESTIONE	Di manutenibilità	Stabilità morfologica	
OLOTIONE	Di manatembinta	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

¹⁵ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	Id	
14	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.14	

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

Restituzione grafica e/o Foto Continuando in PVC, trov dall'artista un'immagine riconoscere lateralmente pavimento.

Pannelli serigrafati collocati lungo le banchine

Tecnica

Dimensioni

Descrizione Opera d'arte

Continuando con le opere in serigrafia su film in PVC, troviamo altri dodici pannelli realizzati dall'artista Denis Santachiara, raffiguranti un'immagine anamorfica che per poterla riconoscere bisogna guardarla posizionandosi lateralmente sul pallino disegnato sul pavimento.

Informazioni generali			
Autore	DENIS SANTACHIARA		
Titolo	Senza Titolo		
Collocazione	banchina		
Datazione	2003		
Materiale	Film in PVC		
Toonico	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato		

ancorati meccanicamente

n.d.

Identificazione



SUPPORTO				
Denominazione	Cod.	Materiale del		Tipo di
componente	Cou.	supporto	to Cod. collegamento	
Danati interna venticali	0000	Conglomerato	٨؞١	A d a
Pareti interne verticali	CC02	cementizio armato	Ad	Aderenza

Analisi dei requisiti 16			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli organi meccanici	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni	
		dinamiche	
AODETTO	Di constito de ali ancesi	Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi Di aspetto degli elementi tecnici	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecino	Anigroscopicità	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
WITEODADU ITÀ	di integrabilità degli elementi	Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	tecnici	Affidabilità	
		integrazione dimensionale	
	Di mananatanih 1942	Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

¹⁶ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	Id
15	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.15

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

Individuazione dell'Opera d'Arte Restituzione grafica e/o Foto Descrizione Opera d'arte Ancora un'opera d'arte reinterpretata su fim di PVC applicata a pannelli di metacrilato, raffigurante un patchwork di immagini di designe. Pannelli serigrafati collocati lungo le banchine

Identificazione			
	Informazioni generali		
	Autore	GEORGE SOWDEN	
	Titolo	Senza Titolo	
	Collocazione	banchina	
	Datazione	2003	
	Materiale	Film in PVC	
	Tecnica	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente	
	Dimensioni	n.d.	



SUPPORTO				
Denominazione componente	Cod.	Materiale del supporto	Cod. collegamento	Tipo di collegamento
Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato	Ad	Aderenza

Analisi dei requisiti 17			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità	
		Resistenza meccanica alle azioni statiche	
		Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

¹⁷ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA OPERA D'ARTE	ld
16	SCHEDA OPERA D'ARTE	03.01.16

ESISTENTE	DI PROGETTO
20.0.2.1.2	51111002110

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

Area Anagrafica

Individuazione dell'Elemento Tecnico			
Restituzione grafica e/o Foto		Descrizione Opera d'arte	
Restituzione grafica e/o Foto Pannelli serigrafati collocati lungo le banchine		Opera di Mathelda Balatresi realizzata sempre in serigrafia su pannelli di PVC in film, raffiguranti dei fiori che tra i petali nascondono delle mine antiuomo. Per l'artista la pace si mescola alla guerra.	
	Identificazione		
	Informazioni	generali	
	Autore	MATHELDA BALATRESI	
	Titolo	Mine in fiore	
	Collocazione	banchina	
	Datazione	2003	
	Materiale	Film in PVC	
	Tecnica	Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato ancorati meccanicamente	
	Dimensioni	n.d.	



SUPPORTO				
Denominazione componente	Cod.	Materiale del supporto	Cod. collegamento	Tipo di collegamento
Pareti interne verticali	CC02	Conglomerato cementizio armato	Ad	Aderenza

Analisi dei requisiti 18			
Classi di esigenze	Classe di requisiti	Requisiti	
SICUREZZA	Di stabilità	Affidabilità Resistenza meccanica alle azioni	
		statiche Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
	Di Sicurezza al fuoco	Limitazione della propagazione di incendio	
		Resistenza al fuoco	
	Di sicurezza d'utenza	Controllo della scabrosità	
	Di protezione da azioni	Facilità di intervento	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Stabilità chimico reattiva	
BENESSERE	Tattili	Controllo della scabrosità	
FRUIBILITA'	Di adattabilità delle finiture e degli	Affidabilità	
	organi meccanici	Resistenza meccanica alle azioni dinamiche	
		Resistenza meccanica all'impatto	
ASPETTO	Di aspetto degli spazi	Pulibilità	
	Di aspetto degli elementi tecnici	Anigroscopicità	
		Resistenza alle azioni statiche	
		Resistenza alle azioni dinamiche	
		Sostituibilità	
INTEGRABILITÀ	di integrabilità degli elementi tecnici	Affidabilità	
		integrazione dimensionale	
		Stabilità morfologica	
GESTIONE	Di manutenibilità	Anigroscopicità	
		Controllo dell'aggressività dei fluidi	
		Facilità d'intervento	
		Pulibilità	
		Resistenza ad attacchi biologici	
		Riparabilità	
		Sostituibilità	

¹⁸ Fonte norma UNI 8290- parte II, Analisi dei Requisiti

^(*) Requisiti di nuova definizione



3.2 Analisi del guasto dell'Opera d'Arte

La scheda di analisi del guasto, fornisce il quadro dello stato di conservazione dell'opera d'arte su cui prevedere i possibili guasti e programmare l'attività manutentiva, in previsione di una gestione integrata tra l'opera d'arte ed il "sistema" stazione.

Nella prima parte troviamo le informazioni riguardanti l'anagrafica, riprese dalla scheda di opera d'arte; successivamente troviamo l'area del guasto e la sua localizzazione, individuata mediante immagini e/o grafici con relativa descrizione, in modo da fornire una serie di informazioni utili per una corretta analisi e valutazione del guasto.

La seconda parte della scheda è costituta dalla valutazione del guasto, la quale avviene attraverso l'individuazione dell'*evento* di guasto e dei relativi parametri di valutazione. Sono stati definiti parametri di valutazione differenziati per le opere d'arte e per gli elementi di supporto, nello specifico:

Parametri di valutazione relativi all'opera d'arte

Livelli di criticità sono definiti come segue:

- ALTO*: guasti che, compromettono la "materia" e quindi l'unicità dell'opera d'arte, spesso irreversibili;
- MEDIO*: guasti che, compromettono parzialmente la "materia" con possibilità di restauro con priorità d'intervento e programmazione di breve/medio periodo;
- BASSO°: guasti che, non compromettono la "materia" con necessità di intervento nel medio e lungo periodo.

<u>L'intensità</u>, valutata in funzione della diffusione del difetto, determinerà differenti attività manutentive, ossia:

- 1 Soglia di diffusione del difetto oltre la quale è consigliabile una diagnosi accurata e un eventuale intervento di restauro;
- 2 Soglia di diffusione del difetto oltre la quale è necessario un intervento di restauro;
- 3 Soglia di diffusione del difetto oltre la quale valutare l'opportunità di un intervento di restauro in relazione al valore di unicità dell'opera;



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

 n.s. Parametro non significativo (la diagnosi o l'intervento non dipendono dall'estensione del difetto o non sono Indispensabili).

Parametri di valutazione relativi all'elemento tecnico di supporto¹

Livelli di criticità sono definiti come segue:

- ALTO: guasti che, compromettendo la funzionalità e l'affidabilità del sistema, possono inficiare la sicurezza dell'utenza e la conservazione delle opere d'arte, implicando una priorità d'intervento con programmazione immediata (intervento di emergenza);
- MEDIO: guasti che, compromettendo parzialmente la funzionalità ma non l'affidabilità del sistema, possono arrecare disagi all'utenza ed alla conservazione delle opere d'arte, implicando una priorità d'intervento con programmazione di breve/medio periodo (intervento di urgenza);
- BASSO: guasti che non compromettendo la funzionalità e l'affidabilità del sistema; implicano la necessità d'intervento con programmazione di medio/lungo periodo.

<u>L'intensità</u>, valutata in funzione della diffusione del difetto, determinerà differenti attività manutentive, ossia:

- A Soglia di diffusione del difetto oltre la quale è consigliabile una diagnosi accurata e un eventuale intervento correttivo.
- B Soglia di diffusione del difetto oltre la quale è consigliabile un intervento correttivo:
- C Soglia di diffusione del difetto oltre la quale valutare l'opportunità di un intervento sostitutivo parziale o totale (nessun valore se la sostituzione non è necessaria):
- n.s. Parametro non significativo (la diagnosi o l'intervento non dipendono dall'estensione del difetto o non sono Indispensabili).

Nello sviluppo operativo di una strategia di gestione, gli strumenti e le procedure finalizzate alla valutazione dello stato di conservazione delle opere d'arte costituiscono una componente fondamentale per poter pianificare e calibrare gli interventi di manutenzione, assicurando tempestività nell'intervento. E' necessario evidenziare che

¹ R. Di Giulio - Manuale di manutenzione edilizia *- valutazione del degrado e programmazione della manutenzione,* Maggioli editore.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

la valutazione del guasto risulta estremamente complessa fra parametri disomogenei, in genere affrontata per confronto tra singoli indicatori². Le relazioni tra cause e fenomeni di degrado o guasto rilevati possono risultare, infatti, di non semplice individuazione in quanto, il concorrere di più fattori può provocare l'insorgere di uno stesso fenomeno di degrado, oppure che i guasti possono risultare tra loro legati da un processo a catena. Inoltre, le forme del degrado possono essere condizionate dall'insorgere di fattori accidentali, difficilmente prevedibili, o dalla presenza di cause dirette, condizioni di predisposizione e condizioni aggravanti, tali che, a secondo della loro combinazione, producono differenti degradi³.

Pertanto, si è ritenuto opportuno elaborare uno strumento operativo innovativo sotto forma di schede, non previsto dalla normativa vigente e di consiglio, fondato sulla previsione e l'identificazione di possibili anomalie e guasti, mettendo in risalto quelle che sono le variabili di vulnerabilità, predisponenti ed aggravanti delle opere d'arte collocate in un contesto ad elevata vulnerabilità, costituito da sub-sistemi e relazioni diversificate che, interagendo sinergicamente, adempiono alle varie funzioni urbane.

Le variabili di vulnerabilità sono quei fattori che accrescono l'entità del danno o accelerano i tempi di manifestazione dello stesso, in rapporto alle specifiche condizioni predisponenti e/o aggravanti che si verificano. Le variabili di vulnerabilità predisponenti, che aumentano la predisposizione al fenomeno di degrado e ne accelerano il processo evolutivo, strettamente legate alle fasi progettuale, esecutiva e gestionale del processo edilizio del bene in oggetto, hanno incidenza sul rischio che si manifestino, successivamente all'intervento e/o installazione (di un'opera d'arte), fenomeni di degrado secondo cicli temporali di maggiore frequenza. Le variabili di vulnerabilità aggravanti incidono prevalentemente sull'estensione e la gravità del fenomeno di degrado osservato e sono dipendenti soprattutto dal contesto in cui è ubicato il bene in oggetto, determinando successivamente (nella scheda di manutenzione) le opere ad alta priorità manutentiva.

² Cfr. Di Giulio Roberto, Manuale di Manutenzione edilizia. Valutazione del degrado e programmazione della manutenzione, III Edizione, Maggioli S.p.a. editore, Rimini, 2007.

³ Boaga Giorgio (a cura di), *L'involucro architettonico. Progetto, degrado e recupero della qualità edilizia*, Mas-son S.p.A. editoriale Esa, Milano, 1994.

⁴ Pinto M.R., De Medici S., Le cause del degrado, in: Caterina G., De Joanna P. (a cura di), "Il Real Albergo de' Poveri di Napoli. La conoscenza del costruito per una strategia di riuso", Liguori Editore, Napoli, ISBN 978-88-207-3496-1, 2007; pp. 258-265.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

L'analisi delle cadute prestazionali è stata effettuata, inoltre, in relazione alle classi di esigenza⁵, così come definite dalla norma UNI 8290:1981⁶, ovvero l'esplicitazione dei bisogni dell'utente finale (sia esso "utente del solo TPL" o turista) tenendo conto dei vincoli che l'ambiente "stazione" pone nei confronti delle opere d'arte.

⁵ Sicurezza, Benessere, Fruibilità, Aspetto, Gestione, Integrabilita.

⁶ UNI 8290:1981- parte II, Analisi dei Requisiti



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	Id
01	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.01

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Piazza Scipione Ammirato

Area del guasto

Individuazione del guasto

Foto



Ascensore Piazza Ammirato






Viste di dettaglio del vano ascensore

Descrizione / grafico

L'opera è soggetta a continui atti di vandalismo, legati a variabili di vulnerabilità predisponenti ed aggravanti, oltre che un degrado naturale del materiale, affetto da fenomeni di dilavamento vista l'assenza di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della copertura. Di recente l'opera è stata interessata da un'intervento di rimozione dei graffiti, da parte dell'accademia delle Belle Arti di Napoli in collaborazione con Legambiente.



Sezione su vano ascensore



	Valutazione del guasto							
ld Evento di guasto			Parametri d	di valutazione	Variabili di vulnerabilità			
03.01. 01	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti		
	Azione antropica	Presenza di scritte e decori (graffito)	MEDIO*	2	Caratteristiche geometriche/ morfologiche	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)		
	Urto accidentale	Perdita localizzata di materiale	ALTO*	3	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Assenza di protezione	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto		
Opera d'Arte	Azioni meccaniche	Microfessurazi oni Fessurazioni perdita localizzata di materiale	ALTO*	3	Materiale utilizzato	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto		
	Agenti chimici	Presenza di scritte e decori (graffito)	MEDIO*	2	Caratteristiche geometriche/morfologic he	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)		
	Agenti atmosferici	Dilavamento Rigonfiamento Perdita localizzata di materiale	BASSO*	1	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Assenza di protezione	Assenza di elementi di allontanamento dell'acqua piovana (Scossaline, sporti, gocciolatoi, cornicioni)		
Supporto	Agenti atmosferici	Rigonfiamento Perdita localizzata di materiale	BASSO	А	Difetto di progettazione Difetto di esecuzione Assenza di protezione	Assenza di elementi di allontanamento dell'acqua piovana (Scossaline, sporti, gocciolatoi, cornicioni)		

	Identificazione				Caduta prestazionale			
Elemento	Spaziale	Piazza Scipione Ammirato	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.01	Titolo Opera d'Arte	Stagioni						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL CHASTO DELL'ODERA D'ARTE	ld
02	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.02

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Via Leone Marsicano

Area del guasto

Individuazione del guasto Descrizione / grafico **Foto** L'opera realizzata in poliestere precolorato, incollata su massetto in calcestruzzo armato con adesivo organico minerale ad elevata elasticità; desta in pessimo stato di conservazione. Da rilevare fenomeni di perdita localizzata di materiale, macchie diffuse e presenza di patina biologica tra le fughe. Viste le avanzate condizioni di degrado, risulterebbe inutile qualsiasi operazione correttiva. ADESMO ORGANIDO MINERALE WALTA BASTARDA S- 4cm ZAKELIA IN ACCOUTELLATO DI NATRINI S ezione della pavimentazione Viste di dettaglio dell' opera "paradiso pedestre"



	Valutazione del guasto						
ld	Evento di guasto		Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità		
03.01. 02	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti	
	Azione antropica	Presenza di scritte e decori (graffito)	BASSO*	1	Caratteristiche geometriche/morfologiche	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)	
	Urto accidentale	Perdita localizzata di materiale	ALTO*	3	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Assenza di protezione	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto	
Opera d'Arte	Azioni meccaniche	Perdita localizzata di materiale	ALTO*	3	Materiale utilizzato	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto	
	Agenti chimici	Presenza di scritte e decori (graffito)	BASSO*	1	Caratteristiche geometriche/morfologiche	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)	
	Agenti atmosferici	Dilavamento Rigonfiamento Perdita localizzata di materiale	ALTO*	3	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Assenza di protezione	Assenza di elementi di allontanamento dell'acqua piovana	
	Agenti atmosferici	Presenza di vegetazione tra le fughe	ALTO*	3	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Ristagno acqua piovana	Scarso deflusso dell'acqua piovana	
Supporto	Agenti atmosferici	Deformazione Fessuraziione	MEDIO	В	Difetto di progettazione Difetto di esecuzione Assenza di protezione	Assenza di elementi di allontanamento dell'acqua piovana	

	Identificazione			Caduta prestazionale				
Elemento	Spaziale	Via Leone Marsicano	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.02	Titolo Opera d'Arte	Paradiso Pedestre						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
03	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.03

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Via Leone Marsicano

Area del guasto

Individuazione del guasto **Foto** Descrizione / grafico La scultura in bronzo di Lucio del Pezzo collocata all'estremità superiore di Marsicano, è interessata da fenomeni di degrado di origine antropica (graffiti, scritte e decori), variabili di vulnerabilità aggravanti; da guasti legati a variabili di vulnerabilità predisponenti, tra cui la presenza di macchie e depositi dovute a polvere e particelle sottili (smog) e di guano depositato dai piccioni in "sosta" sulla scultura. La parte basamentale costituita da un "monolite" in pietra vulcanica è interessata dagli stessi fenomeni di degrado. Vista Frontale e posteriore dell'opera "carpe diem"



	Valutazione del guasto							
ld	d Evento di guasto		Parametri valutazion		Variabili di vulnerabilità			
03.01. 03	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti		
	Azione antropica	Presenza di scritte e decori (graffito)	MEDIO*	2	Caratteristiche geometriche/morfologiche	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)		
	Urto accidentale	Perdita localizzata di materiale	BASSO*	1	Materiali utilizzati Assenza di protezione	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto		
Opera d'Arte	Azioni meccaniche	Perdita localizzata di materiale	BASSO*	1	Materiale utilizzato	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto		
	Agenti chimici	Presenza di scritte e decori (graffito)	MEDIO*	2	Caratteristiche geometriche/morfologiche	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)		
	Agenti atmosferici	Dilavamento Scolorimento	MEDIO*	2	Materiali utilizzati Assenza di protezione	Localizzazione elemento rispetto al contesto		
	Inquinamen to atmosferico	Macchie depositi	BASSO*	1	Materiali utilizzati Assenza di protezione	Localizzazione elemento rispetto al contesto		
Supporto	Azione antropica	Presenza di scritte e decori (graffito)	MEDIO	В	Caratteristiche geometriche/morfologich e	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale)		

	Identificazione				uta pre	estazio	nale	
Elemento	Spaziale	Via Leone Marsicano	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.03	Titolo Opera d'Arte	Carpe diem						
PN01 Materiale di supporto		Pietre vulcaniche						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	Id
04	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.04

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area del guasto

Individuazione	e del guasto
Foto	Descrizione / grafico
Opera di Ettore Spalletti dal titolo "colonna persa"	L'opera in esame all'attualità è interessata da un accumulo consistente di polvere sulla superficie piana, terminale. Colonna Connettore Collante Pavimento in gres Solaio in cls armato Sezione Solaio-parete



	Valutazione del guasto								
ld	Evento di guasto		Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità				
03.01. 04	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
Opera d'Arte	Polveri presenti in ambiente	Macchie	BASSO*	1	Caratteristiche morfologiche	Localizzazione dell'elemento			

Identificazione			Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Atrio	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.04	Titolo Opera d'Arte	Colonna persa						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						
MAC05		Gres						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
05	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.05

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area del guasto

Individuazione del guasto **Foto** Descrizione / grafico Il mosaico installato all'interno della guglia, che funge anche da lucernario per l'atrio, è interessato da fenomeni legati alle infiltrazioni d'acqua nei punti di giunzione tra l'elemento vetrato e la parte basamentale in cls armato sulla quale è assicurato il mosaico. Inoltre da rilevarsi alla "base" del mosaico, in corrispondenza dei faretti che illuminano l'interno della guglia, la formazione "alone" dovuto all'eccessiva un nero temperatura generata dalle lampade. Esterno Guglia di copertura Lucernario con punto di Presenza di macchia in corrispondenza dei faretti attacco tra la parte vetrata e quella basamentale



	Valutazione del guasto										
ld	Evento di g	uasto	Parametri o	di valutazione	Variabili di vulnerabilità						
03.01. 05	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti					
Opera d'Arte	Eccesiva temperatura delle lampade	"alone" nero sul mosaico	MEDIO*	2	Difetto di progettazione Tipologia di corpo illuminante e lampada non appropriati	Orientamento del flusso luminoso					
Opera	Agenti atmosferici	Dilavamento	MEDIO*	2	Difetto di progettazione Difetto di esecuzione Scarsa sigillatura Assenza di protezione	Assenza di elementi di allontanamento dell'acqua piovana					
Supporto	Agenti atmosferici	Dilavamento	MEDIO	В	Difetto di progettazione Difetto di esecuzione Scarsa sigillatura Assenza di protezione	Assenza di elementi di allontanamento dell'acqua piovana					

Identificazione			Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Piazza Scipione Ammirato	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.05	Titolo Opera d'Arte	Bagnanti						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	Id
06	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.06

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area del guasto

Foto Descrizione / grafico Il mosaico in esame è collocato su una parete verticale in cls armato nell'atrio e sormonta le rampe di discesa verso le banchine. All'attualità presenta, nelle zone adiacenti alle pareti verticali disposte ortogonalmente, dei fenomeni di deposito superficiale di poliveri; negli stessi punti si notano delle fessurazioni con lieve rigonfiamento del mosaico che accenna ad un fenomeno di distacco dal supporto.



	Valutazione del guasto										
ld	Evento di g	uasto	Parametri valutazione	 -	Variabili di vulnerabilità						
03.01. 06	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti					
	Scarsa elasticità del materiale	Fessurazione rigonfiamento	ALTO*	3	Assenza di giunto di dilatazione con la parete laterale	Localizzazione dell'opera					
Opera d'Arte	Azioni meccaniche	Perdita localizzata di materiale	MEDIO*	2	Materiale utilizzato Assenza di giunto di dilatazione con la parete laterale	Localizzazione dell'opera					
	Polveri presenti in ambiente	Macchie	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche						
Supporto	Umidità	Distacco del mosaico efflorescenze	MEDIO	В	Scarso isolamento delle pareti						

	Identificazione			Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Atrio	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE	
03.01.06	Titolo Opera d'Arte	Spulcinellando, Sguazzando, Scugnizzando.							
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato							



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
07	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.07

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano Banchina

Area del guasto

Individuazio	ne del guasto
Foto	Descrizione / grafico
	Da rilevarsi solo la presenza di polvere, tra le scanalature, gli intarsi presenti sui pannelli in legno e sugli elementi di decoro in pasta vitrea e corallo. Dall'indagine a vista il supporto non manifesta alcuna tipologia di guasto ne di degrado.
Pannellature in legno di ciliegio poste nel corridoio al piano banchina	



Valutazione del guasto									
ld	Evento di guasto		Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabili	à			
03.01. 07	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
Opera d'Arte	Polveri presenti in ambiente	Macchie	BASSO*	1	Caratteristiche morfologiche Materiali utilizzati	Localizzazione dell'elemento			

Identificazione			Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Corridoio piano Banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.07	Titolo Opera d'Arte	Senza titolo						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
08	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.08

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano banchina

Area del guasto

Individuazione del guasto

Foto OPERA OARE RESTAURO OPE


Intervento di manutenzione sulla pittura



Descrizione / grafico

I dipinti geometrici realizzati sulle "contropareti" in cartongesso lungo il corridoio di accesso alle banchine, presentano diversi segni di degrado. Il più frequente e la perdita localizzata di materiale, puntuale o nelle zone di giuntura dei pannelli spesso soggette a fessurazione.

L'opera è stata oggetto di diversi interventi di ripristino, nonostante ciò si ad oggi si rilevano diverse forme di degrado.



- A. Pannello in Cartongesso
- B. Pittura
- C. Struttura di sostegno



	Valutazione del guasto									
ld	Evento di g	juasto	Parametri	di valutazione	Variabili di vulnera	abilità				
03.01. 08	Causa	Causa Indicatore Livello di criticità Intensità	Predisponenti	Aggravanti						
rte	Azione antropica	Presenza di scritte e decori (graffito)	MEDIO°	2	Caratteristiche geometriche/ morfologiche	Accessibilità dell'elemento Pericolosità antropica (contesto sociale) Localizzazione elemento rispetto al contesto				
Opera d'Arte	Urto accidentale	Perdita localizzata di materiale	MEDIO°	2	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Assenza di protezione	Pericolosità antropica (contesto sociale) Accessibilità dell'elemento Localizzazione elemento rispetto al contesto				
	Azioni meccaniche	Perdita localizzata di materiale	MEDIO°	2	Materiale utilizzato	Accessibilità dell'elemento				
Supporto	Vibrazioni Escursione termica	Fessurazione Perdita localizzata di materiale rigonfiamento	MEDIO	В	Difetto di progettazione Materiali utilizzati Assenza di protezione Caratteristiche geometriche/morfolo giche					
, ,	Ambiente umido	Rigonfiamento Esfoliazione	MEDIO	В	Assenza di isolamento dal supporto					

	Identificaz	ione	Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Corridoio piano banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.08	Titolo Opera d'Arte	Wall drawings #1092						
COS32 Materiale di supporto		Cartongesso						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	Id
09	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.09

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano banchina

Area del guasto

Individuazione del guasto Foto Descrizione / grafico L'opera in esame, costituita da colate in resina, collocate al termine del corridoi al piano banchine in corrispondenza dell'accesso alle banchine, è interessata da un forte fenomeno di "accumulo" di polveri sottili derivanti dai freni (ferodo) dei convogli. La polvere forma una patina accentuata sull'opera d'arte; da qualche mese è stato realizzata una pannellatura in plexiglass a protezione. Intervento di pulizia e condizione attuale con deposito di poveri



	Valutazione del guasto								
ld	Evento di g	juasto	Parametri valutazione	-	Variabili di vulnerabilità				
03.01. 09	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	ALTO*	3	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione			
Supporto	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	BASSO	А	Caratteristiche morfologiche Localizzazione rispetto al transito dei convogli	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione			

	Identificaz	ione		Cad	uta pre	estazio	nale	
Elemento Spaziale		Corridoio piano banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA	GESTIONE
03.01.09	Titolo Opera d'Arte	Splotch, Non geometric form						
		#8						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						
MAC05		Gres						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
10	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.10

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Individuazione del guasto Foto Descrizione / grafico Formazione di "macchie" tra la pellicola in film di PVC ed il plexi sulla quale è attaccato, a causa della presenza di umidità e della tendenza al distacco del film dal plexi. Deposito di polveri sottili tra le "fughe" dei pannelli. Vista d'insieme e dettaglio del guasto



	Valutazione del guasto								
ld	Evento di	guasto	Parametri valutazion	-	Variabili di vulnerabili	à			
03.01. 10	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
ē.	Ambiente umido	Macchia	MEDIO*	2	Caratteristiche geometriche/morfologiche Scarsa sigillatura dei bordi				
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione			

	Identificaz	ione	Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.10	Titolo Opera d'Arte	Something drink						
CC02 Materiale di supporto		Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
11	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.11

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Foto Descrizione / grafico L'opera in esame non presenta particolari segni di degrado, a parte la presenza di polvere tra le fughe dei pannelli Opera di Stefano Giovannoni - Jam session



	Valutazione del guasto							
ld	Evento di g	juasto	Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità			
03.01. 11	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti		
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione		

	Identifica	zione	Caduta prestazionale					
Elemento	Spaziale	Banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.11	Titolo Opera d'Arte	Jam session						
CC02 Materiale di supporto		Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
12	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.12

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Individuazione del guasto						
Foto	Descrizione / grafico					
	L'opera in esame non presenta particolari segni di degrado, a parte la presenza di polvere tra le fughe dei pannelli					
Robert Gligorv – pannelli dal titolo "La leggenda di Bobe"						



	Valutazione del guasto								
ld	Evento di guasto		Parametri o		Variabili di vulnerabilità				
03.01. 12	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione			

Identificazione				Cad	uta pre	estazio	onale	
Elemento Spaziale		banchina		BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.12	Titolo Opera d'Arte	La leggenda di Bobe						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	ld
13		03.01.13

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Individuazione del guasto						
Foto	Descrizione / grafico					
	I pannelli raffiguranti "dodici" ritratti fondamentali, sono in buono stato di conservazione, a parte il deposito delle polveri di ferodo e di ferro presente tra le fughe.					
Viste di dettaglio dell' opera di Innocente						



Valutazione del guasto								
ld	Evento di g	juasto	Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità			
03.01. 13	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti		
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione		

Identificazione				Cad	uta pre	estazio	nale	
Elemento	Spaziale	banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.13	Titolo Opera d'Arte	Dodici ritratti fondamentali						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL CHASTO DELL'ODERA D'ARTE	ld
14	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.14

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Foto L'opera in esame non presenta particolari s degrado, a parte la presenza di polvere fughe dei pannelli
degrado, a parte la presenza di polvere
Opera dell'artista Denis Santachiara



	Valutazione del guasto								
ld	Evento di guasto		Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità				
03.01. 14	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione			

Identificazione				Cad	uta pre	estazio	onale	
Elemento	Spaziale	banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE
03.01.14	Titolo Opera d'Arte	Senza titolo						
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato						



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL CHASTO DELL'ODEDA D'ADTE	ld
15	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	03.01.15

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Foto Descrizione / grafico Formazione di "macchie" tra la pellicola in film di PVC ed il plexi sulla quale è attaccato, a causa della presenza di umidità e della tendenza al distacco del film dal plexi. Deposito di polveri sottili tra le "fughe" dei pannelli. Vista d'insieme e dettaglio del guasto



	Valutazione del guasto								
ld	Evento di guasto		Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità				
03.01. 15	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti			
ę.	Ambiente umido	Macchia	MEDIO*	2	Caratteristiche geometriche/morfologiche Scarsa sigillatura dei bordi				
Opera d'Arte	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione			

Identificazione				Caduta prestazionale					
Elemento Spaziale		banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE	
03.01.15	Titolo Opera d'Arte	Senza Titolo							
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato							



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	ANALISI DEL GUASTO DELL'OPERA D'ARTE	Id
16		03.01.16

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

Area del guasto

Foto Come possiamo notare dalla foto di dettaglio, si evince una errata sigillatura tra i due pannelli in plexiglass che racchiudono il fil di PVC con conseguente presenza di bolle d'aria. Inoltre come per gli altri casi si rileva presenza di polvere tra le fughe. Vista d'insieme e dettaglio del guasto



	Valutazione del guasto									
ld	Evento di (guasto	Parametri di valutazione		Variabili di vulnerabilità					
03.01. 16	Causa	Indicatore	Livello di criticità	Intensità	Predisponenti	Aggravanti				
Opera d'Arte	Scarsa sigillatura dei pannelli	Presenza di bolle d'aria	MEDIO*	2	Materiale utilizzato	Difetto di esecuzione				
	Polveri di ferodo	Patina di colore scuro	MEDIO*	2	Caratteristiche morfologiche Localizzazione dell'opera rispetto al transito dei convogli Venti di "metropolitana"	Aspirazione forzata delle condotte di ventilazione				

Identificazione				Caduta prestazionale					
Elemento Spaziale		banchina	SICUREZZA	BENESSERE	FRUIBILITÀ	ASPETTO	INTEGRABILITA'	GESTIONE	
03.01.16	Titolo Opera d'Arte	Mine in fiore							
CC02	Materiale di supporto	Conglomerato cementizio armato							



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

4. GESTIONE DELLE VARIABILI DI VULNERABILITA'

4.1Piano di Manutenzione¹ della Stazione Materdei

Il *setting* urbano costituisce un parco assai ricco di variabili, ascrivibili alla sfera tecnica, politica, economica e sociale. La multilateralità dell'oggetto d'osservazione (l'opera d'arte nel sistema stazione) sottende ad una complessità analitica evidente, che ha come manifestazione concreta il degrado dello stesso. La necessità di una corretta strategia di gestione è motivata dall'interesse di preservare il valore di un inestimabile patrimonio artistico collocato in un luogo altamente vulnerabile, pertanto, viene elaborato un Piano di manutenzione dedicato, in cui sono presenti le variabili legate all'unicità del bene.

La gestione delle variabili di vulnerabilità costituisce uno strumento di intervento, secondo il principio di conservazione delle opere d'arte, finalizzato all'ottimizzazione delle attività manutentive scaturite da un'analisi del guasto differenziata in base alle cause predisponenti ed aggravanti di vulnerabilità secondo due aspetti: il primo relativo alla compatibilità dell'intervento; il secondo relativo all'assenza di cicli di manutenzione programmata in tempi utili, nel caso di fenomeni prevedibili e conosciuti. Il contributo che questo strumento fornisce è riscontrabile nell'attuazione di strategie di manutenzione preventiva, fondate sull'analisi della propensione al danneggiamento delle opere d'arte per effetto di azioni esterne e condizioni endogene in relazione all'ambito spaziale/funzionale nel quale sono collocate. L'analisi delle variabili di vulnerabilità risulta, pertanto, la via più adeguata per la definizione del complesso sistema di variabili organizzative, tecniche ed economiche che interagiscono ai fini della conservazione del patrimonio artistico delle stazioni garantendo un controllo costante sui singoli processi e sulle loro interazioni.

Il piano di manutenzione si presta quale strumento idoneo per l'elaborazione delle informazioni raccolte in precedenza finalizzate alla conservazione ed al riallineamento

_

¹ La norma UNI 11257:2007 definisce il piano di manutenzione come "attività che consiste nella definizione degli interventi, organizzati secondo opportune strategie di manutenzione, che è necessario eseguire in un definito intervallo di tempo (tempo di durata del piano), per consentire la corretta funzionalità del bene edilizio e delle sue pertinenze in coerenza con le finalità indicate dalla politica di gestione immobiliare e con i vincoli economici per la manutenzione posti dalla committenza (budget della manutenzione). L'allocazione temporale cronologica a calendario delle attività previste dal piano genera il programma di manutenzione, elaborato con le metodologie proprie della programmazione operativa".



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

delle prestazioni a fronte di fenomeni di degrado. Il suo compito è di prevedere i possibili eventi di guasto delle opere d'arte e innescare una serie di procedure atte alla loro prevenzione. Per l'attuazione del piano sono state redatte apposite schede di manutenzione.

4.1.1 Schede Clinica

Le Schede Cliniche nella loro attitudine a riportare tutte le informazioni sulle attività manutentive da praticare, costituiscono il primo momento decisionale del Piano di Manutenzione Programmata. La scelta delle possibili strategie di intervento, in funzione della politica manutentiva, conduce alla definizione analitica degli interventi e delle ispezioni per ciascuna opera d'arte, distinguibili in:

- manutenzione programmata, eseguibile in accordo con un piano temporale stabilito;
- manutenzione non programmata, svolta solo dopo avere ricevuto indicazioni sullo stato dell'elemento o componente tecnico.

L'Individuazione dell'intervento manutentivo scaturisce dall'analisi delle variabili di vulnerabilità; oltre ad individuare l'intervento si mette in evidenza le frequenza differenziata scaturita dalla vulnerabilità dell'opera d'arte nel sistema stazione, le tempistiche, l'analisi dei costi unitari² di intervento e l'interferenza con l'utenza.

Nell'ultima parte, si riportano le informazioni relative alla Ispezione/controllo/monitoraggio; restituisce in maniera sintetica ma esaustiva tutte le informazioni relative a *tipologia di ispezione*, in funzione della valutazione dello stato di conservazione dell'opera d'arte e del supporto in esame o della possibilità del verificarsi di fenomeni di degrado, *modalità di ispezione*, con cui viene effettuato il controllo (a vista o strumentale); *parametri di valutazione delle ispezioni*, che costituiscono dati correlati, strettamente incidenti sull'economia del piano, individuabili in: frequenza (anche in questo caso differenziata in base alle variabili di vulnerabilità), che individua la cadenza temporale cui si presume debbano essere svolte le attività; durata di ciascun intervento che assume, all'interno del processo di pianificazione, la duplice valenza di indicatore essenziale per la stima dei costi

⁻

² Per la determinazione dei costi unitari di intervento sono state redatte apposite analisi prezzo **riportate in appendice,** sulla base dei costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013; Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

degli interventi e dei controlli (ispezioni/monitoraggi) e di parametro di valutazione d'impatto per i casi di "interferenza" dell'azione manutentiva con l'attività dell'utenza; il costo unitario, che consente la valutazione del parametro economico di base.

Sulla base delle informazioni contenute nelle schede sono stati elaborati scadenzario e cronoprogramma; nel primo sono state individuate, per ciascuna opera d'arte, le attività previste per un monitoraggio ed un'azione manutentiva da "effettuarsi in continuità"; mentre nel secondo, concepito in forma di quadro sinottico degli interventi, si evidenzia la loro cadenza temporale, determinando un prospetto delle attività che si ripetono ogni mese in una sorta di agenda operativa.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ³	ld
01	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.01

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Piazza Scipione Ammirato

Area Manutentiva

Identificazione Titolo Opera Data Materiale ld **Autore Tecnica** d'Arte 03.01.01 **LUCIO DEL** 2003 Ceramica Maiolica incollata con adesivo cementizio, Stagioni **PEZZOI** pietra sovrapposta incollata con adesivo organico minerale **SUPPORTO** Denominazione Materiale del Tipo di collegamento Cod. Cod. collegamento componente supporto Conglomerato Pareti ascensore CC02 Ad Aderenza cementizio armato

Strategie di Manutenzione							
Manutenzione programmata			Manutenz	zione non programmata			
Cod.	Denominazione			Denominazione			
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•		
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale			
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•					

_

³ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità							
	Tipologia Intervento		Pa	ırametri di valu	tazione			
Cod.	Denominazione		Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenz a con l'utenza		
MPSCI/ PLZ1	Pulizia della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene. Nel caso specifico si consiglia l'uso di B.D.G. 86 della CTS. (schede tecniche allegate)	1aa	6 mm	0,05 h/ mq	4,14 €/mq	Si		
MPSCI/ PLZ16	Trattamento protettivo delle superfici, mediante l'applicazione di prodotto antigraffito in dispersione acquosa	s. n.	s. n.	0,10 h/mq	3,63 € /mq	No		
MNPGa / PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su marmi e ceramiche. (schede tecniche allegate)	s. n.	s. n.	0,05 h/ mq	14,87 €/mq	No		
MNPGa / RGL4	Riparazione delle fessurazioni mediante resine consolidanti per prodotti ceramici (cristallizzanti)	s. n.	s. n.	0,15 h/ mq	10,75 €/mq	No		
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto	10 aa	1 aa	0,10 h/mq	9,47 €/mq	No		

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio								
	Tipologia	ı	Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera
MPSC/ ISP 17	Controllo dei danni dovuti a eventi imprevedibili o condizioni di maggiore sollecitazione	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE4	ld
02	SCHEDA CLÍNICA OPERA D'ARTE	03.01.02

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Via Leone Marsicano

Area Manutentiva

Identificazione ld Titolo Opera **Autore** Data Materiale **Tecnica** d'Arte 03.01.02 Paradiso LUIGI SERAFINI 2003 Poliestere Colata a freddo in stampi di silicone precolorati Pedestre precolorato **SUPPORTO** Materiale del Denominazione Cod. Cod. collegamento Tipo di collegamento componente supporto Conglomerato CC02 Solaio a terra Ad Aderenza cementizio armato

Strategie di Manutenzione								
Manutenzione programmata			Manutenz	cione non programmata				
Cod. Denominazione		Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•			
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale				
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•						

⁴ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento		P	arametri di valı	utazione			
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza		
MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	6 mm	0,05 h/ mq	4,14 €/mq	Si		
MPSCI/ PLZ16	Trattamento protettivo delle superfici, mediante l'applicazione di prodotto antigraffito in dispersione acquosa	5 aa	1 aa.	0,10 h/mq	3,63 € /mq	No		
MNPGa / PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su materiali sintetici porosi e non.	s. n.	s. n.	0,05 h/ mq	14,87 €/mq	No		
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto	10 aa	1 aa	0,10 h/mq	9,47 €/mq	No		

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio								
	Tipologia		Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera
MPSC/ ISP 17	Controllo dei danni dovuti a eventi imprevedibili o condizioni di maggiore sollecitazione	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno

^{*} Frequenza di intervento differenziata scaturita dalla valutazione delle variabili di vulnerabilità



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ⁵	ld
03	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.03

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Via Leone Marsicano

Area Manutentiva

Identificazione ld Titolo Opera **Autore** Data Materiale **Tecnica** d'Arte 03.01.03 Carpe Diem LUIGI SERAFINI 2003 Bronzo Dipinto Scultura ancorata meccanicamente **SUPPORTO** Materiale del Denominazione Cod. Cod. collegamento Tipo di collegamento componente supporto Monolite di pietra lavica PN01 Pietre vulcaniche In Incastro

Strategie di Manutenzione								
Manutenzione programmata			Manutenz	zione non programmata				
Cod.	Denominazione			Denominazione				
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•			
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale				
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•						

⁵ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scat	urito dalle	variabili d	li vulnerabilità	à				
	Tipologia Intervento		Parametri di valutazione						
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza			
MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti (neutro) adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	6 aa	0,05 h/ mq	4,14 €/mq	No			
MPSCI/ PLZ16	Trattamento protettivo delle superfici, mediante l'applicazione di prodotto antigraffito in dispersione acquosa	s. n.	s. n.	1,5 h/ a corpo	101,66 €/a corpo	No			
MPSCI/ RPT 13	Rilucidatura, la protezione superficiale sarà realizzata con cera sintetica microcristallina lucidata a panno, contenente benzotriazolo, per prolungarne l'azione anticorrosiva.	5aa	1 aa	1,5 h/ a corpo	140,74 €/a corpo	No			
MNPGa / PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su metalli (sceda prodotto alllegate)	s. n.	s. n.	1,5 h/ a corpo	152,64 €/a corpo	No			

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia			Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 17	Controllo dei danni dovuti a eventi imprevedibili o condizioni di maggiore sollecitazione	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°		Id
04	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ⁶	03.01.04

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Area Manutentiva

Identificazione ld Titolo Opera **Autore** Data Materiale **Tecnica** d'Arte 03.01.04 Colonna Persa **ETTORE** 2003 marmo del Belgio, Scultura, tornitura, fusione **SPALLETTI** Corian e ottone **SUPPORTO** Materiale del Denominazione Cod. Tipo di collegamento Cod. collegamento componente supporto Conglomerato CC02 Ad Aderenza cementizio armato Solai su spazi aperti MAC05 Gres Ар Appoggio

	Strategie di Manutenzione							
Manutenzione programmata			Manutenzione non programmata					
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione				
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto				
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale				
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•						

⁶ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento		P	arametri di val	utazione	T			
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza			
MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio manuale della superficie con detergente neutro	1aa	6mm	1,50 h/a corpo	104,65 €/a corpo	No			

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia			Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 13	Controllo dell'ancoraggio	Verifica della resistenza meccanica dell'ancoraggio a pavimento della colonna	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ⁷	Id
05	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.05

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

	Identificazione								
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica			
	d'Arte								
03.01.05	Bagnanti	SANDRO CHIA	2003	Mosaico in pas	n pasta Tessere di vetro color		rate incollate con adesivo		
				vitrea e ceramica		organico minerale			
			SU	IPPORTO					
Denomina compone		Cod.	Materiale del supporto		C	od. collegamento	Tipo di collegamento		
Copertura		CC02	Conglomerato cementizio armato		Ac	1	Aderenza		

	Strategie di Manutenzione								
Manuten	zione programmata		Manutenz	cione non programmata					
Cod. Denominazione			Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•				
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•							

⁷ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità									
	Tipologia Intervento		Pa	arametri di valı	utazione					
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza				
MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	5aa	1 aa	0,05 h/ mq	4,14 €/mq	Si				
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto	10 aa	1 aa	0,10 h/mq	9,47 € /mq	No				

		Is	pezione/	Controllo/M	lonitoraggi	0			
	Tipologia	ı	Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera
MPSC/ ISP 11	Controllo dello stato di conservazione dei pannelli vetrati	Controllo dei danni dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 13	Verifica ancoraggi	Verifica della coesione tra il mosaico e il supporto	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 21	Tenuta della sigillatura	Verifica delle condizioni di tenuta di sigillatura della vetrata al supporto	•		5aa	1 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	autunno



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE8	Id
06	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.06

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Atrio

Identificazione								
ld	Titolo Opera	Data	Materiale		Tecnica			
	d'Arte							
03.01.06 Spulcinellando, LUIGI ONTANI 2003 Mosaico in		Mosaico in pas	ta	Tessere di vetro colorate incollate con adesivo				
	Sguazzando,			vitrea e ceramica		organico minerale		
	Scugnizzando.							
			SU	IPPORTO				
	Denominazione componente Cod.			Materiale del supporto		od. collegamento	Tipo di collegamento	
Pareti interne verticali		CC02	Conglon cementiz	nerato zio armato	Ad		Aderenza	

	Strategie di Manutenzione								
Manuten	Manutenzione programmata Manutenzione non programmata								
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto					
MPSCI Manutenzione preventiva di soglia, ciclica		•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC Manutenzione preventiva secondo condizione		•							

⁸ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento		P	arametri di val	utazione				
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza			
MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	1 aa	0,05 h/ mq	4,14 €/mq	Si			
MNPGa / RGL4	Riparazione delle fessurazioni mediante resine consolidanti per prodotti ceramici (cristallizzanti)	s.n.	s.n.	0,15 h/mq	232,91 €/mq	Si			
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature (fuga) tra le tessere del mosaico mediante l'applicazione di sigillante cementizio	30 aa	10 aa	0,10 h/mq	229,57 €/mq	Si			

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia	ı	Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione					
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	6aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 13	Verifica ancoraggi	Verifica della coesione tra il mosaico e il supporto	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 21	Tenuta della sigillatura	Verifica delle condizioni di tenuta di sigillatura della tra le tessere di mosaico	•		5aa	1 aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE9	Id
07	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.07

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano Banchina

Identificazione								
ld	Titolo Opera	Data	Materiale		Tecnica			
	d'Arte							
03.01.07	03.01.07 Senza titolo DOMENICO		2003	Pasta vitrea,		Pannelli, ancorati a pa	arete mediante fissaggio	
				corallo e legno di		meccanico, Ageminatura		
				ciliegio				
			SU	IPPORTO				
Denomina compone		Materiale del supporto		Co	od. collegamento	Tipo di collegamento		
Pareti interne verticali		CC02	Conglon cementiz	nerato zio armato	l An		Ancoraggio	

	Strategie di Manutenzione								
Manuten	Manutenzione programmata Manutenzione non programmata								
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•				
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC Manutenzione preventiva secondo condizione									

⁹ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento		P	arametri di val	utazione			
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza		
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	6mm	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No		

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio								
	Tipologia	ı	Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera
MPSC/ ISP 17	Controllo di danni indotti	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE10	ld
08	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.08

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano Banchina

Identificazione									
Id Titolo Opera Autore Data Materiale Tecnica						ecnica			
	d'Arte								
03.01.08	Wall drawings	SOL LEWITT	2003	acrilico su		tinteggiatura			
	#1092			cartongesso					
			SU	PPORTO					
	Denominazione Cod.			Materiale del supporto		od. collegamento	Tipo di collegamento		
Pareti interne verticali		COS32	Cartonge	esso	Ac	1	Aderenza		

	Strategie di Manutenzione							
Manutenzione programmata			Manutenz	zione non programmata				
Cod.	Denominazione	Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•			
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale				
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•						

 $^{^{\}rm 10}$ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento		P	arametri di val	utazione				
Cod.	Denominazione		Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza			
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	6mm	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No			
MNPGa / RPT4	Stuccatura delle giunzioni tra pannelli, con posa di rete in fibra di vetro anti fessurazione	10aa	1aa	0,15 h/ mq	12,37 €/mq	No			
MNPGa / RPT12	Ripristino della tinteggiatura con vernice acrilica	10aa	1aa	0,15 h/ mq	9,47 €/mq	No			

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia			alità di uzione	Parametri di valutazione					
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente poco idone per i pannelli di gesso	•		10aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹¹	ld
09	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE!	03.01.09

ESISTENTE DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte

Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Corridoio piano Banchina

Area Manutentiva

Identificazione ld Titolo Opera **Autore** Data Materiale Tecnica d'Arte 03.01.09 **SOL LEWITT** 2003 Splotch, Non schiuma, resina estrusione geometric form epossidica, #8 vetroresina **SUPPORTO** Denominazione Materiale del Cod. Cod. collegamento Tipo di collegamento componente supporto Conglomerato Ad Aderenza CC02 cementizio armato Solai su spazi aperti Ad Aderenza MAC05 Gres

	Strategie di Manutenzione							
Manutenzione programmata			Manutenzione non programmata					
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione				
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto				
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale				
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•						

¹¹ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento	Parametri di valutazione							
Cod.	Cod. Denominazione		Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza			
MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio manuale della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	6mm	0,05 h/ mq	4,14 €/mq	No			
MNPC/ PLZ18	Rimozione manuale, con tecniche e prodotti idonei al restauro, del deposito di polvere ferrosa.	5aa	1aa	8 h/ a corpo	365,71 €	No			

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio								
Tipologia			Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE12	Id
10	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.10

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

	Identificazione								
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica			
	d'Arte								
03.01.10	Something drink	ANNA GILI	2003 Film in PVC			Serigrafia incollata su pannelli in metacrila			
						ancorati meccanicamente			
			SU	PPORTO					
Denomin compone		Cod.	Materiale del supporto		Cod. collegamento		Tipo di collegamento		
Pareti interne verticali		CC02	Conglomerato cementizio armato		l An		Ancoraggio		

	Strategie di Manutenzione								
Manutenzione programmata			Manutenz	cione non programmata					
Cod.	od. Denominazione			Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•				
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•							

 $^{^{\}rm 12}$ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità								
	Tipologia Intervento	Parametri di valutazione							
Cod.	Cod. Denominazione			Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza			
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No			
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra i due pannelli contenenti il film in pvc	10 aa	1 aa	0,10 h/mq	9,47 €/mq	No			

		ls	pezione/	Controllo/M	lonitoraggi	0			
	Tipologia	ı	Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	1mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹³	ld
11	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.11

ESISTENTE	DI PROGETTO

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

	Identificazione									
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica				
	d'Arte									
03.01.11	Jam session	STEFANO	2003	Film in PVC		Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato				
		GIOVANNONI				ancorati meccanicam	ente			
			SU	PPORTO						
Denominazione Cod.		Cod.	Materiale del supporto		C	od. collegamento	Tipo di collegamento			
Pareti interne verticali		CC02	Conglomerato cementizio armato		Ad		Aderenza			

	Strategie di Manutenzione								
Manutenzione programmata			Manutenz	cione non programmata					
Cod. Denominazione			Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto					
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•							

 $^{^{13}}$ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità										
	Tipologia Intervento		Pa	arametri di val	utazione						
Cod.	Cod. Denominazione		Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza					
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No					

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia			Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA ODEDA D'ADTE14	ld
12	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹⁴	03.01.12

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

	Identificazione									
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica				
	d'Arte									
03.01.12	La leggenda di	ROBERT	2003	Film in PVC		Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato				
	Bobe	GLIGOROV				ancorati meccanicam	ente			
			SU	PPORTO						
	Denominazione Cod. Materiale del supporto			Cod. collegamento		Tipo di collegamento				
Pareti interne verticali		CC02	Conglomerato cementizio armato		Ad		Aderenza			

	Strategie di Manutenzione								
Manutenzione programmata			Manutenz	cione non programmata					
Cod. Denominazione			Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto					
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•							

 $^{^{14}}$ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità*										
	Tipologia Intervento		P	arametri di val	utazione						
Cod. Denominazione		Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza					
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No					

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia	ı	Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione					
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	COUEDA OLINICA ODEDA D'ADTE15	ld
13	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹⁵	03.01.13

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

	Identificazione										
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica					
	d'Arte										
03.01.13	Dodici ritratti	INNOCENTE	2003	Film in PVC		Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato					
	fondamentali				ancorati meccanicam		nente				
			SU	PPORTO							
Denomina	minazione Cod. Materiale del supporto Cod. collegal		od. collegamento	Tipo di collegamento							
Pareti interne verticali		CC02	Conglor cementiz	erato io armato		i	Aderenza				

	Strategie di Manutenzione									
Manuten	Manutenzione programmata Manutenzione non programmata									
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione						
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•					
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale						
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•								

 $^{^{\}rm 15}$ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità										
	Tipologia Intervento		Pa	arametri di val	utazione						
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza					
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 €/mq	No					

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio									
	Tipologia	ı		alità di uzione	Parametri di valutazione					
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento	
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera	
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno	



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹⁶	ld
14	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.14

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: Banchina

	Identificazione										
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica					
	d'Arte										
03.01.14	Senza Titolo	DENIS	2003	Film in PVC		Serigrafia incollata su pannelli in metacrilato					
		SANTACHIARA				ancorati meccanicam	mente				
			SU	PPORTO							
Denomina compone		Cod.	Materiale del supporto Cod. collegamento		Tipo di collegamento						
Pareti interne verticali		CC02	Conglomerato cementizio armato		Ad		Aderenza				

	Strategie di Manutenzione								
Manutenzione programmata Manutenzione non programmata									
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione					
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto					
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale					
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•							

 $^{^{16}\,\}mathrm{La}$ scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità*										
	Tipologia Intervento		P	arametri di val	utazione					
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza				
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No				

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio										
	Tipologia	l		alità di uzione	Parametri di valutazione						
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento		
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno		
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera		
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno		



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹⁷	ld
15	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE!	03.01.15

ESISTENTE	DI PROGETTO
-----------	-------------

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato

Elemento Spaziale: banchina

	Identificazione										
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica					
	d'Arte										
03.01.15	Senza Titolo	GEORGE	2003	Film in PVC	Film in PVC Serigrafia inc		pannelli in metacrilato				
		SOWDEN				ancorati meccanicamente					
			SU	PPORTO							
Denomina compone		Cod.	Materiale del supporto		Cod. collegamento		Tipo di collegamento				
Pareti inte	rne verticali	CC02	Conglor cementiz	nerato zio armato		1	Aderenza				

	Strate	egie di	Manutenzi	one		
Manutenzione programmata Manutenzione non programmata				cione non programmata		
Cod.	Cod. Denominazione			Denominazione		
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto		
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale		
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•				

 $^{^{17}}$ La scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità											
	Tipologia Intervento		P	arametri di valı	utazione							
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza						
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 € /mq	No						
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra i due pannelli contenenti il film in pvc	10 aa	1 aa	0,10 h/mq	9,47 €/mq	No						

	Ispezione/Controllo/Monitoraggio												
	Tipologia	ı		alità di uzione		Par	rametri di va	lutazione					
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento				
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno				
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera				
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno				



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

N°	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE ¹⁸	ld
16	SCHEDA CLINICA OPERA D'ARTE	03.01.16

DI PROGETTO ESISTENTE

Oggetto di osservazione: Stazioni dell'arte Unità Territoriale minima catalogabile: Stazione Materdei

Linea Ferroviaria: 1 (Piscinola-Dante)

Dati localizzativi

Ambito geografico: Campania – Napoli Sub-area: Piazza Scipione Ammirato Elemento Spaziale: Banchina

	Identificazione										
ld	Titolo Opera	Autore	Data	Materiale		Tecnica					
	d'Arte										
03.01.16	Mine in fiore	MATHELDA	2003	Film in PVC	n in PVC Serigrafia inco		pannelli in metacrilato				
		BALATRESI				ancorati meccanicamente					
			SU	PPORTO							
Denomina compone		Cod.	Materia support		Cod. collegamento		Tipo di collegamento				
Pareti inte	rne verticali	CC02	Conglor cementiz	nerato Ao		1	Aderenza				

	Strate	egie di	Manutenzi	one			
Manutenzione programmata Manutenzione non programmata							
Cod.	Denominazione		Cod.	Denominazione			
MPSCo	Manutenzione preventiva di soglia, a età costante		MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto	•		
MPSCI	Manutenzione preventiva di soglia, ciclica	•	MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale			
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione	•					

 $^{^{18}\,\}mathrm{La}$ scheda è stata elaborata secondo i criteri dettati dalla Norma UNI 10874:2000.



	Intervento Manutentivo scaturito dalle variabili di vulnerabilità										
	Tipologia Intervento		Pa	arametri di valı	utazione						
Cod.	Denominazione	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Interferenza con l'utenza					
MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1 aa	0,10 h/ mq	8,27 €/mq	No					
MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra i due pannelli contenenti il film in pvc	10 aa	1 aa	0,10 h/mq	9,47 € /mq	No					

		ls	pezione/	Controllo/M	lonitoraggi	o			
	Tipologia		Modalità di esecuzione		Parametri di valutazione				
Cod.	Denominazio ne	Descrizione	A vista	Strum.	Frequenza (aa,mm,gg)	Frequenza* (aa,mm,gg)	Durata	Costo unitario	Stagione di riferimento
MPSC/ ISP 1	Verifica delle condizioni delle superfici	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	•		1aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno
MPSC/ ISP 5	Verifica delle condizioni delle superfici	Controllo dei fenomeni di degrado	•		1aa	1aa	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera
MPSC/ ISP 16	Controllo dei danni superficiali o strutturali	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	•		10aa	6 mm	0,15 h/cad	5,75 €/cad	primavera / autunno



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

4.1.2 Scadenzario

Tutte le tipologie di intervento, individuate attraverso gli strumenti operativi per ciascuna opera d'arte e suo elemento tecnico di supporto, sono "riunite" in uno strumento per un monitoraggio ed un'azione manutentiva da "effettuarsi in continuità". In particolare, gli interventi con l'indicazione delle cadenze temporali, differenziate scaturite dalla vulnerabilità dell'opera d'arte nel sistema stazione, saranno accorpati secondo una classificazione di strategie proposte.

Emerge, dunque, la necessità di uno strumento nel quale convergano i dati relativi alle attività manutentive rielaborati in chiave programmatica-gestionale; ovvero lo Scadenzario degli interventi e delle ispezioni, strumento che, pur non costituendo un elaborato previsto dalla normativa in materia di manutenzione, svolge un ruolo chiave nell'azione attuativa, in quanto base della fase programmatoria.

Presupposto fondamentale per l'attività di programmazione è la capacità previsionale, elemento innovativo in una impostazione strategica della manutenzione; la natura fisica delle opere d'arte, il grado di riparabilità, riproducibilità⁷¹, sostituibilità connessi a tali interventi, guideranno il "gestore" a scegliere la politica manutentiva e le strategie in grado di sostenerla.

Lo scadenzario, collegato al cronoprogramma, che oltre a guidare il gestore alla scelta della strategia di intervento, dovrà fornire le regole per la gestione nel tempo dell'attività manutentiva.

⁷¹ Quando si parla di "opera d'arte" bisogna tener presente il valore intrinseco legato all'"unicità" dell'opera stessa e quindi l'irriproducibilità, per le quali bisogna adottare strategie preventive e di conservazione.

SCADENZARIO INTERVENTI PREVENTIVI

ld Stazione	Stazione Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Cod. strategia manutentiva	Cod. intervento	Intervento	Frequenza (gg,mm,aa)	Frequenza (gg,mm,aa)
				MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Pulizia della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene. Nel caso specifico si consiglia l'uso di B.D.G. 86 della CTS. (schede tecniche allegate)	1aa	6 mm
			Accesso da piazza	MPSCI	MPSCI/ PLZ16	Trattamento protettivo delle superfici, mediante l'applicazione di prodotto antigraffito in dispersione acquosa	Secondo necessità	Secondo necessità
				MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
		02 04 04		MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
		03.01.01	Scipione Ammirato	MPSC	MPSC / ISP 17	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	1aa	6 mm
				MNPGa	MNPGa / PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su marmi e ceramiche. (schede tecniche allegate)	Secondo necessità	Secondo necessità
				MNPGa	MNPGa / RGL4	Riparazione delle fessurazioni mediante resine consolidanti per prodotti ceramici (cristallizzanti).	Secondo necessità	Secondo necessità
	Materdei / 2003			MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto	10aa	1aa
		Materdei / 2003	1.02 Accesso da Via Leone Marsicano	MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	6mm
03.01				MPSCI	MPSCI/ PLZ16	Trattamento protettivo delle superfici, mediante l'applicazione di prodotto antigraffito in dispersione acquosa	Secondo necessità	Secondo necessità
				MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
		03.01.02		MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 17	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	1aa	6 mm
				MNPGa	MNPGa / PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su marmi e ceramiche.	Secondo necessità	Secondo necessità
				MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene. Nel caso specifico si consiglia l'uso di B.D.G. 86 della CTS.	1aa	6mm
				MPSCI	MPSCI/ PLZ16	Trattamento protettivo delle superfici, mediante l'applicazione di prodotto antigraffito in dispersione acquosa	Secondo necessità	Secondo necessità
	03.01		Accesso da Via	MPSCI	MPSCI/ RPT13	Rilucidatura, la protezione superficiale sarà realizzata con cera sintetica microcristallina lucidata a panno, contenente benzotriazolo, per prolungarne l'azione anticorrosiva.	5 aa	1 aa
		03.01.03	Leone Marsicano	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 17	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	1aa	6 mm

ld Stazione	Stazione Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Cod. strategia manutentiva	Cod. intervento	Intervento	Frequenza (gg,mm,aa)	Frequenza (gg,mm,aa)
				MNPGa	MNPGa / PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su marmi e ceramiche.	Secondo necessità	Secondo necessità
				MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio manuale della superficie con detergente neutro	1aa	6 mm
		03.01.04	Atrio	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
	03.01.0 03.01.0 03.01.0	00.01.01	7.40	MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 13	Verifica della resistenza meccanica dell'ancoraggio a pavimento della colonna	1aa	6 mm
				MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	5aa	1 aa
		Materdei / 2003		MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
			Atrio	MPSC	MPSC / ISP 11	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 13	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
03.01				MPSC	MPSC / ISP 21	Verifica delle condizioni di tenuta della sigillatura tra la vetrata ed il supporto	5aa	1 aa
				MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	1 aa
				MNPGa	MNPGa / RGL4	Riparazione delle fessurazioni mediante resine consolidanti per prodotti ceramici (cristallizzanti)	Secondo necessità	Secondo necessità
				MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature (fuga) tra le tessere del mosaico mediante l'applicazione di sigillante cementizio	30aa	10aa
		03.01.06	Atrio	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	6mm
				MPSC	MPSC / ISP 13	Verifica della coesione tra il mosaico e il supporto	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 21	Verifica delle condizioni di tenuta di sigillatura della tra le tessere di mosaico	5aa	1 aa
		03.01.07	Corridoio piano Banchina	MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa

ld Stazione	Stazione Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Cod. strategia manutentiva	Cod.	Intervento	Frequenza (gg,mm,aa)	Frequenza (gg,mm,aa)
				MPSC	MPSC / ISP 17	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili (atti vandalici)	1aa	6 mm
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	6 mm
				MNPGa	MNPGa / RPT4	Stuccatura delle giunzioni tra pannelli, con posa di rete in fibra di vetro anti fessurazione	10aa	1aa
		03.01.08	Corridoio piano	MNPGa	MNPGa / RPT12	Ripristino della tinteggiatura con vernice acrilica	10aa	1aa
		03.01.06	Banchina	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente poco idone per i pannelli di gesso	10aa	6mm
				MPSCI	MPSCI/ PLZ1	Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene.	1aa	6mm
	m	03.01.09	Corridoio piano	MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Rimozione manuale, con tecniche e prodotti idonei al restauro, del deposito di polvere ferrosa.	5aa	1 aa
03.01	Materdei / 2003	03.01.09	Banchina	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
	Ma			MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa
				MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra i due pannelli contenenti il film in pvc	10aa	1aa
		03.01.10	Banchina	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa
		02.04.44	Dti	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
		03.01.11	Banchina	MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa

ld Stazione	Stazione Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Cod. strategia manutentiva	Cod.	Intervento	Frequenza (gg,mm,aa)	Frequenza (gg,mm,aa)
				MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
		03.01.12	Banchina	MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa
				MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
		03.01.13	Banchina	MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa
				MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
	, 2003	03.01.14	Banchina	MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
03.01	Materdei / 2003			MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa
				MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra i due pannelli contenenti il film in pvc	10aa	1aa
		03.01.15	Banchina	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa
				MPSCI	MPSCI/ PLZ18	Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici.	1aa	1aa
				MNPGa	MNPGa / RPT3	Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra i due pannelli contenenti il film in pvc	10aa	1aa
		03.01.16	Banchina	MPSC	MPSC/ ISP 1	Verifica dello stato di conservazione dell'opera d'arte	1aa	6 mm
				MPSC	MPSC / ISP 5	Controllo dei fenomeni di degrado	1aa	1aa
				MPSC	MPSC / ISP 16	Controllo dei danni dovuti a condizione di maggiore sollecitazione dei pannelli e delle strutture di ancoraggio, a causa della collocazione in ambiente umido	10aa	1aa



4.1.3 Cronoprogramma.

La fase della Programmazione si attua attraverso il Cronoprogramma in cui le conoscenze acquisite nella fase precedente vengono sistematizzate in una griglia relazionale finalizzata alla pianificazione sul lungo periodo ed alla programmazione sul breve periodo di interventi ripetitivi, ottimizzati per elementi funzionali/spaziali, secondo le logiche della scomposizione adottate. Il cronoprogramma è concepito in forma di quadro sinottico degli interventi, nel quale si evidenzia la loro cadenza temporale, determinando un prospetto delle attività che si ripetono ogni mese in una sorta di agenda operativa.

					1ª A	nnualità			2 ^a <i>I</i>	Annualità				3ª Annualità				4ª Annualità
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Gennaio Febbraio Marzo		Giugno Luglio Agosto		Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo		Giugno Luglio Agosto Settembre		Novembre Dicembre Gennaio Febbraio		Maggio Giugno Luglio Agosto		Novembre Dicembre Gennaio	Febbraio Marzo Aprile	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre
		03.01.01	Accesso da piazza Scipione Ammirato	F P I I I	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 5; MPSC / SP 5; MPSC / SP 17; MNPGa RPT3;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17	PL MF ISI MF ISI MF	PSCI/ LZ1; PSC/ PP 1; PSC / P 5; PSC / PP 17; NPGa		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;	
		03.01.02	Accesso daVia Leone Marsicano	F P I I I	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 5; MPSC / SP 17; MPSC / SP 17; MNPGa RPT3;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17	PL MF ISI MF ISI MF	PSCI/ _Z1; PSC/ P 1; PSC / P 5; PSC / P 17; NPGa		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;	
		03.01.03	Accesso da Via Leone Marsicano	F P I I I	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 5; MPSC / SP 17; MPSC / SP 17; MNPGa RPT3;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17	PL MF ISI MF ISI MF	PSCI/ _Z1; PSC/ P 1; PSC / P 5; PSC / P 17; NPGa		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;	
		03.01.04	Atrio	F 1 1 1	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 5; MPSC / SP 13		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13	PL MF ISI MF ISI	PSCI/ _Z1; PSC/ P 1; PSC / P 5; PSC / P 13		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	
		03.01.05	Atrio	1 1 1 1 1	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 5; MPSC / SP 13; MPSC / SP 21 MNPGa / RPT3;		MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11	PL MF ISI MF ISI MF ISI	PSCI/ LZ1; PSC/ P 1; PSC / P 5; PSC / P 13; PSC / P 21 NPGa / PT3;		MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21 MNPGa / RPT3;		MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21 MNPGa / RPT3;	

					1ª Annualità	ta de la companya de	2ª Annualità	3ª Annualità	4ª Annualità
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Gennaio Febbraio Marzo Aprile	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile	ggio Igno Ssto Stembritembri		Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre
		03.01.06	Atrio	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 13;	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21	I; ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC /
		03.01.07	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;	18;
03.01	Materdei / 2003	03.01.08	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ 18; PLZ18; MNPGa / 11; RPT4; MNPGa /
		03.01.09	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;	PLZ1; CC/ MPSCI/
		03.01.10	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	
		03.01.11	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	

					1ª Annualità		2ª Annualità		3ª Annualità	4ª Annualit
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Gennaio Febbraio Marzo Aprile	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
		03.01.12	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSC PLZ18 MPSC ISP 1; MPSC ISP 5; MPSC ISP 16		MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;
		03.01.13	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSC PLZ18 MPSC ISP 1; MPSC ISP 5; MPSC ISP 16		MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;
		03.01.14	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSC PLZ18 MPSC ISP 1; MPSC ISP 5; MPSC ISP 16	ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;
		03.01.15	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSC PLZ18 MNPG RPT3; MPSC ISP 1; MPSC ISP 5; MPSC ISP 16	ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;
		03.01.16	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSC PLZ18 MNPG RPT3; MPSC ISP 1; MPSC ISP 5; MPSC ISP 16	ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;

							5	5ª Ann	ualità	l			6	^a Annuali	tà				7ª Anr	ualità			
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio	Febbraio Marzo	Aprile	Maggio Giugno	Luglio Agosto	Settembre Ottobre	Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo		Maggio Giugno Luglio	Settembre Ottobre	Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio	Marzo Aprile	Maggio Giugno	Luglio Agosto	Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio	Marzo
		03.01.01	Accesso da piazza Scipione Ammirato	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPS PLZ: MPS ISP MPS ISP: MPS ISP: MPS ISP MPS ISP	1; 6C/ 1; 6C / 5; 6C / 17; PGa			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		PLZ MPS ISP MPS ISP	SC/ 1; SC / 5; SC / 17;		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		
		03.01.02	Accesso daVia Leone Marsicano	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPS PLZ: MPS ISP MPS ISP: MPS ISP: MPS ISP MNF	1; 6C/ 1; 6C / 5; 6C / 17; PGa			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		MPS PLZ MPS ISP MPS ISP MPS ISP MNS	Z1; SC/ 1; SC / 5; SC / 17; PGa		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		
		03.01.03	Accesso da Via Leone Marsicano	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 1		MPS PLZ MPS ISP MPS ISP: MPS MPS ISP: MPS ISP	1; 6C/ 1; 6C / 5; 6C / 17; PGa			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17			Z1; SC/ 1; SC / 5; SC /		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17		
		03.01.04	Atrio	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13		MPS PLZ: MPS ISP MPS ISP: MPS ISP: MPS ISP:	1; SC/ 1; SC / 5; SC /			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13		MPS PLZ MPS ISP MPS ISP MPS ISP	Z1; SC/ 1; SC / 5; SC /		MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13		
		03.01.05	Atrio	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11		MPS PLZ MPS ISP MPS ISP: MPS	1; SC/ 1; SC / 5; SC /			MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11		MP: PLZ MP: ISP MP: ISP MP: ISP MP: ISP MR: ISP	21; SC/ 1; SC / 5; SC / 13; SC / 21		MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11			MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21 MNPGa / RPT3;			MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11		

						=d A 4+.\	CKONOTKO			
						5 ^a Annualità	6 ^a A	nnualità	7 ^a Annuali	tà I I I I I I
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Ottobre Novembre	Uicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre		Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio	Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio
		03.01.06	Atrio	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21	MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13
		03.01.07	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;
03.01	Materdei / 2003	03.01.08	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;
		03.01.09	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;
		03.01.10	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;
		03.01.11	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;

						5ª Annualità		6ª Annualità	7	Annualità	
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo Aprile	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo	Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre	Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo
		03.01.12	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	
		03.01.13	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	
		03.01.14	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	
		03.01.15	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	
		03.01.16	Banchina	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;	MPSC/ ISP 1;	

					8ª Aı	nnu	alità						9ª A1	nnua	alità						1	10° A	nnu	ıalit	à	
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Aprile	Maggio 	Т	Agosto		Novembre	Gennaio	Febbraio	Aprile	Maggio	Т	Agosto		Novembre	Dicembre	Febbraio	Marzo	Aprile	ТТ	Т	Agosto		Ottobre
		03.01.01	Accesso da piazza Scipione Ammirato	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17				M PI M IS M IS M IS	PSCI/ LZ1; PSC/ SP 1; PSC / SP 5; PSC / SP 17; INPGa RPT3;				MPS PLZ1 MPS ISP 1 MPS ISP 1	CI/ ;; CI/ CI/
		03.01.02	Accesso daVia Leone Marsicano	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17				PI M IS M IS M	PSCI/ LZ1; PSC/ SP 1; PSC / SP 5; PSC / SP 17; INPGa RPT3;				MPS PLZ1 MPS ISP 1 MPS ISP 1	; ; ; ;;
		03.01.03	Accesso da Via Leone Marsicano	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17; MNPGa /RPT3;				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC/ ISP 1 MPSC / ISP 17				PI M IS M IS M	PSCI/ LZ1; PSC/ SP 1; PSC / SP 5; PSC / SP 17; INPGa RPT3;				MPSI PLZ1 MPSI ISP 1 MPSI ISP 1	; ; ; ;;
		03.01.04	Atrio	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 13	-			PI M IS M IS	PSCI/ LZ1; PSC/ SP 1; PSC / SP 5; PSC / SP 13				MPSI PLZ1 MPSI ISP 1	; C/ ;
		03.01.05	Atrio	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21 MNPGa / RPT3;				MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11				MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21 MNPGa / RPT3;				MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 11				PI M IS M IS	PSCI/ LZ1; PSC/ SP 1; PSC / SP 5; PSC / SP 13				MPSI ISP 1 MPSI ISP 1	; C/

														CRO	UN	IOI	PK	UG	RAMMA	1										
					8° A	nnu	alit	tà						•	9ª A	۱nn	ual	ità							10 ^a A	Anr	nual	lità		T T
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto Settembre	Ottobre	Novembre
		03.01.06	Atrio	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21				N IS N IS	MPSC/ SP 1; MPSC / SP 5; MPSC / SP 13					MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 13;					MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13					MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13; MPSC / ISP 21					MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 13	
		03.01.07	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;				P N IS	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 17;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 17;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 17;	
03.01	Materdei / 2003	03.01.08	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC / ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				P N IS N	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ SP 1; MPSC / SP 16;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC / ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT4; MNPGa / RPT12; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 16;	
		03.01.09	Corridoio piano Banchina	MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;				P	MPSCI/ PLZ1; MPSC/ SP 1;					MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;					MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ1; MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5;					MPSCI/ PLZ1; MPSC/ ISP 1;	
		03.01.10	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSC/ SP 1;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSC/ ISP 1;	
		03.01.11	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSC/ SP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;					MPSC/ ISP 1;	

				1	8ª A1	0 10 11 /	alità	4						nn			IKAIVIIVIA						10 ^a /	Λn	1111	ıalı	ità		
ld Stazione	Stazione / Data di Apertura	Cod.	Elemento Spaziale delle Stazioni	Aprile	ТТ	Giugno	Т		Novembre	Dicembre	Gennaio - ethinio	Febbraio		Giugno	T	Agosto Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	=ebbraio			Giugno	Т	Т	Settembre	Ottobre	Novembre
		03.01.12	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;		_		MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;						MPSC/ ISP 1;	
		03.01.13	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;						MPSC/ ISP 1;	
		03.01.14	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;						MPSC/ ISP 1;	
		03.01.15	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;						MPSC/ ISP 1;	
		03.01.16	Banchina	MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;				MPSC/ ISP 1;					MPSCI/ PLZ18; MNPGa / RPT3; MPSC/ ISP 1; MPSC / ISP 5; MPSC / ISP 16;						MPSC/ ISP 1;	



5. CONCLUSIONI

Il lavoro di ricerca proposto nasce da una carenza riscontrata nei capitolati relativi alle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione posti a base di gara da Metronapoli dai quali si evince la totale esclusione delle opere d'arte dai programmi di manutenzione. E' fondamentale la salvaguardia e la tutela di un bene dall'elevato valore intrinseco, cui viene affidato un ruolo sociale oltre che una funzione estetica, posto in un luogo altamente vulnerabile quali le stazioni della metropolitana.

Il risultato di questo lavoro di ricerca, che ha assunto come caso studio la stazione Materdei, è la definizione di una strategia di gestione, mediante l'elaborazione del piano di manutenzione programmata, che trasforma esperienze episodiche, non assimilabili a procedure standardizzate, in processi scientifici e di controllo di gestione.

Nonostante l'assenza della documentazione di progetto e di indirizzo1, è stata ricostruita un'anagrafe puntuale di tutte le opere d'arte collocate all'interno delle stazioni dell'arte racchiuse in una tabella (identificativa delle opere d'arte). Ricostruiti gli esiti caratteristici, è stato possibile attuare gli strumenti di gestione della manutenzione attraverso l'elaborazione di uno strumento innovativo, basato sull'analisi delle variabili di vulnerabilità predisponenti ed aggravanti delle opere d'arte nel sistema stazione. In conclusione si è giunti alla definizione di uno strumento programmatico che, in un luogo "altamente vulnerabile", dove il rischio di prestazioni inadeguate nel tempo può condurre ad una rapida "compromissione" del patrimonio artistico, attui strategie di prevenzione differenziate rispetto ai comuni canoni della manutenzione, con tempistiche molto più ravvicinate sia per quanto riguarda gli spazi esterni, dove le aggravanti sono legate agli atti vandalici², sia per quelle interne soggette a processi di "invecchiamento" legati ad altri

_

¹ Programmare la manutenzione già in sede di progetto è una condizione imprescindibile per poter gestire al meglio e nel modo più efficiente possibile non solo la manutenzione stessa, ma anche il patrimonio oggetto di quest'ultima. C. Talamo ² Secondo la prefazione all'edizione italiana del volume di Lee Reginald, a cura di Gianfranco Dioguardi, la manutenzione può essere intesa anzitutto come una forma di educazione rivolta a chi vive con gli oggetti da mantenere, educazione nei confronti dei costi, suscettibili di controlli e limitazioni e nei confronti del comportamento al fine di sviluppare una sensibilità ecologica, estendendo così alla dimensione sociale un tema tecnico. Con queste premesse Dioguardi definisce la manutenzione una disciplina "sociotecnica", che trasforma i prodotti in processi che si attuano dopo la loro realizzazione. Il problema della valutazione è quindi anche un problema di cultura della gestione dell'oggetto con l'intenzione di riproporre le funzioni più interessanti incrementandone il valore patrimoniale.





fattori, quali la scarsa ventilazione, l'ambiente umido ed il non poco trascurabile fenomeno delle polveri sottili di ferro prodotte dai freni dei treni.





Appendice



Elenco Codici Ricognitori¹

RICOGNITORI DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE CODICE STRUTTURA PORTANTE VERTICALE COS01 Muratura in pietrame a secco COS02 Muratura in pietrame irregolare COS03 Muratura in pietrame regolare in tufo COS04 Muratura in mattoni pieni COS05 Muratura in mattoni semipini COS06 Muratura in blocchi di calcestruzzo **COS07** Pilastri in cemento Armato COS08 Setti portanti in cemento armato COS09 Pilastri con travi in acciaio **COS10** Struttura prefabbricata COS11 Struttura mista COS12 Altro CODICE STRUTTURA PORTANTE ORIZZONTALE **COS13** Solaio in latero-cemento COS14 Solaio con putrelle e laterizi **COS15** Solai il legno **COS16** Volte in muratura **COS17** Travi in acciaio e lamiere **COS18** Travi prefabbricate **COS19** Struttura mista COS20 Altro CODICE **COPERTURA** Piana **COS 21** COS22 A falde

¹ Definiti dal LRRM (Laboratorio di Ricerca, Riuso e Manutenzione), Dipartimento di Configurazione Attuazione dell'Architettura, Federico II di Napoli



Curvilinea
Mista
Altro
TAMPONATURA
Muratura in laterizio
Muratura con intercapedine isolante
Facciate continue in metallo e vetro
Pannelli prefabbricati
Altro
PARTIZIONI INTERNE
Tramezzi in muratura
Pannelli in gesso
Pannelli Sandwich e struttura metallica
Pareti attrezzate
Pannelli mobili
Altro
PARTICOLARI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Struttura geodetica
Tensostruttura
Pallone pressostatico
Legno Lamellare
Tecnologie Bioclimatiche ed Ecosostenibili
Altro



RICOGNITORI DEI MATERIALI							
CODICE	PIETRE NATURALI						
PN01	Graniti, basalti, pietre vulcaniche						
PN02	Marmi						
PN03	Pietre calcaree, travertini, alabastri						
PN04	Pietre arenarie						
PN05	Ardesie						
PN06	Sabbia						
PN07	Argilla						
CODICE	PRODOTTI IN CONGLOMERATI						
PC01	Prodotti in conglomerati di calce e sabbia, armati e non armati						
PC02	Prodotti in conglomerati con inerti di vario tipo, in conglomerati pesanti, armati e non armati						
PC03	Prodotti in graniglia, battuti alla veneziana, pietre artificiali						
PC04	Prodotti in conglomerati cellulari leggeri						
PC05	Prodotti in conglomerati con inerti leggeri						
PC06	Prodotti in conglomerati per isolamento e risanamento						
PC07	Prodotti a base di gesso, armati e non armati						
PC08	Prodotti a base cementizia						
PC09	Elementi per copertura inclinata						
CODICE	MATERIALI ARGILLOSI E CERAMICI						
MAC01	Argille essiccate: mattoni pieni, refrattari, mattoni a vista						
MAC02	Terracotte, laterizi forati						
MAC03	Faenze, maioliche						
MAC04	Terraglie						
MAC05	Gres						
MAC06	Porcellane						



MAC07	Ceramiche					
MAC08	Pavimento in marmittoni a scaglie di marmo					
CODICE	METALLI					
MT01	Ghise					
MT02	Profilati metallici					
MT03	Acciai					
MT04	Alluminio, leghe leggere					
MT05	Rame con guaina in PVC					
MT06	Ferro					
MT07	Zinco					
MT08	Piombo					
MT09	Ottone					
MT10	Rame					
MT11	Lamiera striata					
MT12	Lamiera Bugnata					
MT13	Lamiera zincata					
MT14	Lamiera a freddo					
MT15	Travi NP					
MT16	Travi IPE					
MT17	Travi HEA					
MT18	Travi HEB					
MT19	Travi HEM					
MT20	Tubi saldati tondi					
MT21	Tubi saldati quadri					
MT22	Tubi saldati rettangolari					
MT23	Tubi a freddo					
MT24	Griglie elettroforgiate					
CODICE	LEGNAMI					
LN01	Legname da costruzione grezzo					
LN02	Legname da conifere					



						
LN03	Legname da latifoglie					
LN04	Laminati di legno					
LN05	Impiallacciature					
LN06	Multistrato					
LN07	Truciolato					
CODICE	MATERIALI ORGANICI					
MO01	Fibre di legno					
MO02	Carte e cartoni					
MO03	Fibre vegetali diverse dal legno					
MO04	Sugheri, cortecce					
MO05	Particelle di legno					
MO06	Lana di legno					
CODICE	FIBRE INORGANICHE					
FI01	Lane e fibre minerali					
FI02	Lana e fibre di amianto					
FI03	Silicato di calcio					
CODICE	GOMME E MATERIE PLASTICHE					
GMP01	Fibre e feltri impregnati					
GMP02	Gomme naturali e sintetiche					
GMP03	Materie plastiche e fibre sintetiche					
GMP04	Materie plastiche cellulari					
GMP05	Materie plastiche armate					
GMP06	Polietilene					
GMP07	Pelle e similpelle					
GMP08	PTFE Politetrafluoroetilene					
GMP09	PVC polivinilcloruro					
CODICE	VETRI					
VT01	Vetri trasparenti					
VT02	Vetri traslucidi					



VT03	Vetri opachi					
VT04	Vetri retinati, vetro profilato, diffusore per vetrocemento					
VT05	Vetri multipli					
VT06	Vetri assorbenti o riflettenti					
VT07	Vetri argentati					
VT08	Vetri di sicurezza					
VT09	Vetro camera con Gas					
CODICE	INERTI					
IN01	Inerti naturali					
IN02	Inerti artificiali pesanti					
IN03	Inerti artificiali leggeri					
IN04	Ceneri, scorie polverizzate					
IN05	Trucioli					
IN06	olveri, segature					
IN07	Fibre					
CODICE	CALCI, CEMENTI, MALTE E CALCESTRUZZI					
CC01	Malta di calce o cemento					
CC02	Conglomerato cementizio armato					
CC03	Miscele calce-cemento					
CC04	Miscele calce-cemento-inerti					
CC05	Collanti cementizi					
CC06	Calcestruzzi cellulari leggeri					
CC07	Calcestruzzi con inerti leggeri					
CODICE	ARGILLA, GESSO,MAGNESIO LEGANTI PLASTICI					
LG01	Malte argillose, refrattarie					
LG02	Malte a base di gesso					
LG03	Magnesio					
LG04	Leganti plastici					
CODICE	MATERIALI PER ISOLAMENTO					



MG01	Bitumi					
MG02	Mastice d'asfalto					
MG03	Conglomerati bituminosi					
MG04	Pannelli in poliuretano					
MG05	Pannelli in Polistirene					
MG06	Polietilene 200 g/mq					
CODICE	MATERIALI DI FISSAGGIO E GIUNZIONE					
MFG01	Prodotti per saldare					
MFG02	Prodotti per brasare					
MFG03	Prodotti per attaccare					
MFG04	Prodotti per giuntare					
MFG05	Prodotti per ancoraggi meccanici in PVC					
CODICE	PROTETTIVI ED ADDITIVI					
PA01	Trattamenti anticorrosione					
PA02	Prodotti per conglomerati cementiti					
PA03	Trattamenti anti-radici, anti-insetti, anti-muffe					
PA04	Trattamenti anti-fuoco					
PA05	Trattamenti delle superfici					
PA06	Trattamenti idrorepellenti					
CODICE	PITTURE E VERNICI					
PV01	Prodotti per la preparazione delle superfici					
PV02	Pigmenti e coloranti					
PV03	Olii essiccanti					
PV04	Vernici, lacche e smalti					
PV05	Vernici ad olio, olio-resinise, sintetiche-resinose					
PV06	Tinte a base minerale, silossaniche, acrisilossaniche					
PV07	Tinte al quarzo plastico					
PV08	Pittura lavabile o semilavabile					



RIGNOGNITORE TIPO DI COLLEGAMENTO			
CODICE	Tipo di collegamento		
Ad	Aderenza		
In	Incastro		
Ар	Appoggio		
Inn	Innesto		
Gn	Giunzione		
Ch	Chiodatura		
ВІ	Bullonatura		
An	Ancoraggio		

RICOGNITORI DELLE STRATEGIE MANUTENTIVE				
CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO			
MPSC	Manutenzione preventiva secondo condizione			
MPSCo	Manutenzione preventiva a soglia temporale, a età costante			
MPSCI	Manutenzione preventiva a soglia temporale ,a intervalli costanti (ciclica)			
MPOD	Manutenzione preventiva di opportunità, differita			
MNPGa	Manutenzione a guasto avvenuto			
MNPEm	Manutenzione di emergenza o accidentale			



RICOGNITORI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE

RICOGNITORI DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE							
(cfr. Nicolella M., 1999)							
CODICE	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO						
ISP1	Verifica delle condizioni di conservazione dell'opera d'arte						
ISP2	Verifica delle parti soggette ad accumulo di sporco						
ISP3	Verifica dell'aspetto superficiale						
ISP4	Ispezione e verifica delle condizioni della superficie del manto						
ISP5	Controllo dei fenomeni di degrado						
ISP6	Controllo dello stato di conservazione delle parti in legno						
ISP7	Controllo dello stato di conservazione delle parti metalliche						
ISP8	Controllo del corretto funzionamento delle parti mobili						
ISP9	Controllo della funzionalità degli organi di manovra						
ISP10	Controllo dello stato di conservazione di sigillanti e guarnizioni						
ISP11	Controllo dello stato di conservazione dei pannelli vetrati						
ISP12	Verifica della funzionalità globale dell'infisso						
ISP13	Verifica delle condizioni degli ancoraggi						
ISP14	Ispezione e verifica del sistema di smaltimento delle acque						
ISP15	Ispezione e verifica delle condizioni di funzionalità del manto						
ISP16	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a condizioni prevedibili di maggiore sollecitazione						
ISP17	Controllo dei danni superficiali o strutturali dovuti a eventi imprevedibili						
ISP18	Controllo dei danni strutturali indotti						
ISP19	Controllo dei difetti di esecuzione e/o manutenzione						
ISP20	Verifica di scorrimento						
ISP21	Verifica dello stato di tenuta delle guarnizioni						
ISP22	Verifica tenuta valvola						
ISP23	Verifica resistenza meccanica						
ISP24	Verifica ammorsamenti conduttori elettrici						
ISP25	Verifica continuità elettrica						
ISP26	Verifica On/off interruttori						
ISP27	Verifica ancoraggi						
ISP28	Prove di carico su solaio						
ISP29	Prove non distruttive						



ISP30	Prove meccaniche leggermente distruttive		
ISP31	Controllo scabrosità		
ISP32	Prova di sfilabilità dei cavi		
ISP33	Verifica accumulatori		
ISP34	Verifica messa a terra		

RICOGNITORI DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI							
(cfr. Nicolella M., 1999)							
CODICE	ATTIVITA' DI REGOLAZIONE E RIPARAZIONE						
RGL1	Regolazione degli organi di manovra						
RGL2	Risistemazione degli elementi sconnessi						
RGL3	Ripristino della funzionalita' degli elementi						
RGL4	Riparazione delle fessurazioni mediante resine						
RGL5	Fissaggio delle parti in fase di distacco mediante resine o consolidanti						
RGL6	Ripristino della protezione superficiale (impregnante)						
RGL7	Ripristino della protezione superficiale (vernice)						
RGL8	Rinnovo delle laccature di protezione						
RGL9	Rinnovo delle finiture						
RGL10	Trattamenti consolidanti						
RGL11	Trattamenti protettivi						
RGL12	Rinnovo delle finiture protettive						
CODICE	ATTIVITA' DI PULIZIA E INTERVENTI SUPERFICIALI						
PLZ1	Pulizia di mantenimento mediante idrolavaggio e detergenti specifici						
PLZ2	Pulizia mediante spazzolatura e sgrassaggio						
PLZ3	Rimozione di scritte e graffiti						
PLZ4	Rimozione dei depositi superficiali mediante metodi chimici						
PLZ5	Rimozione dei depositi superficiali mediante idrosabbiatura Rimozione dei depositi superficiali mediante getto d'acqua a pressione o nebulizzata						
PLZ6	Rimozione dei depositi superficiali mediante idrosabbiatura						
PLZ7	Rimozione dei depositi superficiali mediante scarificazione						
PLZ8	Rimozione dei depositi superficiali mediante pulitura ad ultrasuoni						
PLZ9	Rimozione dei depositi superficiali mediante pulitura a laser						



DI 740	Consorbieture dei profili protellisi					
PLZ10	Smacchiatura dei profili metallici					
PLZ11	Pulizia dei giunti					
PLZ12	Pulizia tubazione					
PLZ13	Pulizia pozzetto					
PLZ14	Pulizia gronde e pluviali					
PLZ15	Rilucidatura					
PLZ16	Trattamenti protettivi					
PLZ17	Diserbo e successiva estirpazione					
PLZ18	Pulizia manuale delle superfici					
CODICE	ATTIVITA' DI RIPRISTINO PARZIALE E INTEGRAZIONE					
RPT1	Ripristino delle sigillature e delle guarnizioni					
RPT2	Ripristino dei giunti					
RPT3	Ripristino delle sigillature					
RPT4	Stuccatura					
RPT5	Ripristino del sistema di ancoraggio					
RPT6	Ripristino dei componenti danneggiati o mancanti					
RPT7	Ricostituzione periodica delle protezioni pesanti					
RPT8	Intervento di consolidamento					
RPT9	Ripresa, rappezzamento					
RPT10	Ripristino parziale					
RPT11	Sostituzione parziale					
RPT12	Tinteggiatura					
RPT13	Rilucidatura					
CODICE	ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE					
STZ1	Sostituzione totale o parziale dell'infisso					
STZ2	Sostituzione completa dell'intonaco					
STZ3	Sostituzione completa del sistema rivestimento					
STZ4	Sostituzione completa del manto					
STZ5	Sostituzione tubazione					



Norme di riferimento

REGOLAMENTO (CEE)N. 1191/69 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1969

relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio

pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

REGOLAMENTO (CEE) N. 1893/91 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi.

Legge 15 maggio 1997, n. 127

"Misure urgenti per lo snellimentodell'attività amministrativa e deiprocedimenti di decisione e di controllo".

Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 3

"Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania

NORMA UNI 8290 (1981) Parte I Analisi dei requisiti (1981) Sistema tecnologico: classificazione e terminologia.

NORMA UNI 10838 (1999) *Terminologia riferita all'utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia.*

NORMA UNI 10874 (2000) Criteri di stesura dei manuali d'uso e manutenzione.

NORMA UNI 11182 (2006), Materiali Lapidei ed Artificiali – *Descrizione della forma di alterazione – Termini e definizioni*.

Bibliografia e Sitografia

Caterina, G. e Fiore, V. (2005), *La manutenzione edilizia e urbana: Linee guida e prassi operativa, prima edizione*, Esselibri , Simone, Napoli (NA).

Caterina, G. - a cura di - (2006). *Per una Cultura Manutentiva – Percorsi didattici esperienze applicative di recupero edilizio e urbano*-, Liguori editore, Napoli.

Leonardi, R. e Nanetti. R. (2008), *La sfida di Napoli: Capitale Sociale, Sviluppo e Sicurezza*, Editore Guerini e Associati, Milano.

Fusco Girard L., Nijkamp P., (2004), *Energia, bellezza, partecipazione: la sfida della sostenibilità - Valutazioni integrate tra conservazione e sviluppo*, Franco Angeli, Milano.

Fiore, V. a cura di (2007), *La cultura della manutenzione nel progetto Edilizio e Urbano, convegno nazionale*, Siracusa 24-25 maggio 2007, Editore Lettera Ventidue, Siracusa.

Caterina G. (2008), "Introduzione" in Rigillo M., *La gestione delle aree urbane costiere*, Liguori Editore, Napoli (I), pp. IX-X.

Landolfo R., Losasso M., Pinto M.R., (2012) *innovazione e sostenibilità negli interventi di riqualificazione edilizia best practice per il retrofite la manutenzione*, Alinea, Firenze.

Colletta T. (2006), Napoli città portuale e mercantile, Edizioni Kappa, Napoli (I)

Viola F., (2004), *Ferrovie in città. Luoghi e architetture nel progetto urbano*, Officina edizioni, Roma.

Cascetta E., (1998), *Teoria e metodi dell'ingegneria dei sistemi di trasporto*, UTET, Torino.

- G.CATERINA (2000), in: C. Grimellini (a cura di), "Riabitare i conventi", Indicatori di vulnerabilità ambientale: indicatori per una strategia operativa, Clean, Napoli.
- G. CATERINA, ATTAIANESE E., FIORE V., PINTO M.R, (1996), *Indicatori di vulnerabilità ambientale: indicazioni per una strategia operativa,* Edizioni Graffiti, Napoli.
- G. Caterina, S. Viola, D. Diano, T. Napolitano, R. Bozzella, (2012) CRITICAL REASSESSMENT IN PORT CITIES' MAINTENANCE PLAN, Bollettino del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli.



F.Boschi, D. Pini (2004) *Stazioni ferroviarie e riqualificazione Urbana*, vol. 2, Editrice Compositori, Bologna.

R. Di Stefano (1983) *John Ruskin interprete dell'architettura e del restauro*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

G. Caterina, M.R. Pinto - a cura di - (1997) *Gestire la qualità nel recupero edilizio e urbano*, Maggioli, Rimini.

E. Camerlingo (2000) *Le stazioni come occasione di riqualificazione urbana in AA.VV., La metropolitanadi Napoli. Nuovi spazi per la mobilità e la cultura*, Electa, Napoli.

E. Cascetta (2005) *La sfida dei trasporti in Campania: un sistema integrato per la mobilità sostenibile*, Electa, Napoli.

Comune di Napoli (1997) Piano Comunale dei Trasporti. Relazione.

Comune di Napoli (2003) Piano delle 100 stazioni. Relazione.

Regione Campania, Assessorato ai Trasporti e Viabilità (2001) *Metropolitana Regionale. Progetto di Sistema. Relazione*. Metrocampania, Napoli.

Regione Campania, Assessorato ai Trasporti e Viabilità) Sistema Regionale Ferroviario (17/12/2001delibera n. 6090/2001) *Reti e Nodi del Servizio di Metropolitana Regionale – Allegato B*, Bollettino Ufficiale della Regione Campania, Napoli.

Regione Campania, Assessorato al Governo del Territorio (2006) *La Pianificazione Territoriale in Campania*. Il Denaro Libri.

Carta della Mobilità (2007) Metronapoli S.p.A..

Bilancio di Sostenibilità (2011) Metronapoli S.p.A..

E.Cascetta, B. Montella (Responsabili) (2002), PROGETTO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Linee Guida per la programmazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale - LARUFFA EDITORE.

- B. Borlini, F. Memo (2009) *Ripensare l'accessibilità urbana* PAPER II, redatto nell'ambito del progetto "La diffusione delle innovazioni nel sistema delle amministrazioni locali" realizzato da Cittalia su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- G. Caterina, A. Bianchi La valorizzazione dei beni culturali.
- S. Curcio, C. Talamo (2013), *Glossario del facility Management*, EdiCom, Milano.



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

D. Diano (2009) *Il Recupero delle Stazioni del Sistema di Metropolitana Regionale in Campania* – Università degli studi di Napoli Federico II, Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale - Tesi di dottorato, XXI ciclo.

E. Cascetta, B. Gravagnuolo (a cura di) (2014), "La Metropolitana e il futuro delle città", atti del convegno, Clean Edizioni, Napoli.

R. Di Giulio, (2003), *Manuale di manutenzione edilizia - valutazione del degrado e programmazione della manutenzione*, Maggioli editore, Rimini.

C. Talamo, (1993), Manutenzione in edilizia, Maggioli editore, Rimini.

http://www.metro.na.it

http://www.metropolitanadinapoli.it

http://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana_di_Napoli

http://www.danpiz.net

http://www.comune.napoli.it



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 001

Idrolavaggio a bassa pressione della superficie con tecniche e detergenti adeguati al tipo di materiale sul quale si interviene. Nel caso specifico si consiglia l'uso di B.D.G. 86 della CTS.

		Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo min
A) MANO D'OPERA*					
Operaio comune	n. 1	h	0,05	23,22	1,16
Operaio qualificato	n. 1	h	0,05	25,87	1,29
Operaio specializzato	n. 1	h	0,00	27,96	,
•		Mano	o d'opera: So		2,45
B) MATERIALI e DISPOSITIVI	TECNICI				
Detergente B.D.G. 86 della CTS		I	0,10	5,50	0,55
		Matoriali	Sommano		0,55
		Waterian.	Johnnand		0,33
C) TRASPORTI					
D) NOLI					
Trabattello		ora	0,05	3,5	0,18
		NOLI: S	ommano		0,18
		NOLI. O			0,10
E) ONERI PER LA SICUREZZA	\ (3% di A+	·B+C+D)			0,10
F) TOTALE A+B+C+D+E					3,27
,					,
G) SPESE GENERALI (15% di	F)				0,49
H) UTILE DELL'IMPRESA (10°	% di F+G)				0,38
, STILL BLLL IIIII ILLOA (10	,, u ,				0,00
TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H)					4,14
PREZZO DI APPLICAZIONE			Euro/mq	Euro	4,14

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 002 Rimozione di scritte e graffiti mediante l'applicazione del detergente 3M Graffiti Remover System idoneo all'utilizzo su marmi e ceramiche Unità di Quantità Prezzo Importo min misura Unitario A) MANO D'OPERA* 23,22 Operaio comune 0,15 3,48 n. 1 0,15 3,88 Operaio qualificato n. 1 h 25,87 Operaio specializzato n. 1 h 0,00 27,96 Mano d'opera: Sommano 7,36 **B) MATERIALI e DISPOSITIVI TECNICI** detergente 3M Graffiti Remover System 0,15 27,00 4,05 Materiali: Sommano 4,05 C) TRASPORTI D) NOLI ora 0.00 **NOLI: Sommano** 0,00 E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D) 0,34 F) TOTALE A+B+C+D+E 11,76 G) SPESE GENERALI (15% di F) 1,76 H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G) 1,35 **TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H)** 14,87 PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/mq 14,87 Euro

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 0	03			
Riparazione delle fessurazioni mediante i	resine consolidant	i per prodotti c	eramici (cristal	lizzanti)
		T T		I
	11243	0	D	
	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo min
	Illisuia		Officario	
A) MANO D'OPERA*				
Operaio comune n. 1	h	0,15	23,22	3,48
Operaio qualificato n. 1	h	0,00	25,87	0,00
Operaio specializzato n. 1	h	0,15	27,96	4,19
	Mand	o d'opera: So	mmano	7,68
D) MATERIAL I - DIODOGITIVI TECNICI				
B) MATERIALI e DISPOSITIVI TECNICI Resine consolidanti Mapei 820		0,10	5,50	0,55
Resilie collsolidariti Mapel 620	<u> </u>	0,10	5,50	0,55
	Materiali:	Sommano		0,55
C) TRASPORTI				
D) NOLI				
D) NOLI	ora			0,00
	014			0,00
	NOLI: S	NOLI: Sommano		
				0,00
E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di	A+B+C+D)			0,25
F) TOTALE A+B+C+D+E		T T		8,47
C) CDECE CENEDALI (450/ 4; E)				4.07
G) SPESE GENERALI (15% di F)				1,27
H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G	i)			0,97
THE BEEF INITIALISM (1070 GIT 10	· /			0,07
TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H)	<u> </u>	1		10,72
,				
		<u> </u>		40.70
PREZZO DI APPLICAZIONE		Euro/ma	Euro	10.72

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZ	ZZO: A. P.	004			
Trattamento protettivo delle su acquosa	uperfici, mediant	te l'applicazione	di prodotto anti	graffito in dispe	rsione
		Unità di	Quantità	Prezzo	Importo min
		misura		Unitario	
A) MANO D'OPERA*					
Operaio comune	n. 1	h	0,03	23,22	0,70
Operaio qualificato	n. 1	h	0,00	25,87	0,00
Operaio specializzato	n. 1	h	0,03	27,96	0,84
_ ' '		Mane	Mano d'opera: Sommano		
B) MATERIALI e DISPOSITIV	/I TECNICI				
Protettivo Antigraffito eco PM		ı	0,10	9,00	0,90
	<u> </u>		-, -	-,	-,
			†		
		Materiali:	⊥⊥ Sommano		0,90
					-,
C) TRASPORTI					
,					
D) NOLI					
Trabattello		ora	0,1	3,5	0,35
Habattello		Ula	0, 1	٥,٥	0,55
		NOLI: S	NOLI: Sommano		
					0,35
E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D)					
					0.07
F) TOTALE A+B+C+D+E					2,87
G) SPESE GENERALI (15%	di F)	1	1		0,43
H) UTILE DELL'IMPRESA (1	n% di F+G)				0,33
11) 01122 222 1111 1122 1	070 411 - 2 7				0,00
TOTALE COMPLESSIVO (F	+G+H)				3,63
PREZZO DI APPLICAZIONE			Euro/mq	Euro	3,63

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 005 Ripristino delle sigillature mediante l'applicazione di sigillante siliconico tra l'elemento di finitura ed il supporto Unità di Quantità Importo min Prezzo misura Unitario A) MANO D'OPERA* Operaio comune 0,10 23,22 2,32 n. 1 h Operaio qualificato 0,00 25,87 0,00 n. 1 h Operaio specializzato n. 1 h 0,10 27,96 2,80 Mano d'opera: Sommano 5,12 B) MATERIALI e DISPOSITIVI TECNICI Fugabella Eco PU 40 Kerakoll 0,10 18,00 1,80 Materiali: Sommano 1,80 C) TRASPORTI D) NOLI Trabattello 3,5 0.35 ora 0,1 **NOLI: Sommano** 0,35 E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D) 0,22 F) TOTALE A+B+C+D+E 7,49 1,12 G) SPESE GENERALI (15% di F) H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G) 0,86 **TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H)** 9,47 PREZZO DI APPLICAZIONE 9,47 Euro/mg Euro

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 006

Rilucidatura, la protezione superficiale sarà realizzata con cera sintetica microcristallina lucidata a panno, contenente benzotriazolo, per prolungarne l'azione anticorrosiva.

		Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo min
A) MANO D'OPERA*					
Operaio comune	n. 1	h	1,50	23,22	34,83
Operaio qualificato	n. 1	h	0,00	25,87	0,00
Operaio specializzato	n. 1	h	1,50	27,96	41,94
		Mano d	l'opera: So	mmano	76,77
B) MATERIALI e DISPOSITIVI Cera a base di benzatriazolo	TECNICI	I	1,00	26,00	26,00
Materiali: Sommano					26,00
C) TRASPORTI					
D) NOLI					
Trabattello		ora	1,5	3,5	5,25
NOLI: Sommano					5,25
E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D)					3,24
F) TOTALE A+B+C+D+E					111,26
G) SPESE GENERALI (15% di	F)				16,69
H) UTILE DELL'IMPRESA (109	% di F+G)				12,79
TOTALE COMPLESSIVO (F+G	6+H)				140,74
PREZZO DI APPLICAZIONE			Euro/mq	Euro	140,74

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO:	A. P. 007					
Idrolavaggio manuale con dete	raente neutr	0				
ranoia raggio mamaalo con colo	.go.no nodu	•				
				Ι	T	
		Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo min	
A) MANO D'OPERA*						
	n 1	h	1,50	23,22	34,83	
Operaio comune	n. 1 n. 1	h h	1,50	25,87	38,81	
Operaio qualificato			·	27,96		
Operaio specializzato	raio specializzato n. 1 h 0,00 27,9 Mano d'opera: Sommano			0,00		
		wano c	opera: So	mmano	73,64	
B) MATERIALI e DISPOSITIVI	TECNICI					
detergente neutro		I	0,30	4,78	1,43	
Materiali: Sommano						
C) TRACRORTI						
C) TRASPORTI						
D) NOLI						
Trabattello		ora	1,5	3,5	5,25	
		3,0	-,-	-,-	,	
		NC	DLI: Somm	ano	5,25	
E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D)						
					1	
F) TOTALE A+B+C+D+E					82,73	
G) SPESE GENERALI (15% di F)						
G) SFESE GENERALI (13% C	<i>)</i>				12,41	
H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G)						
					•	
TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H)						
PREZZO DI APPLICAZIONE			Euro/mq	Euro	104,65	

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



La Vulnerabilità delle Opere d'Arte nel Sistema Stazioni - Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO:	A. P. 008					
Riparazione delle fessurazion	i modianto roc	cino consolidanti no	r prodotti co	ramici (cristallizza	nti)	
Riparazione delle lessurazion	ii mediante res	sirie consolidanti pe	i prodotti ce	ramici (cristaliizzai	nu)	
		Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo min	
A) MANO D'OPERA*						
Operaio comune	n. 1	h	0,15	23,22	3,48	
Operaio qualificato	n. 1	h	0,00	25,87	0,00	
Operaio specializzato	n. 1	h	0,15	27,96	4,19	
OPO-1011-2011		Mano d'opera: Sommano				
B) MATERIALI e DISPOSITI	VI TECNICI					
Resine consolidanti Mapei 82		1	0,10	4,78	0,48	
•						
Materiali: Sommano						
C) TRASPORTI						
D) NOLI						
Ponteggio di qualunque tipo		mq	20	8,53	170,60	
		NO	OLI: Somma	ano	170,60	
E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D)						
F) TOTALE A+B+C+D+E					184,12	
G) SPESE GENERALI (15% di F)						
H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G)				21,17	
TOTALE COMPLESSIVO (F	+G+H)				232,91	
	,					
PREZZO DI APPLICAZIONE			Euro/mq	Euro	222 04	
I NELLO DI AFFLICAZIONE			Lui O/IIIq	Euro	232,91	

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 009 Ripristino delle sigillature (fuga) tra le tessere del mosaico mediante l'applicazione di sigillante cementizio Unità di misura Quantità | Prezzo Unitario | Importo min A) MANO D'OPERA* Operaio comune n. 1 h 0,10 23,22 2,32 Operaio qualificato n. 1 h 0,00 25,87 0,00 Operaio specializzato n. 1 0,10 27,96 2,80 Mano d'opera: Sommano 5,12 B) MATERIALI e DISPOSITIVI TECNICI 0,10 Fugabella, sigillante 4,78 0,48 Materiali: Sommano 0,48 C) TRASPORTI D) NOLI Ponteggio di qualunque tipo 20 8,53 170,60 mq **NOLI: Sommano** 170,60 E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D) 5,29 F) TOTALE A+B+C+D+E 181,48 27,22 G) SPESE GENERALI (15% di F) H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G) 20,87 **TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H)** 229.57 PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/mq Euro 229,57

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO: A. P. 010 Pulizia manuale della superficie, mediante operazione di rimozione della polvere con pennello a setole morbide e con detergenti specifici. Unità di misura Quantità Prezzo Unitario Importo min A) MANO D'OPERA* Operaio comune 0,10 23,22 2,32 n. 1 h Operaio qualificato h 0,00 25,87 0,00 n. 1 Operaio specializzato n. 1 0.10 27.96 2.80 Mano d'opera: Sommano 5,12 B) MATERIALI e DISPOSITIVI TECNICI soluzione al 20% di Acido Tartarico 0,10 12,28 1,23 Materiali: Sommano 1.23 C) TRASPORTI D) NOLI 0,00 mq **NOLI: Sommano** 0,00 E) ONERI PER LA SICUREZZA (3% di A+B+C+D) 0,19 F) TOTALE A+B+C+D+E 6,54 G) SPESE GENERALI (15% di F) 0,98 H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G) 0,75 TOTALE COMPLESSIVO (F+G+H) 8,27 PREZZO DI APPLICAZIONE Euro/mq Euro 8,27

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania



- Il Piano di Manutenzione come Strategia di Gestione per le stazioni dell'arte di Napoli -

ANALISI DEL PREZZO:	A. P. 011						
Rimozione manuale, con tecn	iche e prodotti	idonei al restauro	del denosit	n di nolvere ferrosa	1		
Tamozione mandale, con tech	none e prodotti	idoner di restadio,	del deposit	o di poivere lerrose	•		
			• 440				
		Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo min		
A) MANO D'OPERA*							
Operaio comune	n. 1	h	0,00	23,22	0,00		
Operaio qualificato	n. 1	h	0,00	25,87	0,00		
Operaio specializzato	n. 1	h	8,00	27,96	223,68		
		Mano d	d'opera: So	mmano	223,68		
B) MATERIALI e DISPOSITIV	/I TECNICI						
		I	3,00	19,00	57,00		
detergenti specifici per la delle polveri ferrose dalla		<u>.</u>	0,00	10,00	01,00		
epossidica	resiria						
•							
		Mate	eriali: Somr	nano	57,00		
C) TRASPORTI							
•							
D) NOLI					0.00		
		mq			0,00		
		NO	DLI: Somma	ano	0,00		
E) ONERI PER LA SICUREZ	ZA (3% di A+	B+C+D)			8,42		
E) TOTALE ALBICIBLE					200.40		
F) TOTALE A+B+C+D+E					289,10		
G) SPESE GENERALI (15%	di F)				43,37		
<u> </u>	<u></u>				10,01		
H) UTILE DELL'IMPRESA (10% di F+G)							
	•						
TOTALE COMPLESSIVO (F	+G+H)				365,71		
PREZZO DI APPLICAZIONE			Euro/mq	Euro	365,71		

^{*} Tabella Costi orari della Manodopera in Campania bimestre gennaio-febbraio 2013 Fonte: Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Campania

Bollettino Tecnico GRS



Dicembre 2011

Graffiti Remover System

Liquido per la pulizia dei Graffiti

Descrizione

3M Graffiti Remover System è un liquido gel sviluppato per la rimozione e la pulizia di qualunque tipo di scritte vandaliche o graffiti da molte superfici, in particolare da superfici protette con la speciale pellicola 3M Scotchcal639 Anti Graffiti Film.

Graffiti Remover System è pH neutro, privo di idrocarburi aromatici e quasi incolore.

Norme di sicurezza

Per l'uso del prodotto, attenersi alle indicazioni riportate sulla etichetta ed alle comuni precauzioni da usare nell'impiego di prodotti chimici.

Si raccomanda l'uso di guanti e di occhiali protettivi.

Avvertenza e limitazioni

3M Graffiti Remover System può essere usato su superfici, verniciature e pellicole durevoli e resistenti.

Evitare l'uso su superfici plastiche o su film in PVC, poiché potrebbe arrecare danni alle stesse o ammorbidire le pellicole causandone il distacco.

Si raccomanda di eseguire preventivamente una prova su una zona non visibile del supporto prima di procedere alla pulizia completa.

Le informazioni contenute in questo bollettino sono basate su esperienze e dati che 3M ritiene attendibili ma che non costituiscono garanzia.

Tipi di superfici

3M Graffiti Remover System può essere usato per la rimozione dei graffiti direttamente dalle seguenti superfici. Autobus

- Tram
- Treni
- Vetro
- Mattonelle
- Vernici
- Metalli
- MattoniMarmi
- Cemento
- Gesso
- Muri

Temperature

Graffiti Remover System deve essere usato su superfici la cui temperatura sia almeno di 0°C o superiore. Proteggere il prodotto da temperature inferiori a 0°C che possono congelario.

Metodo di pulizia

Applicare Ĝraftìti Remover System con pennello, un rullo, uno straccio o una spugna sui graffiti da rimuovere. La viscosità del prodotto è studiata per una stesura ottimale senza colature. Se necessario, comunque, mascherare con un nastro di carta la zona di rimozione.

Su superfici, verniciature e supporti non assorbenti:

- Attendere da 1 a 5 minuti.
- Strofinare e rimuovere i graffiti con uno straccio.
- Risciacquare con una spugna ed acqua.

Su superfici assorbenti come muri o cemento:

- Attendere da 10 a 40 minuti.
- Strofinare e rimuovere i graffiti con uno straccio.
- Risciacquare con un getto d'acqua a pressione.
- Se necessario, ripetere l'operazione.

Resa e velocità

La resa del prodotto dipende dal tipo di superficie e dall' età dei graffiti .

Su superfici lisce, la resa approssimata è di 0,15 l/mq ed una velocità di rimozione di 15-25 mq/ora.

Su superfici ruvide, la resa approssimata è di 0,3 l/mq ed una velocità di rimozione di 5-15 mq/ora.

Magazzinaggio

Graffiti Remover System può essere conservato chiuso per un periodo fino a 5 anni, senza alterazioni delle prestazioni del prodotto. I contenitori aperti possono essere conservati per un massimo di tre anni.

Istruzioni d'uso



Graffiti Remover System, pH neutro, privo di idrocarburi aromatici per la rimozione di scritte vandaliche.



 Applicare del nastro di mascheratura intorno alle scritte per evitare gocciolature.



Applicare Graffiti Remover System con un pennello o una spugna sui graffiti da rimuovere. La viscosità del prodotto è ottimizzata per superfici verticali.





5 Attendere da 1 a 5 minuti (10 – 40 minuti su superfici assorbenti)



u. Strofmase e rimaovere i graniti con umi straca-



7 Risciacquare con una spugna o getto d'acqua.

Informazioni ed assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni sull'impiego e sulle caratteristiche del Graffiti Remover System e sulla Garanzia accordata da 3M, contattare il Reparto Commercial Graphics, 3M Italia S.p.A.

Supporti e superfici

3M non sarà responsabile né garantirà utilizzi non eseguiti in accordo con le raccomandazioni contenute in questo bollettino, o su superfici deperibili, soggette a distacco di vernice o che potramo essere danneggiate dal prodotto.

Informazioni e assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni sull'impiego del Graffiti remover contattate il Servizio Tecnico 3M.

Supporti e superfici

3M non sarà responsabile né garantirà applicazioni eseguite non in accordo con i Bollettini Istruzioni o su superfici deperibili, soggette a screpolature, distacco di vernice, degassificazioni o che subiranno alterazioni sotto la pellicola.

Prodotti non 3M

3M non sarà responsabile di alcun danno o perdita derivante dall'uso di prodotti non di propria produzione. Qualora prodotti non 3M siano indicati nella letteratura tecnica 3M, sarà responsabilità dell'utilizzatore accertarne l'idoneità e seguire le misure precauzionali per l'uso come indicato dai produttori dei prodotti medesimi.

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni tecniche, le istruzioni e raccomandazioni relative ai prodotti 3M si basano su dati e informazioni ritenute attendibili ed affidabili ma non è possibile garantime l'accuratezza e l'esaustività. E' responsabilità esclusiva dell'acquirente verificare preventivamente che il prodotto sia idoneo rispetto all'uso od all'applicazione prescelta anche in relazione all'ambiente ed al luogo specifico in cui il prodotto verrà utilizzato e/o applicato.

Alla luce della pluralità di fattori che possono incidere sull'uso, sulla funzionalità e sicurezza del prodotto 3M, alcuni dei quali rientrano esclusivamente nella sfera di conoscenza e controllo dell'acquirente, è essenziale che quest'ultimo valuti attentamente il prodotto 3M, al fine di determinare se sia idoneo per uno scopo specifico ed altresì adatto rispetto all'uso ed all'applicazione presceltì.

Qualunque affermazione/informazione riguardante il prodotto 3M che non sia riportata nelle attuali pubblicazioni 3M, ovvero qualunque informazione riportata all'interno di ordini di acquisto che risulti in contrasto con quanto dichiarato da 3M, sarà priva di efficacia salvo diverso accordo scritto tra 3M e l'acquirente.

Limitazioni di responsabilità

3M garantisce che il prodotto è fabbricato in conformità alle specifiche tecniche dichiarate e che il prodotto sarà esente da vizi per un periodo di 1 anno dalla data di consegna dello stesso salvo quanto diversamente sopra

I prodotti 3M e le loro prestazioni sono coperti da garanzia denominata "GARANZIA MCS". 3M non fornisce nessun'altra garanzia, espressa od implicita, compresa, tra le altre, la garanzia di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare e sostituisce ogni altra Garanzia, espressa o implicita sorta nel corso della negoziazione o dell'esecuzione, o derivante da consuetudine o dagli usi del commercio.

In caso di accertata difettosità del prodotto durante il periodo di garanzia, 3M a propria discrezione potrà decidere di:

- a) Restituire il prezzo di acquisto dei materiali 3M oppure
- b) Sostituire i prodotti 3M utilizzati nella realizzazione delle decorazioni.

3M non assume responsabilità per alcun costo addizionale quale il lavoro necessario per il rifacimento delle grafiche, le perdite connesse ai tempi di produzione, i costi per la rimozione o la riapplicazione delle grafiche. 3M inoltre non assume responsabilità per la sostituzione di materiali non di fabbricazione 3M.

3M non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso improprio e non corretto del prodotto. Con il ritiro del prodotto, in base a quanto stabilito dall'art. 1487 del codice civile si intendono esplicitamente accettate da parte dell'acquirente le sopra esposte condizioni di garanzia, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1490 e ss. e 1512 del codice civile.

Per ulteriori informazioni sulla Garanzia MCS accordata da 3M consultare il documento "Garanzia Matched Component System MCS" in vigore al momento della realizzazione del manufatto e che costituisce parte integrante del presente bollettino, oppure contattare il Reparto Commercial Graphics di 3M.

Salute e sicurezza

Quando si trattano prodotti chimici, leggere sempre le etichette di fabbricazione sui contenitori e le schede di sicurezza MSDS (Material Safety Data Sheet) per importanti informazioni riguardanti i rischi, misure precauzionali, la protezione individuale, suggerimenti di pronto soccorso nonché informazioni di carattere ambientale. Per ottenere le schede MSDS dei prodotti 3M, contattare il Servizio di Tossicologia di 3M, al +39 0270352088 oppure +39 0270351. Le schede di sicurezza sono disponibili anche sul sito internet www.soluzionigrafiche3m.it, alla sezione "Schede di sicurezza".

Quando si utilizzano attrezzature, seguire sempre le istruzioni fornite dal costruttore per un utilizzo sicuro dell'attrezzatura stessa.

3M Italia Spa

Via Norberto Bobbio, 21 20096 Pioltello

Fax: 02 70058174

E-mail itgraphics@mmm.com www.soluzionigrafiche3m.it



CONTATTI

HOME CHI SIAMO

REFERENZE

PRODOTTI

FOTOGALLERY

NEWS



PROTETTIVI ANTIGRAFFITI

ANTIGRAF PERMANENT ECO PMC 2000

REMOVER GRAFFITI

ECO 7 G ECO DE ECO DG NO OMBRE

SVERNICIATORI

ECO SVERNICIATORE SVERNICIA MURO

ECO SVERNICIATORE

Sverniciatore ecologico in gel per la rimozione di pitture murali, vernici e smalti.

Proprietà:

Dati Tecnici:

Resa:

Capitolato:

Avvertenze:















CONTATTI

CHI SIAMO

REFERENZE

PRODOTTI

FOTOGALLERY

NEWS



PROTETTIVI ANTIGRAFFITI

ANTIGRAF PERMANENT ECO PM C 2000

REMOVER GRAFFITI

ECO 7 G ECO DE ECO DG NO OMBRE

SVERNICIATORI

ECO SVERNICIATORE **SVERNICIA MURO**

ECO PMC 2000

Protettivo antigraffiti ed antismog a base acqua di tipo sacrificale.

Proprietà:

Dati Tecnici:

Capitolato:

Avvertenze:















B.D.G. 86

Composto neutro pronto all'uso a base di idrossilammonio cloruro e idrazina idrossido, in soluzione con acqua distillata, formulato appositamente per la rimozione delle "macchie nere" di ossidi ed idrossidi di manganese dalle superfici di reperti ceramici, ossei e vitrei provenienti da siti archeologici. **B.D.G. 86** viene applicato tramite impacchi o per immersione degli oggetti da trattare. È disponibile una linea di prodotti **B.D.G. 86** che si differenziano a seconda dei campi di applicazione:

B.D.G. 86 Azzurro per materiali vitrei, a pH 5,5
B.D.G. 86 Giallo per materiali ossei, a pH 6,5
B.D.G. 86 Rosso per materiali ceramici, a pH 7
B.D.G. 86 Verde per materiali lapidei, a pH 7

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto: liquido incolore

CONFEZIONI: 250 ml

C 2000

Emulsione acquosa di tensioattivi anionici e non-ionici, prodotti chimici inorganici ed agenti stabilizzanti.

C 2000 è utilizzato per la rimozione di sostanze carboniose, grasse ed oleose nonché di materiale proteico da manufatti lapidei e ceramici. C 2000 si utilizza normalmente in soluzioni acquose in concentrazioni variabili dal 2 al 5%, aumentando la concentrazione fino al 10% nei casi più complessi.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto: liquido incolore
Densità: 1 kg/l ca. a 20°C

pH: > 12 Punto di ebollizione: 100°C

CONFEZIONI: 1| 5| 25|

EDTA SALE BISODICO

Sale di acido organico (Acido Etilendiamminotetracetico sale bisodico) utilizzato in soluzioni acquose con altri reagenti ed inerti per la preparazione di pappette o impacchi di pulitura per superfici lapidee ed affreschi. L'EDTA sale bisodico, per le sue proprietà di complessare il calcio presente nelle croste e per la sua buona solubilità (migliore del sale tetrasodico), viene impiegato nell'impacco AB 57 (formulazione dell'I.C.R. di Roma). È inoltre un forte complessante di moltissimi cationi metallici, come il ferro ed il rame; questa proprietà può essere sfruttata per la rimozione di macchie di ruggine o di verderame da superfici lapidee, legno, intonaci, ecc...

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Formula: [CH₂N(CH₂COOH)CH₂COONa]₂·2H₂O

Aspetto: cristalli bianchi Titolo: 99% min.

Peso specifico: 0,8 - 1,1 kg/l a 20°C

pH: 4,5-5 in soluzione acquosa al 10%

CONFEZIONI: 1 kg 5 kg 25 kg

EDTA SALE TETRASODICO

Sale di acido organico (Acido Etilendiamminotetracetico sale tetrasodico) utilizzato in soluzioni acquose con altri reagenti ed inerti per la preparazione di pappette o impacchi di pulitura per superfici lapidee ed affreschi. L'EDTA sale tetrasodico ha le medesime proprietà complessanti del sale bisodico ma con una solubilità inferiore.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Formula: [CH₂N(CH₂COONa)₂]₂·4H₂O

Aspetto: cristalli bianchi
Titolo: 86% min.
Peso specifico: 1,1 kg/l a 20°C

pH: 11,5 in soluzione acquosa al 10%

CONFEZIONI: 5 kg

B.D.G. 86



A ready-to-use neutral compound based on hydroxylammonium chloride and hydrazine hydroxide in solution with distilled water, expressly formulated for the removal of "black stains" caused by manganese oxides and hydroxides from the surfaces of ceramic, stone, bone and glass findings coming from archaeological sites. **B.D.G. 86** can be applied through poultices or by dipping the objects to be cleaned. A line of **B.D.G. 86** products is available according to their application field:

- B.D.G. 86 Blue for glass materials with pH 5.5 - B.D.G. 86 Yellow for bone materials with pH 6.5 - B.D.G. 86 Red for ceramic materials with pH 7

- B.D.G. 86 Green for stone materials with pH 7

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Appearance: colourless liquid

PACK SIZE: 250 ml

C 2000

An aqueous emulsion of anionic and non-ionic surface-active agents, inorganic chemical products and stabilizers.

C 2000 is suitable for the removal of carbonaceous, fat and oily substances and proteic materials from stone and ceramic artifacts.
C 2000 is generally used in aqueous solutions in a 2 - 5% concentration, increasing the concentration up to 10% in the most

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Appearance: colourless liquid approx. 1 kg/l at 20°C

pH: > 12 Boiling point: 100°C

complex cases.

PACK SIZE: 1 | 5 | 25 |

EDTA DISODIUM SALT

A salt of an organic acid (Ethylenediaminetetraacetic Acid, disodium salt) used in aqueous solutions with other reagents and inert materials for the preparation of cleaning mixtures and poultices to be applied to stone surfaces and frescoes. **EDTA disodium salt**, for its property of complexing calcium within crusts and for its good solubility (better than tetrasodium salt), is used in the AB 57 poultice (**I.C.R.** formulation - Rome). It is besides a strong chelating agent of a great many metallic cations, as iron and copper; this property can be utilized to remove stains of rust or copper green from stone surfaces, wood, plasters, etc...

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Formula: [CH₃N(CH₃COOH)CH₃COONa]₃·2H₃O

Appearance: white crystals Assav: 99% min.

Specific gravity: 0.8 - 1.1 kg/l at 20°C

pH: 4,5-5 in 10% aqueous solution

PACK SIZE: 1 kg 5 kg 25 kg

EDTA TETRASODIUM SALT

A salt of an organic acid (Ethylenediaminetetraacetic Acid, tetrasodium salt) used in aqueous solutions with other reagents and inert materials for the preparation of cleaning mixtures and poultices to be applied to stone surfaces and frescoes. **EDTA tetrasodium salt** has the same chelating properties of the **disodium salt**, except for a lower solubility.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Formula: [CH₂N(CH₂COONa)₂]₂·4H₂O

Appearance: white crystals
Assay: 86% min.
Specific gravity: 1.1 kg/l at 20°C

pH: 11.5 in 10% aqueous solution

PACK SIZE: 5 kg



Prodotti IMAS GRAFICA



Nota Tecnica

Vinilmatt VM è un inchiostro inodore altamente coprente studiato per la stampa di fondi su PVC e altre materie plastiche.

Caratteristiche Principali

Finitura	Essiccazione	Diluizione e Pulizia	Tessuto	Tipo di Matrice	Copertura e N° di Fili	Applicazioni	Gamma Colori
Opaca	Forno ad aria: 50°C per 12-16 secondi. All'aria: PVC Flessibile: 4-7 minuti. PVC Rigido: Fino a 10 minuti.	10-15% diluente VTC o VTCR. Per produzioni lente o di dettagli fini in ambienti di lavoro molto caldi usare ZV-558. Lavare con Seriwash Universal Screen Wash, VTC o Actisol Superjet Screen Spray.	Mono. 90-120 fili/cm².	Tutti i tipi di matrice con resistenza ai solventi, eccetto film aderenti con solventi e Stenplex Amber. Raccomandate Autotype: Capillex 25 Sericol: Dirasol 902.	30 m²/Kg con mono. 90 fili/cm².	Autoadesivi, etichette (bifacciali comprese), PVC elettrostatico, ABS, CAB.	Bianco Opaco coprente Base Opaca trasparente cristallina
inodori.	ne veloce in forno	nita completamente	Uso con altri Inchiostri Vinilmatt può essere usato per sovrastampare stampe essiccate di MattPlast Matt Vinyl MV, Seritec TH e può anche essere sovrastampato da questi Plastipure FP. Vinilmatt VM può essere usato come fondo bianco produzione di etichette bifacciali anche utilizzando inchiostri offset.			to da questi e da ndo bianco nella	

IMPORTANTE: Mescolare bene prima dell'uso. Eseguire sempre prove di stampa prima di intraprendere il ciclo produttivo poichè spesso ci sono considerevoli variazioni delle materie plastiche dovute a diversi fabbricanti o anche diverse partite.

Materiali Plastici

Alcune materie plastiche possono essere impregnate con lubrificanti o scivolanti che, come la 'migrazione' del plastificante. provocano un ancoraggio dell'inchiostro non uniforme e problemi di controstampa anche parecchio tempo dopo che la stampa è stata effettuata. Tale inconveniente potrà essere eliminato pulendo la superficie da stampare con un panno inumidito di ragia minerale, prima della fase di stampa. Le tracce di adesivo, lasciate dalle carte protettive su fogli di PVC rigido ed acrilici dovranno essere attentamente rimosse, prima della stampa, usando prodotti direttamente consigliati dal produttore. Alcuni materiali plastici tendono ad imbarcarsi dopo la stampa, fino ad arrivare alla screpolatura della stessa, spesso anche dopo parecchie settimane. L'ancoraggio non si sviluppa completamente prima di 24 ore dalla stampa. Pertanto è assolutamente necessario l'attento controllo del materiale e della sua compatibilità con l'inchiostro.

Etichette Bifacciali

Gli inchiostri Vinilmatt VM sono particolarmente indicati per la produzione di etichette bifacciali, dove entrambe le immagini sono stampate sulla stessa parte del materiale trasparente. La prima immagine (la riflessa) si stamperà con un telaio monofilamento 90-110 fili per cm², seguita da una o più passaggi di fondo di

Vinilmatt VM Bianco Opaco. Su questa andrà stampata, a fondo pieno, una mano di MG-500 Mattplast MG Obliterating Grey (Grigio coprente per bifacciali) per prevenire la possibilità che l'immagine traspaia, seguita poi da uno o più passaggi di VM-021 Vinilmatt Bianco Opaco e dalla stampa della seconda immagine che si dovrà vedere normalmente. È necessario controllare che ogni strato di inchiostro sia perfettamente essiccato prima di essere sovrastampato.

Le stampe con Obliterating Grey si effettuano normalmente con un tessuto a trama abbastanza larga, es. 71-77 fili per cm². Utilizzando inchiostri offset per la produzione delle immagini, consigliamo di diluire Vinilmatt VM con solventi poco aggressivi

tipo Diluente Aromatico. Si raccomanda di controllare sempre la compatibilità tra Vinilmatt ed inchiostri offset prima di intraprendere il ciclo produttivo.

Formatura Sottovuoto

Gli inchiostri Vinilmatt sono adatti per la formatura sottovuoto su PVC, Polistirene, ABS ed alcuni tipi di CAB e Acetato di Cellulosa. Vinilmatt VM può essere scelto quando si preferisce una finitura opaca.

Inchiostri Serigrafici

Saldatura in Alta Frequenza

VM-021 e VM-383 possono essere usati per saldatura ad alta frequenza. Comunque, a causa delle variazioni nei processi di saldatura, è necessario che la compatibilità degli inchiostri e del supporto con il sistema di saldatura venga verificata prima dell'uso.

Colori Metallici Vinilmatt VM

Colori metallici tipo Argento, Oro Ricco, Pallido e Ricco Pallido, Rame e Bronzo possono essere preparati miscelando le porporine con la base VM-383 Base Opaca. La miscela di 80 parti di base con 20 parti a peso di porporina produrrà un effetto metallico brillante. Per ulteriori informazioni sulle polveri metalliche e in pasta consultare la Nota Tecnica 'Universal Tinters'.

Le stampe effettuate con Vinilmatt Metallici non sono particolarmente adatte per essere sovrastampate da altri colori se è richiesta la massima adesione con le sovrastampe. Per questa ragione, i metallici andrebbero sempre stampati per ultimi. Quando è necessario sovrastamparli, si consiglia di aumentare la quantità di base opaca nella miscela. La forza di adesione tra gli strati aumenterà proporzionalmente alla riduzione di polvere metallica nell'inchiostro. Sarà necessario trovare un compromesso tra una soddisfacente adesione delle sovrastampe ed una brillantezza e coprenza accettabili.

Gamma Colori

Gli inchiostri Vinilmatt VM sono disponibili solo nelle versioni Bianco Opaco e Base Opaca.

Colori Standard Vinilmatt VM

VM-021 Bianco Opaco VM-383 Base Opaca

Fluorescenti

Si raccomanda l'uso di Plastipure Fluorescent FP quando si richiede un inchiostro fluorescente da usare con Vinilmatt VM. (Consultare la Nota Tecnica 'Plastipure Fluorescent FP').

Solventi

VTC Diluente VTC

VTCR Diluente VTC Ritardato

ZC-558 Polyplast Retarder (basso odore)

RVV Ritardante V ARO Aromatico

ARR Aromatico Ritardato

Norme di Sicurezza

Vinilmatt VM

 VM-021 e VM-381 sono stati formulati esenti da piombo o altri metalli pesanti.

Informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza e le modalità d'impiego degli inchiostri Vinilmatt VM e relativi solventi sono riportate sulle Schede di Sicurezza Sericol e sono disponibili su richiesta.

Sicurezza Ambientale

Vinilmatt VM

Non contiene sostanze chimiche dannose per l'ozono come descritto nella Convenzione di Montreal.

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.

Data di Pubblicazione: 15 Novembre 1998

Via Brisconno, 10 - Loc. Mendosio - 20081 Abbiategrasso (MI) Tel. 02.94.96.96.72 - Fax. 02.94.96.62.25 – e-mail: info@imasgrafica.it